

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская художественная школа № 2»

СПРАВКА

Об устранении нарушений по предписанию №48 от 14.08.2020 года

30 сентября 2021

№	Нарушение	Устранено / не устранено	статья	Срок исполнения предписания
1	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям раздела 18	Устранено.	ППРВРФ п.2	До 01.03.2021г
2	На путях эвакуации размещены (скульптуры)	Устранено	ППРВРФ п.36 «б»	
3	Горизонтальное размещение пожарных извещателей выполнено на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников	Устранено.	ФЗ №123-ФЗ 22.07.2008г. ст.4, ст.54, СП 5.13130.2009 п.13.3.6	
4	Необходимо перенести световой оповещатель «Выход» ближе к выходу	Устранено.	ФЗ №123-ФЗ 22.07.2008г. ст.4, ст.54, СП 3.13130.2009 п.5.3	
5	Установить ИПР возле эвакуационного выхода	Устранено	ФЗ №123-ФЗ 22.07.2008г. ст.4, ст.54, СП 5.13130.2009 п.13.13.2*	
6	Добавить точечный дымовой пожарный извещатель 1 шт	Устранено.	ФЗ №123-ФЗ 22.07.2008г. ст.4, ст.54, СП 5.13130.2009 п.13.4.1, табл.13.3*	
7	Дверь эвакуационного выхода на первом этаже открывается не по направлению выхода из здания	Устранено	ФЗ №123-ФЗ 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ст.53, СП 1.13130.2009 п.4.2.6	
8	Дверь буфета не оборудована	Устранено	ФЗ №123-ФЗ 22.07.2008г.	

	приспособлением для самозакрываания		ст.4, ст.54, СП 1.13130.2009 п.4.2.7
9	На путях эвакуации допущены ступени различной высоты в пределах марша лестничной клетки	Не устранено. Высота ступеней предусмотрена проектом здания. Проведена оценка пожарного риска 17.06.2021г.	ФЗ №123-ФЗ 22.07.2008г. ст.4, ст.53, СП 1.13130.2009 п.4.3.4
10	В кабинете выполнена перегородка из горючего материала	Устранено.	ФЗ №123-ФЗ 22.07.2008г. ст.4, СНиП 21-01-97* п.6.4, п.7.8, п.5.19, табл 5*

Директор «МАУДО «ДХН №2»

Белкина М.В.

