

Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования  
«Центр внешкольной работы»  
Московского района г. Казани  
420095, Казань, Восстания, 61-а  
(тел./факс (843) 557-40-56  
e-mail: cvrmosko@mail.ru



Казан шәһәре Мәскәү районынын  
“Мәктәптән тыш эшләр үзәге”  
өстәмә белем муниципаль  
бюджет учреждениесе  
420095, г. Казан, Восстания ур, 61-а  
(тел./факс (843) 557-40-56,  
e-mail: cvrmosko@mail.ru

Информация  
по выполнению Предписания №21/1 об устранении выявленных нарушений требований  
пожарной безопасности от 11.02.2022 на 25.05.2023 года

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием выявленного нарушения	отметки об устранении
1.	На путях эвакуации второго этажа покрытие пола, применены материалы с неподтверждённой пожарной опасностью (линолеум)	Имеется сертификат соответствия №РОСС RU.0001.11АЮ62, выданный на основании сертификата пожарной безопасности № ССПБ.RU. ОП033.B00042 от 02.02.2004.
2.	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли здания	В 2020 году проводилась экспертиза, подтверждающая соответствие требованиям п.6.4 ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» (Протокол №98/БИОС от 21.04.2020). Имеется письмо-ходатайство №56 от 13.12.2022 на имя директора МБУ «Департамент по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы» по оказанию содействия в проведении проверки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций (пропитки) кровли здания и напольного покрытия сцены в актовом зале
3.	Не обеспечено ежегодное проведение испытания средств обеспечения средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (системы АУПС и СОУЭ здания требуют полной реконструкции в связи с истекшим сроком эксплуатации)	Письмо-ходатайство №10 от 15.02.2022 на имя директора МБУ «Департамент телекоммуникационных технологий» г.Казани о замене системы АУПС и СОУЭ и обеспечении защиты кабинетов в здании ЦВР и в здании
4.	Помещение для приема пищи на втором этаже и помещение для приема пищи на первом этаже,	

	расположенное в мастерской, не защищены системами АУПС и СОУЭ	автомототехники
5.	Каждый огнетушитель должен иметь порядковый номер на корпусе огнетушителя	пронумерованы
6.	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций напольного покрытия (деревянные полы) сцены в актовом зале	письмо-ходатайство №56 от 13.12.2022
7.	Не выгорожены противопожарными дверями подвальная часть здания помещения теплового узла, складских помещений на первом этаже (кабинеты №2 и 7), помещение технического моделирования на втором этаже кабинет №26	Двери заказаны. Договор об установке на стадии подписания.
8.	Не обеспечено наличие в помещении пожарного поста ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на каждого дежурного	выполнено
9	В помещении костюмерной внутри складского помещения на 1 этаже кабинет №7 допущено снятие двери, предусмотренной проектной документацией	выполнено
10	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на дверях помещений и на установках в зоне обслуживания их на видном месте	выполнено
11	Допущена блокировка эвакуационной двери у запасного эвакуационного выхода №36 на первом этаже	исправлено
	<b>Здание автототехники</b>	
12	Помещения здания автототехники не защищены системами АУПС и СОУЭ	Письмо-ходатайство №10 от 15.02.2022
13	Не организована разработка планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах	
14	Помещение ремонтной зоны не выгорожено противопожарными дверями	выполнено
15	Категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений ремонтной зоны, склада возле ремонтной зоны, склада у коридора и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте	выполнено
16.	В помещении гостевой допущена эксплуатация светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренного конструкцией	выполнено

Директор ЦВР



*[Handwritten signature]*

Р.М. Богомолова