

Татарстан Республикасының мәгариф һәм
фән министрлыгы
Татарстан Республикасы Әгерҗе
муниципаль районы муниципаль бюджет
гомуми белем бирү учреждениесе Кичкетан
урта гомуми белем бирү мәктәбе
422213, Россия, Татарстан Республикасы,
Әгерҗе муниципаль районы, Кичкетан
авылы, Т. Гыйззәт урамы, 31 йорт
Телефон: 8(85551)3-82-52

Министерство образования и науки
Республики Татарстан
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Кичкетанская средняя общеобразовательная
школа Агрызского муниципального района
Республики Татарстан
422213, Россия, Республика Татарстан,
Агрызский муниципальный район, село
Кичкетан, улица Т. Гиззата, дом 31
Телефон: 3-82-52
e-mail: kichketan@mail.ru

ОГРН 1021600515090
ИНН 1601003921

Исх. № 19
от 20 июня 2015 года.

Начальнику
Челнинского территориального отдела
Приволжского управления Ростехнадзора
Кустовской И.И..

Отчёт

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кичкетанской средней общеобразовательной школы Агрызского муниципального района Республики Татарстан об исполнении предписания

На основании Предписания **№43-21-8-090 от 24.04.2015г.** Приволжского
управления Ростехнадзора в целях устранения выявленных нарушений МБОУ
Кичкетанская СОШ направляет отчет о результатах исполнения предписания:

| № | Нарушения | Результаты |
|----|--|--|
| 1. | Не в полном объеме выполняются мероприятия разработанные по итогам энергетического обследования и отраженные в энергетическом паспорте учреждения. Нарушение ФЗ №28 от 03.04.1996 г. «Об энергосбережении» (с изменениями от 05.04.2003 г.), ст. 14 п.3 Федерального закона ФЗ-261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышения энергетической эффективности». | <i>Составлен план мероприятий, разработанные по итогам энергетического обследования и отраженные в энергетическом паспорте. (план, муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и фото прилагаются)</i> |
| 2. | Не проводятся планово – предупредительные ремонты тепловых энергоустановок (в учреждении отсутствуют записи о работах, проведенных при ремонте тепловых энергоустановок в специальном ремонтном журнале). Наличие протечки набивных | <i>Было написано обращение финансовому директору ООО «Эн Тикомпани» управляющей организации ООО «Теплосбыт» Валееву М.М. и обращение</i> |

| | | |
|----|---|---|
| | сальников запорной арматуры, нососов систем теплоснабжения котельных СОШ. Нарушение гл. 2.7 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России №115 от 24.03.03. | <i>руководителю исполнителю комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан Авдееву А.С. (обращения прилагаются)</i> |
| 3. | Не составлен технический паспорт на котельную учреждения. Нарушение п. 9.1.5, «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России №115 от 24.03.03 | <i>Технический паспорт на котельную составлен (техпаспорт прилагается)</i> |
| 4. | Не ведется учет тепловых энергоустановок в журнале установленной формы согласно приложению №1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». Нарушение п. 1.5 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России «115 от 24.03.03. | <i>Разработан журнал учета тепловых энергоустановок и было написано обращение финансовому директору ООО «Эн Тикомпани» управляющей организации ООО «Теплосбыт» Валееву М.М (журнал прилагается)</i> |
| 5. | Не проводятся инструктажи с работниками предприятия по контролю за расходом тепловой энергии и холодной воды. Нарушение требований ст. 4 Федерального закона № 261 – ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». | <i>Разработан журнал для инструктажей с работниками, разработана инструкция по определению эффективности использования средств, направляемых на выполнение энергосберегающих мероприятий. (журнал и инструкция прилагается)</i> |
| 6. | В тепловом пункте отсутствует вывеска, внутри помещения на трубопроводах, арматуре и фланцевых соединениях не выполнена тепловая изоляция, трубопроводы не окрашены – имеются места коррозии. Нарушение п.п. 9.1.39; 9.1.40 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России №115 от 24.03.03 | <i>Было написано обращение финансовому директору ООО «Эн Тикомпани» управляющей организации ООО «Теплосбыт» Валееву М.М.и обращение руководителю исполнителю комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан Авдееву А.С. (фото выполненных работ прилагается)</i> |
| 7. | Отсутствует журнал записи результатов поверок, калибровок и ремонтов приборов средств учета тепловой энергии. Нарушение п. 2.9.11 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России №115 от 24.03.03 | <i>Разработан журнал записи результатов поверок, калибровок и ремонтов приборов средств учета тепловой энергии. (журналы прилагаются)</i> |



Директор (И.М.Зиннатова)