

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №55»
ИНН 1650079803

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЯР ЧАЛЛЫ ШӘҖӘРЕ
МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
МӘҖАРИФ ИДАРАСЕ
МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМЯЛЕ ГОМУМИ
БЕЛЕМ БИРҮ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ
«55- НЧЕ УРТА ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРҮ МӘКТӘБЕ»
ИНН 1650079803

28.07.2020 г.

№ 205

Инспектору отделения НД и ПР по
Автозаводскому району
м.о. города Набережные Челны
УНД и ПР
Курбанову А.Р.

Уведомляем Вас, что в соответствии с предписанием №146/1/1 от 25.09.2018 г. и №89/1/1 от 18 июня 2020 года об устранении нарушений пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в отношении МАОУ «СОШ №55» выявлены следующие недостатки:

№	Выявленные недостатки	Срок устранения	Информация о выполнении	примечание
1	Противопожарные двери не оборудованы устройствами для самозакрывания	01.10.2019 г.	выполнено	
2	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5.7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	01.10.2019 г.	Не выполнено	Запланировано на январь-февраль 2021 г.
3	Поручни и ограждения лестничных клеток и лестниц, не отвечают требованиям ПБ, а именно: высота ограждений лестниц, используемых детьми, выполнены менее 1,2 м; в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет более 01,м. Допускаются членения в ограждениях	01.10.2019 г.	Не выполнено	Смета имеется. Нет финансирования.
4	В здании школы из мастерской необходимо предусмотреть дополнительный выход непосредственно наружу.	01.10.2019 г.	Выполнено	
5.	Запоры на дверях эвакуационных выходов (из кабинета технологии) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (закрыты на замок).	01.08.2020 г	Выполнено	
6.	Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания	01.08.2020 г	Выполнено	

И. о.директора школы:



И.И. Саетгараев