

МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
420088, г. Казань, ул. Акалемика Губкина, 50, телефон 8(843) 221-61-52, факс 8(843)221-61-54,
E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Автозаводскому району
МО г. Набережные Челны

423827, Республика Татарстан, г Набережные Челны, пр-т Яшьлек д. 9 тел.: 8(8552) 54-66-13

**Предостережение
о недопустимости нарушения обязательных требований в области
пожарной безопасности**

«14» августа 2020 года

№ 48

В период с 09 ч. 00 мин. "07" августа 2020 г. по 11 ч. 00 мин. "07" августа 2020 г. проведено: комиссионная проверка готовности к новому учебному году

на территории МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №2" по адресу: ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, БУЛЬВАР ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ, ДОМ 3

(предварительная проверка поступившей информации, мероприятие по контролю,

В области пожарной безопасности на основании: Приказа ГУ МЧС России по Республике Татарстан от 27.07.2020г. № 641/230 «О подготовке образовательных учреждений к новому 2020-2021 учебному году», графика приемки готовности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Автозаводского района к 2020-2021 учебному году.

при проведении проверки установлено, что:

1. На объекте защиты инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям раздела 18 (п.472,473) ППРВРФ. ППРВРФ п. 2
2. На путях эвакуации размещены (установлены) различные материалы, изделия (скульптуры). ППРВРФ п.36 «б»
3. Горизонтальное размещение пожарных извещателей выполнено не расстоянии менее 0,5м от электросветильников. Федеральный закон № 123-ФЗ 22.07.2008 г. ст.4, ст.54, СП 5.13130.2009 п.13.3.6
4. Над эвакуационным выходом 1 этажа здания отсутствует световой оповещатель "Выход". Федеральный закон № 123-ФЗ 22.07.2008 г. ст.4, ст.54, СП 3.13130.2009 п.5.3
5. Отсутствует извещатель пожарный ручной (ИПР) возле эвакуационного выхода с первого этажа (центральный вход). Федеральный закон № 123-ФЗ 22.07.2008 г. ст.4, ст.54, СП 5.13130.2009 п. 13.13.2*
6. В коридоре на первом этаже (возле центрального входа) отсутствует точечный дымовой пожарный извещатель установленный на расстояние не более 4,5 м от стены. Федеральный закон №

54-66-13, E-mail: ondap@mail.ru отделение надзорной деятельности
и профилактической работы по Автозаводскому району МО г.
Набережные Челны.

(контактные данные органа государственного контроля (надзора), включая почтовый адрес и адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, уведомления об исполнении предостережения)

Для информации:

По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем могут быть поданы в орган государственного контроля (надзора), направивший предостережение, возражения в бумажном виде почтовым отправлением либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты органа государственного контроля (надзора), либо иными указанными в предостережении способами.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности
и профилактической работы МО г. Набережные Челны
по Автозаводскому району

Р.И. Галиуллин

(должность, фамилия, инициалы
начальника органа ГПН)

(подпись, М.П.)

Ознакомлен:

Директор МАУДО ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №2"

Белкина М.В.

(должность, фамилия, инициалы
руководителя организации)

(подпись, М.П.)