



Федеральная служба по экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
(РОСТЕХНАДЗОР)

## ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

### ПРЕДПИСАНИЕ № 43-21-30-057

Законному представителю  
Муниципального автономного учреждения  
дополнительного образования города Набережные Челны «Детская школа хореографического искусства №17»  
И.о.директору Комаровой Веронике Павловне

«11» апреля 2017 г.

423825, РТ, г. Набережные Челны, ул. Татарстан,  
д.14.

(адрес организации)

Начальник Челнинского территориального отдела Приволжского управления Заляев И.И., старший государственный инспектор Челнинского территориального отдела Приволжского управления Новорусским В.Ю.

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 11 апреля 2017 года № 43-21-30-057, составленного по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Набережные Челны «Детская школа хореографического искусства №17», ОГРН 1041616097335, ИНН 1650123682, юридический адрес: 423825, РТ, г. Набережные Челны, ул. Татарстан, 14.

в присутствии И.о.директора МАУ ДО «ДШХИ №17» Комаровой Вероники Павловны

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

с участием не привлекались

(привлекаемые к проверке экспертные организации и другие)

### ПРЕДПИСЫВАЮТ:

**Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:**

| № п/п   | Описание и характер выявленных нарушений  | Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено                        | Срок устранения нарушения |
|---|---|--|---------------------------|
| 1   | 2   | 3  | 4                         |
| <b>Соблюдения требований законодательства по энергетической безопасности при эксплуатации электроустановок.</b> |   |  |                           |
| 1.  | Не обеспечена надежная и безопасная эксплуатация электроустановок, отсутствуют надписи с наименованием включаемых | Нарушение пункта 2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от | Устранить до 30.06.2017   |

|    |   |  |                         |
|----|---|--|-------------------------|
|    | устройств, диспетчерские наименования на лицевых и оборотных сторонах распределительных щитах. Фотография №1.   | 13.01.2003г., зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03г. № 4145. Фотография №1.   |                         |
| 2. | Не обеспечена надежная и безопасная эксплуатация электроустановок, приказом по учреждению № 7 от 12.01.2017 ответственным за электрохозяйство назначен электромонтер Протасов Василий Петрович.   | Нарушение пунктов 1.2.3, 1.2.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03г. № 4145.  | Устранить до 30.06.2017 |
| 3. | Не обеспечена надежная и безопасная эксплуатация электроустановок, не составлена электрическая схема электроснабжения МАУ ДО «ДШХИ №17» с указанием: установленной мощности всех потребителей электроэнергии (светильники, нагревательные электроприборы и др.), марки и тока расцепителя пускорегулирующей аппаратуры (пускатели, пусковые кнопки, выключатели и др.), протяженности электросетей (кабели, провода), марок и сечения, способов прокладки, исполнительная схема электросетей. | Нарушение пункта 1.8.2. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03г. № 4145   | Устранить до 30.06.2017 |
| 4. | Не обеспечена эксплуатация оборудования условиям работы при номинальных режимах, в распределительных щитах отсутствует ограждающий экран токоведущих частей от случайных прикосновений. Фото № 5  | Пункт 2.2.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г   | Устранить до 30.06.2017 |
| 5. | Не выполняются требования правил охраны труда, в приказах по учреждению № 265 от 28.07.2016, № 268 от 28.07.2016 имеется ссылка на отмененные Межотраслевые правила по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок.  | Нарушение пункта 1.1. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Постановлением Минтруда и социального защиты РФ от 24.07.2013г. №328н, зарегистрированных Министерством юстиции России от 12.12.13г. № 30593.   | Устранить до 30.06.2017 |
| 6. | Не выполняются требования правил охраны труда, электроустановки не укомплектованы готовыми к применению испытанными средствами защиты согласно норм комплектования, а именно ручным изолирующим инструментом для безопасного производства работ в электроустановках до 1000 В. Отсутствует перечень комплектования сред-  | Нарушение пункта 2.16.8., приложение 7, приложение 8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №261, пункта 1.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Постановлением Минтруда и социального защиты РФ от 24.07.2013г. №328н, зарегистрированных Министерством | Устранить до 30.06.2017 |

|     |  |  |                         |
|-----|--|--|-------------------------|
|     | ствами защиты.   | юстиции России от 12.12.13г. № 30593.  |                         |
| 7.  | Не обеспечена надежная и безопасная эксплуатация электроустановок, отсутствуют бирки на проводах и кабелях в начале и конце линий распределительных шкафов, с указанием марки, напряжения, сечение, номер или наименование линии.  | Нарушение п. 2.4.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003, зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.2003 № 4145.  | Устранить до 30.06.2017 |
| 8.  | Не обеспечена надежная и безопасная эксплуатация электроустановок, не окрашены в черный цвет открыто проложенные заземляющие проводники в помещении швейного кабинета МАУ ДО «ДШХИ №17». Фотография №2.  | Нарушение пунктов 2.7.7, 2.2.40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003, зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.2003 № 4145. Фотография №2.                                   | Устранить до 30.06.2017 |
| 9.  | Не проводится своевременное техническое обслуживание электроустановок и электрооборудования МАУ ДО «ДШХИ №17» отсутствуют отчетные документы и журналы, в которых делаются отметки о выполненных работах. Фотография №3.   | Нарушение пунктов 1.2.2, 1.6.3, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03г. № 4145. Фотография №3.                               | Устранить до 30.06.2017 |
| 10. | Не обеспечена надежная и безопасная эксплуатация электроустановок, не проведены необходимые измерения и испытания электрооборудования в МАУ ДО «ДШХИ №17», после проведения реконструкции электрических сетей, а именно:<br>- испытание сопротивления изоляции проводов, кабелей до 1000В;<br>- проверка срабатывания автоматических выключателей;<br>- проверка цепи петля фаза-нуль; | Нарушение пунктов 2.12.17; 3.6.1; п. 28.5, 28.4, 28.5, 28.6, 28.11. прилож. №3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6, пункта 1.8.37. п.3 Правил устройства электроустановок, 7-е издание.. | Устранить до 30.06.2017 |
| 11. | Не удовлетворяют требованиям обеспечения электробезопасности заземляющие устройства, в помещении швейного кабинета МАУ ДО «ДШХИ №17» соединения многопроволочных жил заземляющего проводника щита выполнены без применения кабельных наконечников. Фотография №4.  | Нарушение пункта 1.7.139. Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 №204., ГОСТ10434-82 "Соединения контактные электрические. Общие технические требования".  | Устранить до 30.06.2017 |

