


СОГЛАСОВАНО:  
Председатель ПК  
 Л.Ю. Основина  
17 ноября 2020 г.



**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №31»  
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан  
г. Нижнекамск**

**ИНСТРУКЦИЯ № 041-2020  
по охране труда при электропаянии**

**1 Общая часть**

- 1.1. Содержи свое рабочее место в чистоте и порядке.
- 1.2. Храни инструмент, спецодежду и защитные средства на специально предназначенных для них местах.
- 1.3. Будь внимателен и требуй внимательности от рядом стоящих товарищей.
- 1.4. При несчастном случае, появлении рези в глазах или недомогании сообщи учителю.

**2.Меры предосторожности**

**2.1. Перед началом работы:**

- 2.1.1. Надеть установленную спецодежду.
- 2.1.2. Удали с рабочего места посторонние и ненужные для работы предметы.
- 2.1.3. Подготовь и проверь исправность инструмента, электропаяльника и приспособления. Особенно убедись в надежной изоляции ручки электродержателя в исправности (не перекрученном) состоянии проводов.
- 2.1.4. Проверь надежность заземления рабочего стола.
- 2.1.5. Убедись, что в радиусе 2-х метров от места работы нет легковоспламеняющихся материалов и горючих жидкостей.
- 2.1.6. О всех обнаруженных неисправностях сообщи учителю и без его разрешения к работе не приступать

**2.2. Во время работы:**

- 2.2.1. Обращаясь с электропаяльником осторожно, не роняй и не используй его в качестве ударного инструмента.
- 2.2.2. При кратковременных перерывах в работе клади нагретый электропаяльник на специальную подставку, не держи его на коленях, не клади на стол и не вешай на гвоздь.
- 2.2.3. При отлучке с рабочего места электропаяльник выключи, вилку из штепсельной розетки рывком за провод НЕ ВЫКЛЮЧАЙ.

- 2.2.4. В случае загорания проводов выключи электричество и затуши пламя песком.
- 2.2.5. Не смачивай руки кислотой (хлорным цинком).
- 2.2.6. Не разливай кислоту (хлорный цинк) на стол или пол.
- 2.2.7. Не пробуй кислоту (хлорный цинк) на язык.
- 2.2.8. Во время пайки применяй защитные очки.
- 2.3. По окончании работы:
- 2.3.1. Выключи электропаяльник.
- 2.3.2. Убери рабочее место, положи инструмент на предназначенное место.
- 2.3.3. Выключи (закрой) вентилятор.
- 2.3.4. Вымой лицо и руки, приведи себя в порядок.

СОГЛАСОВАНО

Ответственный за ОТ:

 /  
(подпись)

Зарипов А.А. /  
(расшифровка подписи)

С инструкцией ознакомлены:

_____ /	_____ /	_____ /
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
_____ /	_____ /	_____ /
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
_____ /	_____ /	_____ /
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
_____ /	_____ /	_____ /
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)