

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТУБЕН КАМА ШӘһӘРЕ МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ БӘГЕМ САНУ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ	РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ГОРСӘ НИЖНЕКАМСК МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №31 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН	
№ 86	
17. апреля 2017г.	
Pic	
ИНН 1651028657 КПП 165101001	

Заместителю Главного государственного инспектора по Нижнекамскому муниципальному району РТ по пожарному надзору И.И.Шаехову

Администрация МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 с углубленным изучением отдельных предметов» НМР РТ доводит до Вашего сведения, что в ответ на Ваше предписание № 76-1/35 от 21 марта 2017г., были выполнены следующие пункты предписания:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности на путях эвакуации на лестничных маршах (клубно-спортивный блок), в местах установки первичных средств в пожаротушения и оповещения (ИПР)	Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. 390 «О противопожарном режиме» п.33. п. 13 п.6.1А ГОСТ Р 12.4.026	01.08.2017	Координатные указатели установлены.
	В тамбуре эвакуационного выхода из помещения спортивного зала допущено складирование горючих материалов.	Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. 390 «О противопожарном режиме» п.36 п/п»б»	01.08.2017	В тамбуре убраны горючие материалы
3.	В помещении подвала допущено хранение горючих материалов.	Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. 390 «О противопожарном режиме» п.23 «а»	01.08.2017	В подвале убраны горючие материалы
4.	После проведения работ по замене эл. светильников не произведены работы по заделке образовавшихся отверстий в противопожарных перекрытиях (в поэтажных коридорах и в помещениях столовой)..	Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. 390 «О противопожарном режиме» п.22	01.08.2017г.	Произведены работы по заделке образовавшихся отверстий.

2  
Ст. № 591  
17 04 17

5.	5. В помещении кладовой на первом этаже допускается установка штепсельных розеток и выключателя.	Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. 390 «О противопожарном режиме» п.348	01.08.2017	Штепсельные розетки убраны, выключатель пере установлен.
6.	Расстояния от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя превышает 20 метров. Расстояния между огнетушителями установленными в поэтажных коридорах более 20 метров (фактически более 30-40 метров), тем самым ; не обеспечиваются требования норм пожарной безопасности по размещению первичных средств пожаротушения в общественных зданиях.	Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. 390 «О противопожарном режиме» п.165.468.470. 471.414	01.08.2017	
7.	На основании акта проверки работоспособности системы АГГП выданного ООО «Камтех» система АПС имеющаяся на объекте демонтирована. новая система не смонтирована, в эксплуатацию не введена.	Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. 390 «О противопожарном режиме» п.61	01.08.2017	



И.о. директора

*Handwritten signature*

Н.Г.Шандренкова

И.о. заместителя директора по АХР  
Багаутдинова Н.Н.