

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому  
муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической  
работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,  
(84345) 2-46-20

с. Фомкино  
(место составления акта)

" 14 " сентября 20 18 г.  
(дата составления акта)

11 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**N 243**

По адресу/адресам: Республика Татарстан Нурлатский муниципальный район село  
Фомкино, ул. Школьная дом № 18.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 243 от 03.09.2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Фомкинская средняя  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального  
общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики Татарстан  
(предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 14 " сентября 20 18 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. " 14 "  
сентября 20 18 г. Продолжительность 02 часа 00 минут  
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/02 часа 00 минут  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: МОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и  
профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Сафиуллин Х.С. (заполняется при проведении выездной проверки)  
05.09.2018 года 13 часов 35 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)  
Лицо(а), проводившее проверку: Талипов Альмарис Ниязович старший инспектор

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность  
межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и ПР  
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию  
ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при  
наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов  
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Сафиуллин Халим Салихович - директор МБОУ «Фомкинская средней общеобразовательной школы Нурлатского муниципального района Республики Татарстан».

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных правовых актов):

**1. Здание не оборудовано молниезащитным устройством;**

В соответствии с назначением зданий и сооружений необходимость выполнения молниезащиты и ее категория, а при использовании стержневых и тросовых молниеотводов - тип зоны защиты определяются по табл. 1 (Требование таблицы № 1 п. 15, РД 34.21.122-87 инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений);

**2. У пожарного гидранта (стояка), а также по направлению движения к нему не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий);**

Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

(Требование п. 55 абзац 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника. (Требование п. 8.6 абзац 7 СП 8.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты источники наружного противопожарного водоснабжения»);

**3. Не выполнена наружная пожарная лестница входа на кровлю здания (чердачное помещение);**

- Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечиваются конструктивным объемно-планировочными, инженерно-техническими и организационными мероприятиями. К ним относятся: - устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других способов подъема персонала пожарных подразделений и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий. (Требование п. 8.1, п.п 2 СНиП 21-01-97\*);

**4. Не проводится ежегодная проверка состояния огнезащитной обработки конструкций чердачного помещения (стропила, обрешетка), с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки);**

- Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на краске, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными всучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раз в год. (Требование п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);

**5. Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (масляная краска) для покраски полов и стен на путях эвакуации.**

п. 6.25\* - В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса А изолированные газо-

В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. (Требование ч.1 ст.1; ч. 1.ст.6; ч.6 ст.134 табл.28,29; ч.4 ст.145; ч.7 ст.146; ч.11 ст.13 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Закон №123-ФЗ, п. 6.25\* СНиП 21-01-97\*; п.4.3.2 СП1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 243/1/167 от 14.09.2018 года, протокол об административном правонарушении № 336-2018-0230 от 14.09.2018 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

А.Н. Талипов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Сафиуллин Халим Салихович, директор МБОУ «Фомкинской средней общеобразовательной школы Нурлатского муниципального района Республики Татарстан».

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 14 " сентября 20 18 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому  
муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической  
работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. им. Р. С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,  
(84345) 2-46-20

**Предписание № 243 / 1 / 167  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Фомкинская средняя**  
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического  
лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,  
**общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики Татарстан**  
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)  
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного  
инспектора **МОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам** по пожар  
(наименование органа ГПН)  
ному надзору № 243 от "03" сентября 20 18 года, ст. 6 Федерального  
закона от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с  
13 час. 00 мин. "14" сентября 20 18 г. по 15 час. 00 мин. "14"  
сентября 20 18 г. проведена проверка

Старшим инспектором МОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))  
**УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Талиповым Альмарисом**

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
**Ниязовичем МБОУ «Фомкинская средняя общеобразовательная школа Нурлатского**  
проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,  
**муниципального района Республики Татарстан», Республика Татарстан Нурлатский  
муниципальный район с. Фомкино, ул. Школьная, дом № 18.**  
органов местного самоуправления)

совместно с **Директором МБОУ «Фомкинской средней общеобразовательной школы**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,  
**Нурлатского муниципального района Республики Татарстан» Сафиуллиным Халимом  
Салиховичем.**

участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности" необходимо устраниТЬ следующие нарушения  
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выведенного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопаснос ти	Отметка (подпись) о выполнении (указывается я только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<b>Здание не оборудовано молниезащитным устройством;</b>	В соответствии с назначением зданий и сооружений необходимость выполнения молниезащиты и ее категория, а при использовании стержневых и тросовых молниеотводов - тип зоны защиты определяются по табл. 1 (Требование таблицы № 1 п. 15, РД 34.21.122-87 инструкция по устройству	август 2019г.	

		молниезащиты зданий и сооружений);	
2.	У пожарного гидранта (стояка), а также по направлению движения к нему не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий);	<p>Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p> <p>(Требование п. 55 абзац 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);</p> <p>У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника. (Требование п. 8.6 абзац 7 СП 8.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты источники противопожарного водоснабжения»);</p>	август 2019г.
3.	Не выполнена наружная пожарная лестница входа на кровлю здания (чердачное помещение);	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечиваются конструктивным объемно-планировочными, инженерно-техническими и организационными мероприятиями. К ним относятся: - устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других способов подъема персонала пожарных подразделений и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий. (Требование п. 8.1, п.п 2 СНиП 21-01-97*);</li> </ul>	август 2019г.
4.	Не проводится ежегодная проверка состояния огнезащитной обработки конструкций чердачного помещения (стропила, обрешетка), с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки);	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на краске, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при</li> </ul>	август 2019г.

		отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раз в год. (Требование п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);	
5.	<b>Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (масляная краска) для покраски полов и стен на путях эвакуации.</b>	<p>-В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.</p> <p>(Требование ч.1 ст.1; ч. 1.ст.6; ч.6 ст.134 табл.28,29; ч.4 ст.145; ч.7 ст.146; ч.11 ст.13 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Закон №123-ФЗ, п. 6.25* СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);</p>	<b>август 2019г.</b>

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
 руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
 руководители органов местного самоуправления;  
 собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Старший инспектор межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Талипов А.Н.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П. <\*>

" 14 " сентября 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

**Директор МБОУ «Фомкинской средней общеобразовательной школы  
Нурлатского муниципального района  
Республики Татарстан» Сафиуллин  
Халим Салихович.**

(должность, фамилия, инициалы)

" 14 " сентября 20 18 г.

<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.