

	измерениям.	г.	
22.	Не выполнена основная система уравнивания потенциалов на вводе в здание.	п.1.7.82. Правил устройства электроустановок, 7-е издание, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002г.№204.	04.06.2018
23.	Не заземлены (не присоединены к защитному РЕ-проводнику) кабельные лотки в электрощитовой лицея.	п. 1.7.83., п. 1.7.76. Правил устройства электроустановок, 7-е издание, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002г.№204.	04.06.2018
24.	Не снабжены стойкими к воздействию окружающей среды бирками кабели в электрощитах в помещении электрощитовой, в спортзале.	п. 2.4.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6	04.06.2018
25.	Не заземлены (не присоединены к защитному РЕ-проводнику) металлические корпуса этажных электрощитов, электрощита в зале для приема пищи в столовой.	п. 7.1.76 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 №204	04.06.2018
26.	Отсутствует защитная панель, закрывающая токоведущие части, на электрощите, установленном в зале столовой.	п. 2.2.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6	04.06.2018
27.	В учебных кабинетах лицея имеются штепсельные розетки без защитного устройства, автоматически закрывающего гнезда розетки при вынутой вилке.	п. 7.1.49 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минтопэнерго РФ от 06.10.1999	04.07.2018
28.	На дверцах этажных электрощитов, на электрощите в зале столовой на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и диспетчерское наименование щитов.	п.2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03г. № 4145	04.06.2018
29.	По территории лицея проходят ВЛ с изолированными проводами, прокладка проводов ВЛИ осуществлена непосредственно по крышам зданий лицея.	п. 2.4.95., п. 2.4.57. Правил устройства электроустановок 7 изд., утвержденных приказом Минэнерго РФ от 20.05.2003 №187	04.07.2018
30.	На дверце электрощита в зале столовой отсутствует предупреждающий знак	п.2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных	04.06.2018