

	малого спортзала земляной насыпью со стороны улицы.	Размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов.		
19.	Не обеспечено открывание дверцы пожарного шкафа в течение нормируемого времени (отсутствуют ключи для открытия замка дверей шкафов).	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4, 5, 6; ГОСТ Р 51844-2009 п. 7.8. Открывание дверцы шкафа, модуля, отсека в экстренных случаях проверяют в соответствии с правилами, приведенными в эксплуатационной документации на пожарный шкаф. При этом должно быть обеспечено безопасное открывание дверцы в течение не более 15 с.	01.08.2020г.	
20.	В подвальном этаже отсутствует система оповещения при пожаре.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4,5,6; СП 3.13130.2009 п.7 табл. 2; НПБ 104-2003 п.5.1 табл.2.	01.08.2020г.	
21.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают должный уровень звука (тихое звучание оповещателей СОУЭ).	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4,5,6; СП 3.13130.2009 п.4.1; НПБ 104-2003 п.3.14. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука, уровень звука постоянно-го шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.	01.08.2020г.	
Здание школы (начальные классы)				
22.	Запоры на дверях эвакуационного выхода на втором этаже не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации в РФ п.35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2020г.	
23.	На лестничной клетке 3-го этажа отсутствует дверь с устройством и с приспособлением для самозакрывания и с уплотнениями в притворах.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4, 5, 6; СНиП 21-01-97*, п.6.18; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	01.08.2020г.	
24.	На втором этаже отсутствует система оповещения при пожаре.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4,5,6; СП 3.13130.2009 п.7 табл. 2; НПБ 104-2003 п.5.1 табл.2.	01.08.2020г.	
25.	Эвакуационный путь проходит через помещения класса технологии.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации в РФ п.33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности.	01.08.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;