



№3 от 30.03.2022г.

**Выполнение предписания № 143/1/106 от 10.06.2021г.  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 65 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА СОВЕТСКОГО  
РАЙОНА г.КАЗАНИ**

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухоотводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	(Ст.1, ст.6 Федерального закона № 123 – ФЗ, ст.46 Федерального закона № 184 – ФЗ, п.43 Правил противопожарного режима в РФ)	01.04.2022	выполнено
2	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа (не обеспечено)	(Ст.1, ст.6 Федерального закона № 123 – ФЗ, ст.46 Федерального закона № 184 – ФЗ, п.26 Правил противопожарного режима в РФ)	01.04.2022	выполнено
3	Не в полной мере проведено обучение мерам пожарной безопасности всех работников организации работников, осуществляющих круглосуточную охрану организации	(Ст.1, ст.6 Федерального закона № 123 – ФЗ от 22.07.2008г., ст.46 Федерального закона № 184 – ФЗ, п.3 Правил противопожарного режима в РФ)	01.04.2022	выполнено
4	Помещения разных классов функциональной пожарной опасности не разделены противопожарными преградами, а именно кладовая второго этажа от общего объема противопожарной дверью	(Ст.1, ст.6, ст.88 Федерального закона № 123 – ФЗ от 22.07.2008г., ст.46 Федерального закона № 184 – ФЗ, п.5.4.19 свода правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;	01.04.2022	выполнено
5	Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем вентиляции и кондиционирования воздуха (дальс- системы вентиляции). Отключение систем вентиляции должно осуществляться по сигналам, формируемым автоматическими установками	(Ст.1, ст.6 Федерального закона № 123 – ФЗ от 22.07.2008г., ст.46 Федерального закона № 184 – ФЗ, п.42 Правил противопожарного режима в РФ, п.6.24 СП 7.13130.2013);	01.04.2022	система вентиляции и кондиционирования воздуха в ДОО отсутствует

	автоматической пожарной сигнализацией			
6	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещению хозблока, кладовой второго этажа, прачечной, пищеблока	(Ст.1, ст.6 Федерального закона № 123 – ФЗ, ст.46 Федерального закона № 184 – ФЗ, п.12 Правил противопожарного режима в РФ)	01.04.2022	выполнено
7	Руководитель организации не обеспечил в полной мере наличия приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток	(Ст.1, ст.6 Федерального закона № 123 – ФЗ, ст.46 Федерального закона № 184 – ФЗ, п.24 Правил противопожарного режима в РФ)	01.04.2022	выполнено
8	Высота основного выхода в свету менее 1,9м. При этом отсутствует соответствующее обоснование, учитывающее существующее значение высоты выхода – расчетное, экспериментальное или иное. В любом случае при высоте выхода менее 1,9м должно быть применено обозначение верхнего края выхода в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, а также обеспечена его травмобезопасность	(Ст.1, ст.6 Федерального закона № 123 – ФЗ от 22.07.2008г., ст.46 Федерального закона № 184 – ФЗ, п.42 Правил противопожарного режима в РФ, п.4.2.18 СП 1.13130.2020);	01.04.2022	Проект здания, 1980 года ввода в эксплуатацию, не предусматривает выполнение данного требования
9	Не обеспечено наличие указателей направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	(Ст.1, ст.6 Федерального закона № 123 – ФЗ, ст.46 Федерального закона № 184 – ФЗ, п.48 Правил противопожарного режима в РФ)	01.04.2022	выполнено
10	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении	(Ст.1, ст.6 Федерального закона № 123 – ФЗ, ст.46 Федерального закона № 184 – ФЗ, п.9 Правил противопожарного режима в РФ)	01.04.2022	выполнено
11	Руководитель организации не обеспечил проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	(Ст.1, ст.6 Федерального закона № 123 – ФЗ, ст.46 Федерального закона № 184 – ФЗ, п.52 Правил противопожарного режима в РФ)	01.04.2022	задвижки с электроприводом в ДОО не имеются

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 65»

Р.М.Гайнетдинова



ОТПРАВИТЕЛЬ <b>МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ          ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ          УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 65"</b>	ПОДПИСАНО
ВЛАДЕЛЕЦ СЕРТИФИКАТА <b>Сафиуллина Гульназ Минтагировна</b>	
ДОЛЖНОСТЬ <b>Заведующий</b>	
СЕРТИФИКАТ <b>00D75E0CCD92AD4764FA9C9C3F7F309E          C2</b>	ПОДПИСАН <b>10.12.2024 10:43:02 MCK</b>
ПОДПИСЬ ВЕРНА	