

МБДОУ «Балтасинский детский сад №1
комбинированного вида» Балтасинского
муниципального района РТ
РТ, п.г.т. Балтаси, улица Наримана, дом 24
Индекс 422250, Телефон (8-268) 2-44-38
ИНН 1612003793 КПП 1612011001
ОГРН 1021607758391

Татарстан республикасының Балтач
муниципаль районы МБМББУ Балтачның
1 нче номерлы балалар бакчасы
ТР, Балтач, Нариман урамы, 24 йорт
Индекс 422250, Телефон (8-268) 2-44-38
ИНН 1612003793 КПП 1612011001
ОГРН 1021607758391

Исх. № 13
от «19» марта 2018 г.

Начальнику МОНД и ПР по Балтасинскому
и Кукморскому муниципальным районам
УДН и ПР ГУ МЧС России по РТ
Исмагилову Р.Р.
заведующей МБДОУ «Балтасинский
детский сад №1 комбинированного вида»
Г.Х.Хайруллиной

В ответ на предписание МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ
МЧС России по РТ № 2/1/3 от 30.01.2018 г. направляю Вам отчет об исполнении
предписания «Об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара».

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта	Срок устранени я	Отметка об исполнении предписания	Примерна я стоимость работ устранени я нарушени й
1	Здание детского сада не в достаточном количестве обеспечено источником наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров	Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение /часть 1 статьи 62 ФЗ №123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 9.10 СП 8.13130.2009/	10.01.2019	В связи с обоюдным соглашением между МБДОУ «Балтасинский детский сад №1» и МБДОУ «Балтасинский детский сад №2» обеспечение источником наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров не требуется. Так как на расстоянии 170	

				метров на территории МБДОУ «Балтасинский детский сад №2» имеется пожарный гидрант.	
2	По направлению движения к противопожарному у гидранту, являющимся источником наружного противопожарного водоснабжения, не установлены соответствующие указатели (выполненные с использованием светоотражающих покрытий) с указанием расстояния до пожарного гидранта	У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника /п. 55 Правил противопожарного режима в РФ; п. 8.6 СП 8.13130.2009/	10.04.2018	Заявка о приобретении указателя с указанием расстояния до пожарного гидранта подана в ИП Шакирзянов Р.И.	1000 р.
3	На путях эвакуации применены ковровые изделия, при этом не подтверждена допустимость применения данных материалов на путях эвакуации по показателям пожарной опасности, предоставлением соответствующих сертификатов пожарной безопасности	Согласно Постановления правительства Российской Федерации №241 панели, ковровые изделия подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" /п. 6.25* СНиП 21-01-97*; Постановление правительства Российской Федерации от 17 марта 2009 года №241/	10.04.2018	Ковровые изделия не соответствующие пожарной безопасности на путях эвакуации устранены.	
4	Здание детского сада не защищено соответствующим	Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания достигается установкой устройства молниезащиты	10.01.2019	Направлено ходатайство в МКУ «Управление образования	*

	молниеотводом от грозовых разрядов молнии согласно инструкций по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций	зданий, сооружений и оборудования /ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 50 часть 1 пункт 4 ; СО 153-34.21.122-2003/		БРИК» о необходимости молниеотвода от грозовых разрядов молний.	
5	Не достаточно обеспечен огнетушителями	Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям №1 и 2 , а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя./п.42(в)Правил противопожарного режима в РФ/		Заявка о приобретении огнетушителей подана в ООО «Гранит»	5000 р.

Для устранения нарушений требуется финансирование в размере 6000 (шесть тысяч) рублей
 * Стоимость молниеотвода рассчитывается специалистами МБУ «Хозяйственно - эксплуатационной службы Балтасинского муниципального района РТ»

Заведующая МБДОУ №1



(Handwritten signature)

Г.Х. Хайруллина