

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение детский сад  
комбинированного вида № 36  
«Искорка» Елабужского  
муниципального района



Алабуга муниципаль районы  
муниципаль бюджет мэктэпкэчэ  
белем биру учреждениясы  
катнаш төрдэге «Очкынкай» 36  
нчы балалар бакчасы

423606 Республика Татарстан  
г. Елабуга, ул. Окружное шоссе д.27

Тел 8(85557) 9-60-93

423606 Татарстан Республикасы,  
Алабуга, Эйлэнгеч шоссе ур., 27

№ 92

« 23 » августа 2019 г.

Государственному инспектору  
по Елабужскому муниципальному району  
по пожарному надзору  
Ябурову А.С.

**Ответ на предписание об устранении нарушений, способствующих  
совершению административного правонарушения  
за № 94/1/45 от 19.06.2019г.выполнено**

Довожу до Вашего сведения, что в МБДОУ детский сад  
комбинированного вида №36 «Искорка» составлен план по устранению  
нарушений по итогам плановой проверки отделом надзорной деятельности  
по Елабужскому муниципальному району РТ

№ п.п	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
1	Допущено хранение горючих материалов: б/у автошин на территории МБДОУ	Выполнено 20.06.2019г
2	Не организована очистка приямков подвального помещения здания МБДОУ от горючего мусора, травы, растущих деревьев.	Выполнено 20.06.2019г
3	Не организовано выполнение горизонтальной входной площадки с ограждением глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери, на выходе, ведущем из коридора 1-ого этажа центральной части здания МБДОУ во	Выполнено 28.06.2019г

*подпись* *И.И. Шафеев*

	внутренний двор.	
4	Не организовано обучение пожарно-техническому минимуму должностного лица, старшего воспитателя МБДОУ Абакаевой Светланы Тагировны, исполняющей обязанности заведующей в период отсутствия основного руководителя.	Выполнено 13.08.2019г
5	Не организовано проведение проверки работоспособности внутреннегo противопожарного водопровода с привлечением организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности.	Выполнено 31.07.2019г
6	Не организовано выполнение уплотнения в притворах на двери из коридора 1-го этажа левой части здания в лестничную клетку.	Выполнено 15.07.2019г
7	Не организовано выполнение уплотнения в притворах на двери из коридора 2-го этажа левой части здания в лестничную клетку.	Выполнено 15.07.2019г
8	Не организовано выполнение уплотнения в притворах на двери из коридора 1-го этажа правой части здания в лестничную клетку.	Выполнено 15.07.2019г
9	Не организовано выполнение уплотнения в притворах на двери из коридора 2-го этажа правой части здания в лестничную клетку.	Выполнено 15.07.2019г
10	Не организовано выполнение уплотнения в притворах на двери из коридора 1-го этажа центральной части здания в лестничную клетку.	Выполнено 15.07.2019г
11	Не организовано выполнение уплотнения в притворах на двери из коридора 2-го этажа центральной части здания в лестничную клетку.	Выполнено 15.07.2019г
12	Допускается фиксирование самозакрывающихся дверей из коридоров в лестничные клетки здания МБДОУ.	Не допускается
13	В тамбуре эвакуационного выхода из группы №1 на прилегающую территорию размещены полки для хранения обуви.	Выполнено 20.06.2019г
14	Не организованы установки аппаратов для отключения электроснабжения помещения кастаньянши в группе №5 вне помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. Выключатели	Выполнено 23.07.2019г

	освещения находятся внутри помещения кастаньянши.	
15	Помещение кастаньянши в группе №5 не защищено автоматической установкой пожарной сигнализацией. В помещении смонтированы дымовые пожарные извещатели, шлейфы питания в коробах из ПВХ отсутствуют.	Выполнено 10.07.2019г
16	Не организована установка противопожарной двери в помещении кастаньянши в группе №5.	Договор заключен на установку противопожарных дверей от 10.07.2019. Двери не поступили по вине завода –изготовителя.
17	Не организована установка аппаратов для отключения электроснабжения помещения склада бассейна вне помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. Выключатели освещения находятся внутри помещения склада.	Выполнено 23.07.2019г
18	Не организована установка противопожарной двери в помещении склада бассейна.	Договор заключен на установку противопожарных дверей от 10.07.2019. Двери не поступили по вине завода –изготовителя.
19	Допущено заклеивание решеток вентиляционных каналов в помещениях групп МБДОУ.	Выполнено 20.06.2019г
20	Не организовано укомплектование пожарного рукава пожарным стволом в пожарном шкафу, расположенном в помещении бассейна.	Выполнено 20.06.2019г
21	Не обеспечено свободное открывание двери из помещения группы №7, ведущей наружу из здания. При проверке дверь не открывалась из-за технической неисправности.	Выполнено 22.06.2019г.
22	Допущено размещение строительных лесов, металлоконструкций и листов металла на площадке, ведущей из помещения группы №7 на наружную эвакуационную лестницу.	Выполнено 20.06.2019г
23	Допущено размещение строительных лесов, металлоконструкций и листов металла на площадке, ведущей из помещения группы №8 на наружную эвакуационную лестницу.	Выполнено 20.06.2019г

24	Не организовано выполнение защиты людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара посредством удаления продуктов горения из коридора 2-го этажа левой части здания МБДОУ через фрамуги верхнего освещения. При замене выполнено глухое ПВХ остекление без открывающихся элементов.	Выполнено 23.08.2019
25	Не организовано выполнение защиты людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара посредством удаления продуктов горения из коридора 2-го этажа правой части здания МБДОУ через фрамуги верхнего освещения. При замене выполнено глухое ПВХ остекление без открывающихся элементов.	Выполнено 23.08.2019

Заведующий



Т.А.Субботина