

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Елабужскому муниципальному району
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606
Т. ф. (85557) 4-72-09. E-mail: elabuga-ond@mail.ru

Преописание № 94/145
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

«19» июня 2019 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 36 «Искорка»
Елабужского муниципального района Республики Татарстан,
законному представителю — исполняющей обязанности заведующей Абакаевой Светлане Тагировне

Во исполнение: распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору
Ябурова Александра Сергеевича начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по Елабужскому муниципальному району РТ № 94 от «23» мая 2019 года, статьи 6.1 Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
«05» июня 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа
«13» июня 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа
«19» июня 2019 г. с 08 час. 00 мин. до 09 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

Проведена плановая, выездная проверка
Старшим инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому МР УИД и ПР ГУ МЧС России по РТ Соболевым
Владимиром Сергеевичем

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 36 «Искорка»
Елабужского муниципального района Республики Татарстан,
по адресу: РТ, г. Елабуга, ул. Окружное шоссе, 27

совместно с исполняющей обязанности заведующей детским садом — старшим воспитателем Абакаевой Светланой Тагировной, на основании приказа № 94 от 13.05.2019 года, заместителем
заведующей по АХЧ Хасановой Рузалией Минхарисовной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (было) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (укаывается только выполненное)
1	2	3	4	5
1.	Допущено хранение горючих материалов, б/у автомашин на территории МБДОУ	Руководитель организации обеспечивает очистку объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. пункт 77 Правил противопожарного режима	1 августа 2019 года	

№ 46
Дата 19.09.19

		<i>в Российской Федерации</i>		
2.	Не организована очистка приямков подвального помещения здания МБДОУ от горючего мусора, травы, растущих деревьев	Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. пункт 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	I августа 2019 года	
3.	Не организовано выполнение горизонтальной входной площадки с ограждением, глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери, на выходе, ведущем из коридора 1-го этажа центральной части здания МБДОУ во внутренний двор	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь ограждения. пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.2.3 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	I августа 2019 года	
4.	Не организовано обучение пожарнотехническому минимуму лица должностного лица, старшего воспитателя МБДОУ Абакаевой Светланы Тагировны, исполняющей обязанности заведующей в период отсутствия основного руководителя	Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарнотехнического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарнотехнического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. пункт 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	I августа 2019 года	
5.	Не организовано проведение проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с привлечением организации имеющей лицензию на данный вид деятельности	Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже, 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. пункт 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	I августа 2019 года	
6.	Не организовано выполнение уплотнения в притворах на двери из коридора 1-го этажа левой части здания в лестничную клетку	Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах. пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.18* Строительных норм и правил (СНиП: 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	I августа 2019 года	
7.	Не организовано выполнение уплотнения в притворах на двери	Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	I августа 2019 года	

	из коридора 2-го этажа левой части здания в лестничную клетку	пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.18* Строительных норм и правил СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»		
8.	Не организовано выполнение уплотнения в притворах на двери из коридора 1-го этажа правой части здания в лестничную клетку	Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах. пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.18* Строительных норм и правил СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	I	августа 2019 года
9.	Не организовано выполнение уплотнения в притворах на двери из коридора 2-го этажа правой части здания в лестничную клетку	Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах. пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.18* Строительных норм и правил СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	I	августа 2019 года
10.	Не организовано выполнение уплотнения в притворах на двери из коридора 1-го этажа центральной части здания в лестничную клетку	Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах. пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.18* Строительных норм и правил СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	I	августа 2019 года
11.	Не организовано выполнение уплотнения в притворах на двери из коридора 2-го этажа центральной части здания в лестничную клетку	Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах. пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.18* Строительных норм и правил СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	I	августа 2019 года
12.	Допускается фиксирование самозакрывающихся дверей из коридоров в лестничные клетки здания МБДОУ	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), и также снимать их. подпункт «г» пункта 36 Правил противопожарного режима в РФ	I	августа 2019 года
13.	В тамбуре эвакуационного выхода из группы № 1 на прилегающую территорию размещены полки для хранения обуви	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в оверных проемах, эвакуационных люках) различные мате-	I	августа 2019 года

		<p>риски, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;</p> <p>подпункт «б» пункта 36 Правил противопожарного режима в РФ</p>		
14	<p>Не организована установка аппаратов для отключения электроснабжения помещения кастиляницы в группе № 5 вне помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. Выключатели освещения находятся внутри помещения кастиляницы</p>	<p>Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.</p> <p>пункт 349 Правил противопожарного режима в РФ</p>	1	августа 2019 года
15.	<p>Помещение кастиляницы в группе № 5 не защищено автоматической установкой пожарной сигнализацией. В помещении смонтированы дымовые пожарные извещатели, илейфры питания в коробах из ПВХ отсутствуют.</p>	<p>В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категорий В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток.</p> <p>пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>пункт 4 Норм пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»</p>	1	августа 2019 года
16.	<p>Не организована установка противопожарной двери в помещении кастиляницы в группе № 5</p>	<p>Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.</p> <p>пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p>	1	августа 2019 года

		таблица 2 пункта 5.14*, пункт 7.4. Строительных норм и правил (НиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»		
17.	Не организована установка аппаратов для отключения электроснабжения помещения склада бассейна вне помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. Выключатели освещения находятся внутри помещения склада	Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. пункт 349 Правил противопожарного режима в РФ	1 августа 2019 года	
18.	Не организована установка противопожарной обверки в помещении склада бассейна	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 2 пункта 5.14*, пункт 7.4. Строительных норм и правил (НиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	1 августа 2019 года	
19.	Допущено заклеивание решеток вентиляционных каналов в помещениях групп МБДОУ	При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; подпункт «б» пункта 48 Правил противопожарного режима в РФ	1 августа 2019 года	
20.	Не организовано укомплектование пожарного рукава пожарным стволом в пожарном шкафу, расположенном в помещении бассейна	Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. пункт 57 Правил противопожарного режима в РФ	1 августа 2019 года	
21.	Не обеспечено свободное открывание двери из помещения группы № 7 ведущей наружу из здания. При проверке обверка не открылась из-за технической неисправности	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а	1 августа 2019 года	

		также блокировать двери эвакуационных выходов; подпункт «б» пункта 36 Правил противопожарного режима в РФ		
22.	Допущено размещение строительных лесов, металлоконструкций и листов металла на площадке, ведущей из помещения группы № 7 на наружную эвакуационную лестницу	На объектах защиты запрещается: размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир; подпункт «ж» пункта 23 Правил противопожарного режима в РФ	1 августа 2019 года	
23.	Допущено размещение строительных лесов, металлоконструкций и листов металла на площадке, ведущей из помещения группы № 8 на наружную эвакуационную лестницу	На объектах защиты запрещается: размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир; подпункт «ж» пункта 23 Правил противопожарного режима в РФ	1 августа 2019 года	
24.	Не организовано выполнение защиты людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара посредством удаления продуктов горения из коридора 2-го этажа левой части здания МБДОУ через фрамуги верхнего освещения. При замене выполнено глухое ПВХ остекление без открывающихся элементов	Система противодымной защиты здания, сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения. Система противодымной защиты должна предусматривать один или несколько из следующих способов защиты: использование объемно-планировочных решений зданий и сооружений для борьбы с задымлением при пожаре; использование конструктивных решений зданий и сооружений для борьбы с задымлением при пожаре; часть 1, часть 2 статьи 56 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	1 августа 2019 года	
25.	Не организовано выполнение защиты людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара посредством удаления продуктов горения из коридора 2-го эта-	Система противодымной защиты здания, сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения	1 августа 2019 года	

<p>жа правой части здания МБДОУ через фрамуги верхнего освещения. При замене выполнено глухое ПВХ остекление без открывающихся элементов</p>	<p>их распространения. Система противоподымной защиты должна предусматривать один или несколько из следующих способов защиты: использование объемно-планировочных решений зданий и сооружений для борьбы с задымлением при пожаре; использование конструктивных решений зданий и сооружений для борьбы с задымлением при пожаре; часть 1, часть 2 статьи 56 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p>		
--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Старший инспектор отдела НД и ПР
по Елабужскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Соборнов Владимир Сергеевич



(Handwritten signature)

«19» июня 2019 г.

Предписание для исполнения получила:

Исполняющая обязанности заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида № 36 «Искорка» Елабужского муниципального района Абакаева Светлана Таировна

(Handwritten signature)

«15» июня 2019 г.

(Faint handwritten text)