

Татарстан Республикасы
Түбән Кама муниципаль районы
мәктәпкәчә мәгариф идарәсе
муниципаль автономияле учреждениесенен
«Гомуми үстерелеше 88 нче балалар бакчасы»

Республика Татарстан
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №88»
Нижнекамского муниципального района РТ

423570 Түбән Кама шәһәретел
Тынычлык проспекты 12 йорт

Телефон
8(8555) 36-33-92
nk.kindergarten88@gmail.com

423570 г. Нижнекамск
проспект Мира д. 12

ИНН 1651027861/ОГРН 1021602502602

Начальнику отдела надзорной деятельности и
профилактической работы
по Нижнекамскому муниципальному району РТ
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Р.Ф.Насибуллину

от заведующего МАДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №88» НМР РТ
Шарифуллиной Зульфийи Нургаяновны

Исх. № 15 от 26.01.2021г.

Ответ
на предписание № 26/1/11 от 14.02.2020г.
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Сообщаем о том, что выявленные нарушения правил пожарной безопасности обсудили с коллективом МАДОУ №88 с целью недопущения подобных нарушений в последующем.

С лицами ответственными за противопожарное состояние проведен внеплановый инструктаж.

Заместителю заведующего по хозяйственной работе, за допущенные нарушения правил пожарной безопасности объявлено устное замечание

№ п/п	Вид нарушения	Срок устранения	Отметка о выполнении
1	Дверь, предусмотренные проектной документации и препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации в помещении медицинского блока демонтирована.	01.07.2020	выполнено (установлено дверное полотно)
2	Предусматриваемый в составе объекта класса Ф1.1 пищеблок не выделен противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости- перекрытиями 2-го типа). Дверь, выходящая в коридор первого этажа не противопожарная.	01.02.2021	выполнено (установлена противопожарная дверь ООО «Арсенал 16»)
3	Помещения хозяйственного блока (склады хранения горючих материалов), согласно предоставленных расчетов имеющих категорию пожарной опасности В-2, не защищены	01.02.2021	выполнено (проведено категорирование)

	соответствующими автоматическими установками противопожарной защиты.		помещения хозяйственного блока ООО "АСБ")
4	Допущено размещение на путях эвакуации (проход из музыкального зала на 2-м этаже) различных материалов и мебели (обустроен класс для занятий татарского языка).	01.07.2020	выполнено (убрали мебель с путей эвакуации)
5	В помещении общего коридора медицинского блока ковер на путях эвакуации не закреплен к полу.	01.07.2020	выполнено (ковровое покрытие убрано)
6	На объекте не организовано не реже 1 раз в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний металлической пожарной лестницы (ведущая на кровлю), установленной снаружи здания, с составлением соответствующего протокола испытаний, в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	01.07.2020	выполнено (установлена с проведением эксплуатационных испытаний наружная стационарная пожарная лестница ООО "ПОЖ-АУДИТ")
7	В здании не хранится (не предъявлена при проверке) исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	01.07.2020	выполнено (собрана исполнительная документация по пожарной защите объекта)
8	В подвальном этаже не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазанепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями).	01.07.2020	выполнено (провели работы по заделке отверстий негорючими материалами)
9	Допускается установка огнетушителей (массой до 15 кг) на высоте 1,5м.	01.07.2020	выполнено (установлены огнетушители на высоте 1,5м.)
10	Предусмотренные в составе объекта класса Ф 1.1 производственное, складское помещение (помещения мастерской кастаньяши и хранения реквизита) не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа). Двери, выходящие в помещение спортивного зала и холл бассейна не противопожарные.	01.07.2020	выполнено (помещения мастерской кастаньяши и хранения реквизита выделены противопожарной дверью)
11	В здании в душевом помещении бассейна допущено размещение архива и хранение сгораемых материалов (хоз.инвентарь, картонные коробки с новогодних украшениями, мебели и т.п.). Указанное помещение не выделено противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа). Дверь, выходящая в общий коридор не противопожарная.	01.07.2020	выполнено (хранение сгораемых материалов (хоз.инвентарь, картонные коробки с новогодних украшениями, мебели перенесены в помещение с противопожарной дверью)

12	Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности у эвакуационных выходов на лестничную клетку из помещения группы №12.	01.07.2020	выполнено (подрядчиком АО “УИСП” смонтирована система оповещения управления эвакуацией выходов на лестничную клетку из помещения группы №12)
13	При наличии одного ввода водопровода в здании отсутствует предусмотренная проектной документацией обводная линия у счетчиков холодной воды (на момент проверки наблюдается частично демонтированный трубопровод у электросчетчика учета холодной воды марки «ЭМИР-ПРАМЕР-550» Ду40мм. Заводской номер 40331312, при диаметре трубопровода холодной воды, совмещенного с противопожарным Ду50мм). Сведений об обеспечении нормативным расходом воды для тушения пожаров в здании не имеется (не представлены).	01.07.2020	выполнено (монтирована обводная линия у счетчиков холодной воды, силами УДО ХЭК)

Заведующий МАДОУ №88 _____ З.Н.Шарифуллина