

423570 Тубән Кама
Шинниклар пр., 29

т.(8555) 36-16-00
e-mail: detsad_78@mail.ru


423570 Нижнекамск
пр. Шинников, 29

Сайт: <https://edu.tatar.ru/nkamsk/dou78>

Исх № 12/20 от 15.06.2020г.

Старшему инспектору отдела НД и ПР
по Нижнекамскому муниципальному району
РТ УНД и ПР ГУ МЧС России
по Республике Татарстан
майору внутренней службы
Илаловой Э.Р.

заведующего МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида с группами
для детей с нарушениями речи № 78»
А.К. Ризвановой



План мероприятий

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности на предписание № 70/1/39 от 28.05.2020 г.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с проверкой проведенной старшим инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Илаловой Э.Р. в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» выполнены следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по ПБ. требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

« 3 » листов
Вх. № 453
« 15 » 06 2020 г.
Отдел Государственного пожарного надзора Нижнекамского района РТ

<p>Помещения хозяйственного блока (уличный склад № 3, уличный склад № 7) не защищены соответствующими автоматическими установками противопожарной защиты. Согласно предоставленных расчетов пожарной опасности указанные помещения соответствуют категории В 2</p>	<p>В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.), венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности: лестничных клеток.</p> <p>п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».</p> <p>и 3.3 НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях: п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»</p>	<p>01.04.2021г.</p>	
<p>2. Система АПС и СОУЭ, имеющаяся на объекте не обеспечена в соответствии с требуемыми нормами (с достаточной емкостью аккумуляторов) источниками бесперебойного электропитания. Согласно муниципального контракта № 917 от 09.01.2020 г. (идентификационный код 193165106304116510100100230018 020000) на техническое обслуживание систем противопожарной защиты (автоматических установок ПС и систем оповещения и управления эвакуацией) обслуживание указанных систем в учреждении проводит АО «Управление инвестиционно-строительными проектами» Согласно акта обследования систем пожарной автоматики от 18.05.2020г. проведенного совместно с представителем АО «УИСП» Федоровым Е.В., емкость</p>	<p>Ст. 84 п. 7 Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения.</p> <p>Ст.84 п.11 Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания.</p> <p>Ст. 91 2. Автоматические установки пожарной сигнализации, пожаротушения должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания.</p> <p>ст. 4, ст.6, п.7, п. 11 ст.84, п.2, ст.91 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях ПБ» (в ред.), п.61 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в РФ».</p>	<p>01.04.2021г.</p>	

аккумуляторов не достаточно для работы в тревожном и дежурном режимах.			
--	--	--	--

Данные нарушения были рассмотрены на производственном совещании МБДОУ № 78 протокол № 3 от 03.06.2020г. г. было принято решение по устранению вышеперечисленных нарушений, назначены ответственные лица и указаны сроки выполнения.

Заместителю заведующего по хозяйственной части Нигамаевой К.А. была возложена ответственность за принятие мер по своевременному устранению вышеперечисленных пунктов.

Приложение: Копии документов о проделанной работе на 6 листах

Заведующий МАДОУ № 78



А.К. Ризванова

Заместитель заведующего по хозяйственной работе МАДОУ № 78

К.А.Нигамаева