

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны «Центр развития ребенка - детский сад № 50 «Родничок»

Яр Чаллы шәһәренә «Чишмәкәй» 50 нче балалар бакчасы – баланың аң – белемен үстерү үзәге» муниципаль автономияле мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе»

423818, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, дом 27

тел. 54-29-18 тел/факс 32-98-00

Исх. № 49
от 10.08.2023г.

Инспектору ОНД и ПР по Автозаводскому району МО г. Набережные Челны УНД и ПР МЧС России по РТ Назмутдинову А.Д.
от заведующего МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №50 «Родничок» Абдульминовой Т.Н.

Информационное письмо.

Уведомляем Вас согласно предписания № 104 от 31.08.2021 г. проделаны следующие работы:

ДОУ №	Нарушения, указанные в представлении	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Отметка об устранении нарушения
1	В объеме лестничной клетки выполнены ступени различной высоты (высота ступеней от 13 до 18 см. (замеры произведены рулеткой)	ст.37 ФЗ-69, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, СНиП 21-01-97* п.6.28* ст.89, СП 1.13130.2009 п.4.3.4	Включено в пожарные риски. Требуется проверка гос.пож.надзора
2	На путях эвакуации (в тамбурах выходов) установлено оборудование (радиаторы, отопления, трубопроводы), выступающие из плоскости стен на высоте менее 2 метра от пола.	Федеральный закон № 123-ФЗ 22.07.2008г. ст.4, ст.53, СП 1.13130.2009 п.4.3.3, СП 1.13130.2020 п.4.3.7	Включено в пожарные риски. Требуется проверка гос.пож.надзора
3	Горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до вентиляционного отверстия выполнено менее 1 м	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, СП 5.131130.2009 п.13.3.6	Выполнено (фото прилагается)
4	Ширина эвакуационных выходов выполнена менее 0,8 м. (ширина при замерах составляет 0,72 м., 0,73 м, замеры произведены рулеткой)	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, СП 1.13130.2009 п 4.2.5, СП 1.13130.2020 п.4.2.19	Включено в пожарные риски. Требуется проверка гос.пож.надзора
5	На путях эвакуации (коридор из пищеблока ведущий непосредственно наружу) вмонтировано оборудование (шкафы для коммуникаций электрооборудования) выступающие из плоскости стен на высоте менее 2 метра от пола.	Федеральный закон № 123-ФЗ 22.07.2008 г., ст.4, ст.53, СП 1.13130.2009 п.4.3.3, СП 1.13130.2020 п.4.3.7	Включено в пожарные риски. Требуется проверка гос.пож.надзора
6	Высота эвакуационного выхода из помещения (в пищеблоке) наружу	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, ст.89,	Включено в пожарные риски. Требуется

	выполнена менее 1,9 метра (высота в свету составляет 177 см.)	СП 1.13130.2009 п.4.2.5, СП 1.13130.2020 п.4.2.18	проверка гос.пож.надзора
7	Световые проемы в лестничной клетке выполнены открывающимися с площадью менее 1,2 м.кв. на каждом этаже, устройства для открывания окон расположены выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.89, СП 1.131130.2009 п.4.4.7, СП 2.131130.2012 п.5.4.16	Были переделаны пожарные риски 11.10.2023 г., нарушение не входит в расчет здания. 11.10.2023 г. отправили заявку подрядчикам.
8	Ширина эвакуационных выходов (вновь смонтированных проемов) из спален групп 1-го этажа менее 1,2 метра. (ширина при замере составляет 0,76 м, 0,85 м.)	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, ст.89, СНИП 21-01-97* п.6.16, СП 1.13130.2009 п.5.2.14, СП 1.13130.2009 п.5.2.4	Включено в пожарные риски. Требуется проверка гос.пож.надзора
9	Поручни и ограждения лестничных клеток (внутренних) не отвечают требованиям ПБ, а именно: - высота ограждений лестниц, используемых детьми, выполнены менее 1,2 м; в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м., допускаются горизонтальные членения в ограждениях.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, СП.1.13130.2009 п.5.2.15	Были переделаны пожарные риски 11.10.2023 г., нарушение не входит в расчет здания. 11.10.2023 г. отправили заявку подрядчикам.
10	Ширина эвакуационного пути коридора составляет менее 1,2 метра ввиду установки дверей открывающейся из помещений в коридор (ширина коридора составляет 1,35-1,50 метра ширина половины полотна двери 0,45 метра).	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. ст.4. СП.1.13130.2009 п. 4.3.3.	Включено в пожарные риски. Требуется проверка гос.пож.надзора
11	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом из прачечной) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. ст.4. СП.1.13130.2020 п. 4.2.21.	Выполнено (фото прилагается)
12	Площадки лестницы 3-го типа расположены не на уровне эвакуационных выходов.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. ст.4. СП.1.13130.2020 п. 4.4.7.	Были переделаны пожарные риски 11.10.2023 г., нарушение не входит в расчет здания. 11.10.2023 г. отправили заявку подрядчикам.
13	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, а именно автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, противопожарных дверей, противопожарных окон, (акты выполненных работ, акты испытаний и скрытых работ, лицензии организаций, проводивших монтаж, сертификаты и декларации на оборудование и материалы).	ППР в РФ п. 54	Предоставили всю документацию в феврале 2023г.

Заведующий МАДОУ «ЦРР –
детский сад №50 «Родничок»



Т.Н.Абдульминова