## Отчет об устранении замечаний Госпожнадзора

(Предписание № 109/1/1 от 31.07.2018г)

<b>№</b> п/п	Вид нарушения обязательных требовании ПБ	Срок устранения
Ī	Не все двери лестничных клеток и групп оборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнениями притворах	Включено в кап. ремонт
2	Для отделки стен и потолка помещений, в том числе административных (кабинет заведующего, делопроизводитель, театральная зона и т.д.) применены горючие материалы (обои)	Включено в кап. ремонт
3	В дверном проеме помещения архива, пищеблока в количестве 2 штуки на 1-ом этаже, установлены двери с менее требуемым приделом огнестойкости.	Включено в кап. ремонт
4	Осветительные приборы в помещении подвала (в количестве 2-х штук) не оборудованы колпаками (рассеивателями) предусмотренной конструкцией светильника.	Включено в кап. ремонт

Заведующий



Е.И. Малолеткова