

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и ПР Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и ПР по г. Казани (Московский район)
ул. Восстания, 100, г. Казань, Республика Татарстан, 420095, 212-54-16



Предписание N 21 /1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ
РАБОТЫ» МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г.КАЗАНИ, ИНН 1658025648.**

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Казани по пожарному надзору – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан подполковника внутренней службы Р.Ф. Ганеева № 21 от 02.02.2022г., ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 11 ч. 00 мин. «07» февраля 2022 г. по 13 ч. 00 мин. «11» февраля 2022г., капитаном внутренней службы Рахматуллин Ильнаром Рамиловичем – государственным инспектором г. Казани по пожарному надзору- инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Московскому району г. Казани «Московский» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ» МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г.КАЗАНИ, ИНН 1658025648.** по адресу: 420095, Татарстан Республика, город Казань, улица Восстания д.61А. (наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заместителем директора по АХЧ Тихоновой М.Г.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

N л/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
Основное здание				
1.	На путях эвакуации второго этажа покрытие пола, применены материалы с неподтвержденной пожарной опасностью (линолеум)	(ст. 4,6 табл.28 Федеральный закон»Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. № 123-ФЗ)	01.02.2023г	
2.	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли здания	(п.13 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	01.02.2023г	
3.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (системы АУПС и СОУЭ здания требует полной реконструкции в связи с истекшим сроком эксплуатации 2007 год выпуска)	(ст. 4,5,6 Федеральный закон»Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 13.1.11; 13.3.12; 13.4.1; 13.15.3; 13.15.7 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования; п.12.24 НПБ 88-2001* НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ. НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ; п.54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	01.02.2023г	

4.	Помещение для приема пищи на втором этаже и помещение для приема пищи на первом этаже расположенной в мастерской не защищены системами АУПС и СОУЭ	(ст. 1,6 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; ст.46 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ; п.7 табл.3 НПБ 110-03 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ"; п. 4.1 табл.1 НПБ 104-03 Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях")	01.02.2023г	
5.	Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, а именно в помещениях ИЗО на 2-м этаже; актовом зала на 2-м этаже; фойе у центрального выхода; зала хореографии на 1-м этаже кабинета № 10 отсутствуют порядковые номера на огнетушителях	(п.407 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	01.02.2023г	
6.	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций напольного покрытия (деревянные полы) сцены в актовом зале здания	(п.13 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	01.02.2023г	
7.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, а именно в подвальной части здания помещение теплового узла; складских помещений на 1-м этаже кабинеты №2 и 7; помещения технического моделирования на 2-м этаже кабинет №26 не выгорожены противопожарными дверями	(ст. 4, 6 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 7.4 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений)	01.02.2023г	

8.	Руководителем организации не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	(п.56 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	01.02.2023г	
9.	Руководитель организации в помещении костюмерной внутри складского помещения на 1-м этаже кабинет №7 допустил снятие двери, предусмотренной проектной документацией, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	(п.16 пп. «д» Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	01.02.2023г	
10.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) мастерской на 2-м этаже; технического моделирования на 2-м этаже; сольного пения (вокал) на 2-м этаже; теплового узла в помещении подвала; складских помещений на 1-м этаже кабинеты № 2 и 7; кабинета костюмерной № 37 на 1-м этаже; кабинета сольного пения № 36 на 1-м этаже; складских помещений на 1-м этаже в количестве 2-х штук у запасного выхода №44 и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте	(п.12 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	01.02.2023г	
11.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов допущено блокировка эвакуационной двери у запасного эвакуационного выхода № 36 на 1-м этаже, что впоследствии препятствует безопасной эвакуации людей при пожаре из здания	(п.27 пп «б» Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	01.02.2023г	
Здание автототехники				

12.	Помещения здания автотехники не защищены системами АУПС и СОУЭ	(ст. 1,6 Федеральный закон»Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. № 123-ФЗ;ст.46 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ; п.7 табл.3 НПБ 110-03 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ,ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ": п. 4.1 табл.1 НПБ 104-03 Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях")	01.02.2023г	
13.	Руководителем организации не организована разработка планов эвакуации людей при пожаре в помещениях здания автотехники, которые размещаются на видных местах	(п.5 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	01.02.2023г	
14.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, а именно помещение ремонтной зоны не выгорожено противопожарными дверями	(ст. 4, 6 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 7.4 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений)	01.02.2023г	
15.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) ремонтной зоны, склада возле ремонтной зоны, склада у коридора и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте	(п.12 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	01.02.2023г	

16.	В помещении гостевой здания автотехники допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем) предусмотренное конструкцией	(п.35 шп «в» Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	01.02.2023г	
-----	---	--	-------------	--

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Инспектор отделения НД и ПР по Московскому району г. Казани «Московский»
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Рахматуллин И. Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«11» 02. 2022 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Предписание для исполнения получил:

И. Р.
(подпись)

«11» 02. 2022 г.



И. Р.
(подпись)
И.Р.

И. Р. Рахматуллин
(должность, фамилия, инициалы)