

Утверждаю

Директор ДШИ № 1

Р.П. Харитонова

« 09 » марта 2021 г.



План

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара в ДШИ №1

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено наличие на двери помещения склада обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Здание «Детская школа искусств № 1» (город Альметьевск, улица Волгоградская, 3) Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 « О противопожарном режиме», п.20, Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	15.03.2021 г.	01.09.2020 г.
2.	На путях эвакуации имеются пороги (с перепадом высот менее 45 см), препятствующие свободной эвакуации людей при пожаре	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме», подпункт (а) пункта 36, При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проёмах), устанавливая раздвижные и подъёмно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии	15.03.2021 г.	09.03.2021 г.

		<p>технических решений, позволяющих в ручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства, СП 1.13130.2009, пункт 4.3.4. В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проёмах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трёх или пандусы с уклоном не более 1:6, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4, СНиП 21-01-97*, пункт 6.28*, В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проёмах. В местах перепада высот следует предусматривать пандусы с числом ступеней не менее трёх или пандусы с уклоном не более 1:6.</p>		
3.	<p>Отсутствует указатель направления движения к пожарным гидрантам, являющимися источниками противопожарного водоснабжения, с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения.</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», пункт 55, Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения.</p>	15.03.2021 г.	01.09.2020 г.
4.	<p>Не обеспечено наличие на двери помещения склада обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	<p>Здание «Детская школа искусств № 1» (город Альметьевск, улица Волгоградская, 12) Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 « О противопожарном режиме», п.20, Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	15.03.2021 г.	01.09.2020 г.
5	<p>Допускается размещение горючих материалов на путях эвакуации в тамбуре второго эвакуационного выхода</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 « О противопожарном режиме», подпункт (б) пункт 36, При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проёмах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов.</p>	15.03.2021 г.	01.05.2020 г.

6.	Отсутствует указатель направления движения к пожарным гидрантам, являющимся источниками водоснабжения, с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», пункт 55, Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения.	15.03.2021 г.	01.09.2020 г.
7.	Не соответствует расстояние (менее 0,5 метра) от пожарных извещателей до электрических светильников, установленных в помещениях здания.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, СП 5.13130.2009, пункт 13.3.6, Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, работоспособности, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем.	15.03.2021 г.	01.11.2020 г.
8.	Не обнаружено автоматической пожарной сигнализацией помещение прихожей (№ 9 в экспликации поэтажного плана).	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 част 3,4 СП 5.13130.2009, пункт А.4 приложение А, В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые,насузлы,охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А и Б), насосных водоснабжения ,бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;-категории В4 и Д по пожарной опасности; -лестничных клеток.	15.03.2021 г.	01.11.2020 г.

Ответственная по пожарной безопасности

Заместитель директора по административно-хозяйственной части

Л. В. Фарукшина 8(8553) 43-74-85