

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности по Нурлатскому муниципальному району Управления
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, с. Елаур, Республика Татарстан, 423040,
(84345) 2-46-20

Предписание N 12 / 32 / 8

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприя-
тий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара

Заведующей МБОУ «Богдашкинская НОШ»

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправ-
ления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) инди-
видуального предпринимателя,
Совковой Марине Александровне

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного ин-
спектора ОНД по Нурлатскому муниципальному району по пожарному надзору N 21
(наименование органа ГПН)

от "24" февраля 20 14 года, ст. 6 Федерального закона от 21 сентября
1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. "24"
марта 20 14 г. по 11 ч 00 мин. "24" марта 20 14 г. проведена провер-
ка

Начальником ОНД по Нурлатскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по РТ

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
подполковником внутренней службы Захаровым Николаем Александровичем, МБОУ «Бог-
дашкинская НОШ с.Богдашкино, пер.Школьный, д.8 Нурлатский район, РТ

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,
органов местного самоуправления)

совместно с заведующей МБОУ «Богдашкинская НОШ» Совковой Мариной Александровной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац- пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требований пожарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выполне- нии (указывает- ся только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В помещении элект- рощитовой, в складских помеще- ниях, допускается эксплуатация све- тильников со сня- тыми колпаками (рассеивателями),	-Запрещается обертывать электро- лампы и светильники бумагой, тка- нью и другими горючими материала- ми, а также эксплуатировать све- тильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренны- ми конструкцией светильника; (Требование п. 41 Правил противо-	март 2015 г.	

	предусмотренными конструкцией светильников;	пожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);		
2.	Эвакуационные двери из столовой и коридора 2-го этажа открываются не по направлению выхода из помещения и здания;	-Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования. (Требование п. 34 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»); - Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. (Требование п. 4.2.6 СП 1.13130.2009)	март 2015 г.	
3.	Электрощитовая, склад (кладовка) не определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (далее ПУЭ), (которые надлежит обозначать на дверях складских и производственных помещений);	- Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (Требование п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);	март 2015 г.	
4.	Двери электрощитовой, складских помещений столовой установлены не противопожарные и не сертифицированные в области пожарной безопасности;	- Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблицы 2*; СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2;	март 2015 г.	
5.	Здание не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением, для целей наружного пожаротушения;	-Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров; (Требование ФЗ № 123 ст. 62 п. 1) На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения (Требование ФЗ №123 ст. 68 п. 1); Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций (Требование Раздел 4 п.4.1СП 8.13130.2009); Противопопо-	март 2015 г.	

		жарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом (Требование СНиП 2.04.02-84 п.2.11*);		
6.	Дверь в лестничной клетке 2-го этажа не имеет приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах;	-Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах; п. 6.18* СНиП 21-01-97*;	март 2015 г.	
7.	Для напольных покрытий в коридоре 2-го этажа, подвала применены горючие материалы (линолеум, битум) с неисследованными показателями и пожаровзрывоопасности, отсутствуют сертификаты на данные материалы;	-В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. (п. 6.25* СНиП 21-01-97*);	март 2015 г.	
8.	Не выполнены тамбур-шлюзы с подпором воздуха из двух выходов цокольного этажа на первый этаж, лестницы не ограждены противопожарными перегородками 1-го типа;	-В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности, кроме Ф1.3, допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным или цокольным этажом и первым этажом. Они не учитываются при эвакуации, за исключением случая, оговоренного в 6.9. Эти лестницы должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре. Допускается предусматривать вышеуказанного ограждения таких лестниц в зданиях класса Ф5 при условии, что они ведут из подвального или цокольного этажа с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения первого этажа тех же категорий; раздел 7 п. 7.23* СНиП 21-01-97*	март 2015 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД по Нурлатскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по РТ подполковник внутренней службы Захаров Н.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



" 24 " марта 20 14 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

**Заведующая МБОУ «Богдашкинская НОШ»
Совкова М.А.**

(должность, фамилия, инициалы)

" 25 " марта 20 14 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.