

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Аксубаевскому и
Нурлатскому муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,
(84345) 2-46-20

с. Биляр-Озеро
(место составления акта)

" 24 " мая 20 17 г.
(дата составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ юридического лица, индивидуального предпринимателя № 74

По адресу/адресам: с. Биляр-Озеро, ул. Зеленая, д.15, Нурлатский район, РТ
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 74 от 10.05.2017 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Биляр-Озерской сред-
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
ней общеобразовательной школы» Нурлатского муниципального района РТ.
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 24 " мая 20 17 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. " 24 " мая 20 17 г. Продолжительность 02 часа 00 минут

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 02 часа 00 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрайонным ОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Токарев А.Е. 12.05.2017 года 14 часов 25 минут
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: старший инспектор Межрайонного ОНД по
Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
РТ майор внутренней службы Талипов Альмарис Ниязович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Биляр-Озерская СОШ»
Токарев Александр Евгеньевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в
случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнены пункты предписания МОНД № 27/1/20 от 08.04.2017 года, а именно: п.п. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,16.

1. Здание не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением, для целей наружного пожаротушения;

-Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров; (Требование ФЗ № 123 ст. 62 п. 1) На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения (Требование ФЗ №123 ст. 68 п. 1); Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций (Требование Раздел 4 п.4.1СП 8.13130.2009); Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом (Требование СНиП 2.04.02-84 п.2.11*);

2. Не выполнено ограждение на кровле здания;

В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12 % и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие требованиям этого стандарта, следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок; СНиП 21-01-97* Раздел 8 п. 8.11 Табл.2.;

3. Не выполнена наружная пожарная лестница входа в чердачное помещение;

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечиваются конструктивным объемно-планировочными, инженерно-техническими и организационными мероприятиями. К ним относятся: - устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других способов подъема персонала пожарных подразделений и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий. (Требование п. 8.1, п.п. 2 СНиП 21-01-97*);

4. Конструкции чердачного помещения (стропила, обрешетки) не подвергнуты огнезащитной обработке;

-Кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из горючих материалов. В зданиях с чердаками (за исключением зданий 5 степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли из горючих материалов, а стропила и обрешетку следует подвергать огнезащитной обработке. При конструктивной защите этих конструкций они не должны способствовать скрытому распространению горения.

(Требование СП 4.13130.2009 Раздел 5 п. 5.2, п. 5.2.4.12; СНиП 21.01-97* Раздел 7 п. 7.1, п. 7.12);

5. Двери в пожароопасных помещениях (склад столовой, люк чердачного помещения) не соответствуют требуемому пределу огнестойкости;

Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблицы 2*; СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2;

6. Отсутствуют двери в лестничных клетках имеющие приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах;

Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах; п. 6.18 СНиП 21-01-97*;

7. Установлена горючая перегородка в столовой разделяющая обеденный зал с кухней, что не соответствует пределу огнестойкости и классу пожарной опасности строительных конструкций, для данного типа здания;

Противопожарные преграды предназначены для предотвращения распространения пожара и продуктов горения из помещения или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения. К противопожарным преградам относятся противопожарные стены, перегородки и перекрытия; СНиП 21-01-97* п. 5.12; п. 5.14 табл. 1;

8. Установлена горючая перегородка в коридоре 2-го этажа разделяющая коридор с кабинетом иностранного языка, что не соответствует пределу огнестойкости и классу пожарной опасности строительных конструкций, для данного типа здания;

Противопожарные преграды предназначены для предотвращения распространения пожара и продуктов горения из помещения или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения. К

противопожарным преградам относятся противопожарные стены, перегородки и перекрытия; СНиП 21-01-97* п. 5.12; п. 5.14 табл. 1;

9. Пожарные краны не укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, не заключены в пожарные шкафы в детском саду 1 пожарный кран, в здании школы 2 пожарных крана;

Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов. (Требование п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);

**Структурное обособленное подразделение
МБОУ «Билляр-Озерская СОШ» в с. Гайтанкино.**

10. Здание не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением, для целей наружного пожаротушения;

-Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров; (Требование Ф3 № 123 ст. 62 п. 1) На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения (Требование Ф3 №123 ст. 68 п. 1); Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций (Требование Раздел 4 п.4.1СП 8.13130.2009); Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом (Требование СНиП 2.04.02-84 п.2.11*);

нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 74/1/44 от 24.05.2017 года, протокол об административном правонарушении № 336-2017-0093 от 24.05.2017 года по ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

А.Н. Талипов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Директор МБОУ «Билляр-Озерская СОШ» Токарев Александр Евгеньевич

_____ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 24 " мая 20 17 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)