

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Татарстан
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,
(84345) 2-46-20

Предписание N 49 / 1 / 38
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа N 1» города Нурлат Республики
Татарстан

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя,
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора МОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам

(наименование органа ГПН)
по пожарному надзору N 49 от "05" апреля 20 17 года, ст. 6
Федерального закона от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
в период с 09 ч 00 мин. "11" мая 20 17 г. по 11 ч 00 мин. "11"
мая 20 17 г. проведена проверка

Старшим инспектором Межрайонного ОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому му-
ниципальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
майором внутренней службы Талиповым Альмарисом Ниязовичем, МАОУ «Средняя
проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,
общеобразовательная школа N 1» города Нурлат, г. Нурлат, ул. Гиматдинова,
д.83

органов местного самоуправления)
совместно с Маркеловым Сергеем Александровичем директором МАОУ «Средней
(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее - при наличии) лиц,
общеобразовательной школы N 1 » города Нурлат Республики Татарстан
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требований пожарной безопаснос- ти	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс- я только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Дверь в пожароопасном помещении склада продуктов, 3-и люка чердачного помещения	п.6.8.19 - Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных	Май 2018г.	

	установлены не противопожарные и не соответствует требуемому пределу огнестойкости;	технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30. (Требование п.6.8.19 СП 213130.2009); п.5.14 -Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*; (Требование СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2, СНиП 2.08.02-98 п. 1.82);		
2.	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (масляная краска) для покраски лестничных маршей и стен на путях эвакуации; 25*	п. 6.25* -В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. (Требование ч.1 ст.1; ч. 1.ст.6; ч.6 ст.134 табл.28,29; ч.4 ст.145; ч.7 ст.146; ч.11 ст.13 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Закон №123-ФЗ, п. 6.25* СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);	Май 2018г.	
3.	Чердачное помещение школы, столярная мастерская, помещение для складирования материалов заместителя директора по хозяйству, гараж не оборудовано автоматической	- настоящие нормы устанавливают основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) и автоматическими установками пожарной сигнализации; (Требование Приложение к Приказу МЧС России от 18.06.2003 г. № 315	Май 2018г.	

	пожарной сигнализацией (далее АУПС);	п.1 НПБ «Перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; - Здания общественного и административно-бытового назначения (Требование Приложение к НПБ 110-03 (обязательное) 1.Здания табл.1 п.9 НПБ «Перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»110-03);		
4.	Не представлена исполнительная документация на монтаж автоматической пожарной сигнализации (далее АУПС);	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. (Требование ФЗ №123 ст.4 п.4, ст.151 п.1; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее - ППР в РФ);	Май 2018г.	
5.	Не представлена документация, отражающая показатель пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях (коридор)	п. 6.25* -В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2,	Май 2018г.	

	эвакуации;	ВЗ, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. (Требование ч.1 ст.1; ч. 1.ст.6; ч.6 ст.134 табл.28,29; ч.4 ст.145; ч.7 ст.146; ч.11 ст.13 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – Закон №123-ФЗ, п. 6.25* СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);		
6.	Не обеспечен требуемый предел огнестойкости (не менее R 60) металлических косяков лестничных маршей;	(Требование п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6 , ч.2 ст.87 табл.21 Закона №123);	Май 2018г.	
7.	Помещение пищеблока, мастерской (кабинет для трудового обучения) не обеспечены противопожарными дверями нормированным пределом огнестойкости ниже 1-го типа;	п.5.6.4 – Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф 4.2, Ф4.3, пищеблока выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа. Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа. (Требование п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 Закона №123, п.5.6.4 СП 4.13130);	Май 2018г.	
8.	Конструкции чердачного помещения (стропила, обрешетки) подвергнуты огнезащитной обработке;	-Кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из горючих материалов. В зданиях с чердаками (за исключением зданий 5 степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли из горючих	Май 2018г.	

		материалов, а стропила и обрешетку следует подвергать огнезащитной обработке. При конструктивной защите этих конструкций они не должны способствовать скрытому распространению горения. (Требование Раздел 5 п. 5.2, п. 5.2.4.12 СП 4.13130.2009; Раздел 7 п. 7.1, п. 7.12 СНиП 21.01-97*);		
9.	Наружная пожарная лестница выполнена с нарушением ГОСТ Р 53254-2009;	(Требование Приложение Б (обязательное) ГОСТ Р 53254-2009)	Май 2018г.	
10.	Не выполнено ограждение на кровле по всему периметру;	п.8.11 - В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. (Требование п. 8.11 СНиП 2-01-97*) п.7.16 - В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями настоящего свода правил. (Требование п. 7.16 СП 4.13130.2009)	Май 2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками, их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане..

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного


фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор Межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Талипов А.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 11 " мая 20 17 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ 

(подпись)

" 11 " мая 20 17 г.



Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Нурлат
Маркелов С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.