

<p>ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ НУРЛАТ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ</p> <p>ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ НУРЛАТ ШӘҺӘРЕ «9 нчы УРТА ГОМУМИ БЕЛЕМ МӘКТӘБЕ» МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМ ГОМУМИ БЕЛЕМ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ</p> <p>А.К.Самаренкин ур., 4 нче йорт .. Нурлат шәһәре, Татарстан Республикасы, 423040</p>		<p>РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА</p> <p>МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9» г. НУРЛАТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН</p> <p>ул. им. А.К.Самаренкина ,д. 4. г.Нурлат, Республика Татарстан, 423040</p>
<p>тел: (84345) 2-90-53, mail: n9.00@mail.ru</p>		


Исх № 13

от 05.06.2020 г.

Ответ

на предписание № 73/1/52 от 15.04.2019 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Рассмотрев настоящее предписание, выданное Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №9» г. Нурлат Республики Татарстан, выявленные нарушения действующего Федерального законодательства от 21 сентября 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» устранены полностью. А именно:




№	Вид нарушения	Отметка о выполнении	Фотоотчет
1	<p>В коридорах на путях эвакуации, у запасных выходов, у кнопок ручного пуска установок пожарной сигнализации, у звуковых оповещателей пожарной тревоги, в местах установки огнетушителей, не в полном объеме нанесены знаки пожарной безопасности согласно требованиям норм пожарной безопасности (знаки пожарной безопасности п.1,2,3,4,5,6,8,11,15)</p>	<p>Устранен полностью.</p>	



2 Планы эвакуации не соответствуют требованиям ГОСТ

Устранен полностью. Планы эвакуации выполнены на основе фотолюминесцентных материалов.



3	Коридор 2 этажа по всему периметру не разделены противопожарными перегородками 2-го типа (фактически длина коридора составляет 89 метров), двери предусмотренные проектом сняты (отсутствуют)	Устранен полностью. В коридоре 2 этажа установлены перегородки (двери) 4-х местах по всему периметру	
4	Коридор 3 этажа по всему периметру не разделены противопожарными перегородками 2-го типа (фактически длина коридора составляет 89 метров), двери предусмотренные проектом сняты (отсутствуют)	Устранен полностью. В коридоре 2 этажа установлены перегородки (двери) 3-х местах по всему периметру	
5	В подвале допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями)	Устранен полностью. Все светильники в подвале оснащены колпаками.	



Директор школы:

А.М. Газизова