

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«НИКИФОРОВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ТЕТЮШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

422373, Республика Татарстан, Тетюшский район,
д.Никифоровка, ул.Ленина, д.18А
Телефон (884373)58-0-98

e-mail:tanua.vl.shebalova@mail.ru

КПО 76317538, ОГРН 1021606557994, ИНН/КПП 1638003646/163801001

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТӘТӘШ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
«НИКИФОРОВКА БАШЛАНГЫЧ
ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРУ
МӘКТӘБЕ» МУНИЦИПАЛЬ
БЮДЖЕТ ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРУ
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

422373, Татарстан Республикасы,
Тәтеш районы, Никифоровка авылы, Ленина,
18 А нче йорт
Телефон (884373)58-0-98

Исх. № 1 от «28» февраля 2020г.

Начальнику МОНД и ПР по Камско-
Устьинскому и Тетюшскому муниципальным
районам ТР УНД и ПР МЧС РФ по РТ
подполковнику внутренней службы Камбееву
Ильсуру Ильгамовичу.

ОТЧЕТ

О проведенных мероприятиях по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки в
МБОУ «Никифоровская НОШ» по предписанию старшего инспектора МОНД и ПР по
Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам РТ УНД и ПР ГУ МЧС РФ по
РТ старшего инспектора Горбунова Романа Михайловича.

№ п/п	Вид нарушения	Проведенная работа по каждому виду нарушения	Подтверждающие документы
1	Выполнить выход на чердак через противопожарный люк 2 типа , с пределом огнестойкости EI 30.		
2	Установить указатели с четко нанесенными цифрами , указывающими направление движения к пожарным гидрантам и расстояния до их месторасположения.	Указатели установлены.	Фото прилагается
3	Осуществить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода- изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).		
4	Допускать к работе лиц , прошедших обучение мерам пожарной безопасности.	Обучение прошла, имеется свидетельство № 959 о прохождении обучения по программе пожарно- технического минимума.	Копия свидетельства.

5	Доукомплектовать пожарный щит немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению №6.	Пожарный щит доукомплектован кошмой.	Фото прилагается.
---	---	--------------------------------------	-------------------

6	Отправить на своевременную перезарядку огнетушители.	Вместо старых были приобретены 2 новых огнетушителя.	
7	Эвакуационный выход оборудовать автоматическим доводчиком с уплотнением в притворах.	Выход оборудовали автоматическим доводчиком.	Фото прилагается.
8	Осуществить испытания устройств молниезащиты и защиты от вторичных проявлений молнии и заноса высоких потенциалов через наземные и подземные металлические коммуникации (данные о сопротивлении всех заземлителей, результаты осмотра и проверки работ по монтажу молниеприемников, токоотводов, заземлителей, элементов их крепления, надежности электрических соединений между токоведущими элементами и др.)	ООО «Энергия» были проведены испытания устройств молниезащиты и электропроводки. Техническое заключение имеется.	Копия технического заключения прилагается.

Заведующий МБОУ «Никифоровская НОШ»: _____ /Т.В. Шебалова/

