

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Азнакаевский муниципальный район
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
«Солнышко» с. Чемодурово

ул. Нагорная, д.1а, с. Чемодурово,
423307 Тел. (885592) 3-31-81
E-mail: DChem.azn@mail.ru
ИНН 1643004050/КПП 164301001
ОГРН 1021601571507



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Азнакаймуниципаль районы
Чемодурово авылы «Солнышко»
балалар бакчасы» мәктәпкәчә
белембирү муниципаль бюджет
учреждение

Нагорная урамы, 1айорт, Чемодур авылы,
423307Тел. (885592) 3-31-81
E-mail: DChem.azn@mail.ru
ИНН 1643004050/КПП 164301001
ОГРН 102160157141507

Исх № 25

от 21.12.2020

Старшему инспектору ОНД и ПР
по Азнакаевскому
муниципальному району по
пожарному надзору УНД и ПР ГУ
МЧС России по РТ А.Л.
Сфаиуллину.

Ответ на предписание № 60/1/28 от 13.11.2020г.

Уважаемый Айдар Линарисович.

По устранению нарушений выявленных в ходе плановой проверки 13 ноября 2020г. была проведена работа представителями чистильщиков Альметьевского районного и городского отделения Татарского Республиканского Отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (АО ТРО ВДПО) Самигуллиным И.Г. ,Гильфановым К.Ш.

1. 16.11.2020 г. проведена периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов, наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, установили исправность оголовков и правильность расположений их относительно крыш и плотность кладки каналов .
Дымовые и вентиляционные каналы: В момент проверки исправном состоянии, тяга имеется (копия акта прилагается).
2. Испытания ограждения крыши проведены в 14 местах по примеру здания путем подвешивания груза массой 50 кг. Элементы конструкции ограждений крыши присоединены друг к другу, а вся конструкция в целом надежно закреплена к крыше здания. Сварочные швы конструкций отвечает требованиям ГОСТ 5264 – 80
Заключение : исправны и пригодны к эксплуатации.(копия протокола № 11 прилагается).

3. Испытания наружных пожарных лестниц : Конструкция лестниц окрашена по V классу . Элементы конструкций лестниц и ограждений присоединены друг к другу, а вся конструкции в целом надежно закреплена к конструкции здания. Сварочные швы пожарной лестницы соответствуют ГОСТ 5264 – 80 и СНиП 3.03.01. Прочность ступней вертикальных лестниц проведены путем прикладывания к середине ступеньки вертикально вниз нагрузки величиной 1,8 кН(180 кгс)диаметром ДПУ – 20/1.

Заключение : исправны и пригодны к эксплуатации, с последующей покраской
Площадка маршевая в количестве 1 штук расчета не требует.(копия протокола
№ 38 прилагается).

И.о. заведующего МБДОУ «Детский сад
«Солнышко» с. Чемодурово
Азнакаевского муниципального
района Республики Татарстан



Е.И. Старостина