

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАЛТАЧ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫНЫҢ «ШУБАН БАЛАЛАР
БАКЧАСЫ» МӘКТӘПКӘЧӘ
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬ БЕЛЕМ
БИРҮ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

«ШУБАН БАЛАЛАР БАКЧАСЫ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ШУБАНСКИЙ ДЕТСКИЙ
САД» БАЛТАСИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

МБДОУ «ШУБАНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»

МБМББУ

422265, Татарстан Республикасы, Балтач районы,

Ю. Шубан авылы, Узак урам, 60.

Т.Е.Л: 884368 2-81 01

422265, Республика Татарстан, Балтасинский р-н.

дер. Верхний Шубан, ул.Центральная, д. 60

ИНН 1612004109, КПП 161201001

ОГРН 1021607754937

Исх.№21

13.12.2018.

Начальнику межрайонного отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по
Балтасинскому и Кукморскому муниципальному
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
Татарстан
подполковнику внутренней службы Исмагилову Р.Р.

Отчет

О результатах исполнения предписания №84/1/77 от 23.10.2018г
в МБДОУ «Шубанский детский сад»:

№	Пункт представления	Проведенные мероприятия
1	Не защищено соответствующим молниеотводом от грозовых разрядов молнии.	
2	На остекленных дверях до высоты 1,2м. не предусмотрены защитные решетки	Будет исполнено до 01.09.2019
3	Монтаж противопожарной двери электрического щита выполнен строительной монтажной пеной не обеспечивающий предел огнестойкости противопожарной преграды не менее E1 30	Выполнен демонтаж противопожарной двери электрического щита специальной огнестойкой монтажной пеной (эксперт PRO B1)
4	Наружные открытые лестницы 3-го типа со второго этажа не соответствуют требованиям строительных норм и правил	
5	На путях эвакуации для отделки стены	На путях эвакуации МДФ панели

	применены МДФ панели, при этом не подтверждена допустимость материала на путях эвакуации по показателям пожарной опасности	удалены
6	Огнетушители установлены на высоте более 1,5м. от пола	устранена

Заведующий МБДОУ



Ч.А. Хасанова