ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»

AKT No 01

о техническом состоянии вентиляционных и лымовых каналов

г. Елабуга « <u>06</u> » <u>05</u> 2025 г. Договор № 06 с	от « 08 » 04	2025г.
Комиссия в составе: Лицензия № 3-Б/01042 от 20.03.2013 г.		
Представитель заказчика: Заведующая МБДОУ «Детский сада компенсирующего вида № 13 «Снежок» ЕМР РТ, Сафина Г.М.		
Ответственный: Сафина Г.М.		
Представитель(ли) организации ВДПО: от Набережночелнинского ГО ТРО «ВДПО»		
Нач-к Елабужского уч-ка НЧГО ТРО Ибятов Р.М, печник-контролер Хабибуллин Р.Р уд. №72/12		
провела Периодическую проверку технического состояния		
вентиляционных каналов в помещениях: На объекте: МБДОУ Детского указать наименование объекта,		
<u>сада компенсирующего вида № 13 «Снежок» ЕМР РТ:</u> узлах В помещениях групп, пище блока, сан.		
назначение здания, этажность, строяшееся/эксплуатируемое, помешения, в которых проводится проверка		
по адресу: РТ, г. Елабуга, ул. Нефтяников, 70А		
цель проверки: Пригодность к эксплуатации системы вентиляции от варочных плит, сан. узла,		
детских групп. Удаление избытка теплоты, влаги и других вредных веществ через		
проектные вентиляционные каналы.		
проверкой установлено:		
№ Тип канала Материал Сечение Канал от Состояние	Наличие тяги и	Состояние
п/ (вент/дым) канала канала оборудования канала очищен/ помещений не очищен	соответствие нормативным требованиям	оголовка
1 Вентиляционный Красный 270х140 мм Канал в очищен помещении кирпич	тяга на день проверки имеется	хорошее
2 Принудительные Метали- D – 300 мм Канал в очишен	тяга на день	хорошее
вытяжные зонты ческий помещении	проверки	
(дымоходы, для короб удаления продуктов сгорания),	имеется	
Вентиляционный канал (дымоход) фактически 200х300 мм, в пишеблоке в исправном канал фактически 270х140 мм. в санузле, в помещениях групп в исправном состоянии.		
V1 = 0,5-0,7 м/сек. Так же предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция, функционировала.		
Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых		
каналов, см. работ) и правил противопожарного режима в РФ. * Постановление правительства РФ. № 1479 от 16.09.2023г.		
Наличие в нижней части дымовых каналов карманов глубиной не менее 25 см. и люков карманов глубиной не менее 25 см. и люков		
для чистки Все вентиляционные каналы обособленные и		

Да, обособленные и плотные

плотные, за исключением

указать помещения, в которых не обеспечена обособленность и плотность