

РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №83»
НМР РТ



ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ

ТР ТКМР «83-нче санлы
ГОМУМИ УСТЕРЕЛЕШЛЕ
БАЛАЛАР БАКЧАСЫ»
МУНИЦИПАЛЬ
УЗИДАРЭ МӘКТӘПКӘЧӘ
БЕЛЕМ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

423570, г.Нижнекамск
ул.БакиУрманче, д. 5

Т.:36-02-67
E-mail:
madou83@mail.ru

423570, Түбән Кама
Баки Урманче ур.,5нче йорт

29.07.2020г

Старшему инспектору ОНД и ПР
по НМР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Исмагилову И.И.
от заведующего МАДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №83» НМР РТ
Газизовой Р.М.

Отчет о выполнении
Предписания №11/1/3 от 21.01.2020г об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Световой оповещатель «ВЫХОД в группах №3,5,7,10 установлены не над эвакуационным выходом (запасным эвакуационным выходом)	Ст.4,6 №123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 3.13130.2009» п.5.3. Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать: - над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно снаружу или ведущими в безопасную зону; - в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход»	03.08.2020	Произведена переустановка
2	В помещении ДОУ допущено применение отделочных материалов с неизвестными показателями пожарной опасности (стены раздевалки у сауны)	№123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 ч.7. в спальнях и палатных помещениях, а так же в помещениях зданий ДОУ подкласса Ф 1.1. не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2	03.08.2020	Деревянное покрытие стены демонтировано 24.01.2020
3	Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, и их расстановка не обеспечивает требуемый уровень звука во всех местах постоянного и временного пребывания людей в соответствии с нормами СП 3.13130.2009 (помещение спортзала, актовый зал, бассейн)	Ст.4,6 №123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 3.13130.2009» п 4.8. Количество звуковых и речевых оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного и временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил	03.08.2020	Произведена переустановка
	В коридоре у	Постановление Правительства РФ №390 от	03.08.2020	Рабочее места отделено

4	эвакуационного выхода их актового азал (2 этаж), расположена мебель (организовано рабочее место)	25.02.2012г «Правила ППР в РФ» п.36 «Б» При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: размещать (устанавливать на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в т.ч. в проходах, коридорах, тамбурах, глереях, лифтовых холлах, лестничных площадках и маршах, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и др. предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов		от эвакуационного выхода – построен кабинет.
5.	В помещении ДОУ допущено применение отделочных материалов на перегородке у актовго зала, на 2 этаже, с неизвестными показателями ПО	№123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 ч.7. в спальнях и палатных помещениях, а так же в помещениях зданий ДОУ подкласса Ф 1.1. не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2	03.08.2020	Перегорodka демонтирована
6.	Отдельно стоящее здание под складские помещения на территории МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №83» Нижнекамского муниципального района РТ не оборудовано системой противопожар-ной защиты.	п.4 – в зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А и Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток. п.14 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	03.08.2020г.	Проведено категорирование – по акту категорирования помещения В-4.
7.	Отдельно стоящее здание под складские помещения на территории МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №83» Нижнекамского муниципального района РТ не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 5.1 таб. №2 п.20 НПБ 104-03, п.4 таб. №2 п.17 СП 3.13130.2009	03.08.2020г.	Проведено категорирование – по акту категорирования помещения В-4.
8.	В парильной отсутствует вентиляция. Между дверью и полом необходимо предусматривать зазор не менее 30 мм.	п.п. 5 п.6.3.9 – Помещения встроенных бань сухого жара (саун) не допускается размещать в подвалах и смежно с помещениями, в которых находится более 100 чел. При устройстве встроенных саун необходимо соблюдение следующих требований: В парильной должна быть предусмотрена вентиляция. Между дверью и полом необходимо предусматривать зазор не менее 30 мм. Температура в парильной должна поддерживаться автоматически не выше 110 °С СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», ст. 4,6 ФЗ №123 (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 г. №244 –ФЗ).	03.08.2020г.	19.08.2019 в нижней части дверного полотна установлен зазор с использованием просверливания 24.01.2020 в нижней части двери произведен спил высоты на 30мм
9.	Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 пищеблок, следует	п.5.2.6 – предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные	03.08.2020г.	Проведена аукцион 08.07.2020г, заключен муниципальный

	<p>выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа) (дверь не противопожарная).</p>	<p>помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые и т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа). СП 4.13130.2013 таб.1, таб.2* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ст.2 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О пожарной безопасности».</p>		<p>контракт №215 от 20.07.2020г, замерены и заказаны двери, ожидается установка</p>
10.	<p>Ограждающие конструкции помещения вентиляционной камеры (1 этаж) не обеспечено пределом огнестойкости (1 дверь не противопожарная).</p>	<p>п.7.4 – части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ст.88 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст.4,6 ФЗ-123 (в редакции Федерального закона от 29.07.2017 года №244 – ФЗ); п.5.2.6 – предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые электрощитовые и т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа). СП 4.13130.2013.</p>	03.08.2020г.	<p>Проведен аукцион 08.07.2020г, заключен муниципальный контракт №215 от 20.07.2020г, замерены и заказаны двери, ожидается установка.</p>

Заведующий МАДОУ №83



Газизова Р.М.