

ТАТАРСТАН  
РЕСПУБЛИКАСЫ

ТҮБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  
"84 НЧЕ ГОМУМИ УСТЕРЕЛЭШЛЕ  
БАЛАЛАР БАКЧАСЫ" МУНИЦИПАЛЬ  
УЗИДАРЭ МӘКТӘПКӘЧЭ БЕЛЕМ БИРУ  
УЧРЕДЕНИЯСЕ



РЕСПУБЛИКА

ТАТАРСТАН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №84»  
НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА

423570 Түбән Кама шәһәре

т.36-60-86

423570 г. Нижнекамск

Мира урамы, 34 нче йорт

пр. Мира, д. 34

Исх. № 12 от 25.08.2021г

Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району РТ  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
Р.Ф. Насибуллину

от И.о. Заведующего МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 84» НМР РТ  
Ахметшиной Эльзы Тагировны

### Ответ

#### на предписание №46/1/29 от 13.03.2020г. об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

Сообщаем о том, что выявленные нарушения правил пожарной безопасности обсудили с коллективом МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №84» с целью недопущения подобных нарушений в последующем.

С лицами ответственными за противопожарное состояние проведен внеплановой инструктаж.

Заместителю заведующего по хозяйственной работе, за допущенные нарушения правил пожарной безопасности объявлено устное замечание.

№ п/п	Вид нарушения	Срок устранения	Отметка о выполнении
1	Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, и их расстановка не обеспечивает требуемый уровень звука во всех местах постоянного и временного пребывания людей в соответствии с нормами СП 3.13130.2009 (в помещении бассейна и в холле бассейна)	01.07.2020г	Выполнено Монтаж точек установки звуковых и речевых пожарных оповещателей звука во всех местах постоянного и временного пребывания людей в соответствии с нормами СП 3.13130.2009 (в помещении бассейна и в холле бассейна)

2	Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 пищеблок, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях 1 степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа) (двери не противопожарные).	15.02.2021г	Выполнено Установлены противопожарные двери (EI-60) ДПС -01
3	План эвакуации у 12 группы (1 этаж) размещен не на месте, указанном на самом плане эвакуации.	10.03.2020г	Выполнено План эвакуации разместили в указанном месте
4	Отсутствует обозначение на двери венткамеры категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,6,7 Ф3 «Технический регламент о пожарной безопасности» что является нарушением	01.06.2020г	Выполнено Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности ООО «Периметр»
5	Отсутствует обозначение на двери прачечной категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,6,7 Ф3 «Технический регламент о пожарной безопасности»	01.06.2020г.	Выполнено Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности ООО «Периметр»
6	Отсутствует обозначение на двери электрощитовой категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,6,7 Ф3 «Технический регламент о пожарной безопасности»	01.06.2020г	Выполнено Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности ООО «Периметр»

И.о. Заведующего МАДОУ № 84



Э.Т. Ахметшина