

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,
(84345) 2-46-20

г. Нурлат
(место составления акта)

" 14 " июня 20 17 г.
(дата составления акта)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 87

По адресу/адресам: г. Нурлат, ул. Самаренкина, д. 9, Нурлатский район, РТ
(место проведения проверки)
На основании: распоряжения № 87 от 02.06.2017 года.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена внеплановая проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)
МАДОУ «Детский сад № 5 «Камыр Батыр»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 14 " июня 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
Продолжительность 02 часа 00 минут.

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 02 часа 00 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрайонным ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Марданшина В.Ш. ✓ 05.06.2017 года 10 часов 20 минут
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор межрайонного ОНД по
Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Татарстан капитан внутренней службы Талипов Альмарис
Ниязович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МАДОУ «Детский сад № 5
«Камыр Батыр» Марданшина Венера Шакировна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выполнены пункты предписания МОНД № 41/1/27 от 20 апреля 2016 года, а именно: п. п. 1, 2, 4, 5, 8, 9.**

1. Эвакуационная дверь из спальни средней группы «Г», из спальни 1-ой младшей группы «В», из игровой в приемную, с коридора на улицу 2-ой младшей группы «В», из спальни 1-ой младшей группы «Б» (2шт), из спальни 2-ой младшей группы «А», из игровой (2шт), из спальни средней группы «Б», из игровой на лестницу старшей группы «А» открывается не по ходу направлению выхода из здания;
-Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования. (Требование п. 34 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);

2. Отсутствует второй эвакуационный выход из спальни средней группы «В», из спальни старшей группы «В»;

- Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения класса: Ф1.1 предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек (Требование п. 6.12 СНиП 21-01-97*; СП 1.13130.2009г. п.5.2.12);

3. Для отделки стен в коридоре, на путях эвакуации применен горючий материал (краска, обои);

-В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. (п. 6.25* СНиП 21-01-97*);

4. Над дверями, расположенными на лестничной площадке 2-го этажа здания, отсутствуют устройства (приспособления, доводчики) для их самозакрывания и уплотнениями в притворах;

-Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах; п. 6.18* СНиП 21-01-97*;

5. Отсутствуют двери с доводчиками и уплотнениями в притворах, на лестничной площадке 2-го этажа;

-Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах; п. 6.18* СНиП 21-01-97*;

6. Дверь в пожароопасном помещении (склад инвентаря, электрощитовой) не соответствует требуемому пределу огнестойкости;

-Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*; СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2;

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),

проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, Индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 87/1/54 от 14.06.2017 года, протокол об административном правонарушении № 336-2017-0105 от 14.06.2017 года по ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ.

Подписи лиц, проводивших проверку:

А. Н Талипов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Заведующий МАДОУ Детский сад № 5 «Камыр Батыр» Марданшина Венера Шакировна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 14 " июня 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонное отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,
(84345) 2-46-20

Предписание № 87 / 1 / 54

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
«Камыр Батыр» г. Нурлат Республики Татарстан

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.) во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора **Межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан.**

(наименование органа ГПН)
по пожарному надзору № 87 от " 02 " июня 20 17 года, ст. 6 Федерального закона от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 14 ч 00 мин. " 14 " июня 20 17 г. по 16 ч 00 мин. " 14 " июня 20 15 г. проведена проверка

Старшим инспектором **Межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ майором внутрен**

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, ней службы Талиповым Альмарисом Ниязовичем, МАДОУ «Детский сад № 5 «Камыр

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, Батыр» г. Нурлат, ул. Самаренкина, д.9

органов местного самоуправления)
совместно с **заведующей МАДОУ «Детский сад № 5 «Камыр Батыр» Марданшиной Венерой Шакировной.**
(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее - при наличии) лиц,

участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устраниТЬ следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопаснос ти	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс я только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Эвакуационная дверь из спальни средней группы «Г», из спальни 1- ой младшей группы «В», из игровой в приемную, с коридора на улицу 2-ой младшей группы «Б», из	-Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования. (Требование п. 34	июнь 2017г.	

		младшей группы «Б» (2шт), из спальни 2-ой младшей группы «А», из игровой (2шт), из спальни средней группы «Б», из игровой на лестницу старшей группы «А» открывается не по ходу направлению выхода из здания;	Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);	
2.	Отсутствует второй эвакуационный выход из спальни средней группы «В», из спальни старшей группы «В»;	- Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения класса: Ф1.1 предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек (Требование п. 6.12 СНиП 21-01-97*; СП 1.13130.2009г. п.5.2.12);		июнь 2017г.
3.	Для отделки стен в коридоре, на путях эвакуации применен горючий материал (краска, обои);	- В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. (п. 6.25* СНиП 21-01-97*);		июнь 2017г.
4.	Над дверями, расположенными на лестничной площадке 2-го этажа здания, отсутствуют устройства (приспособления, доводчики) для их самозакрывания и уплотнениями в притворах;	Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах; п. 6.18* СНиП 21-01-97*;		июнь 2017г.
5.	Отсутствуют двери с доводчиками и уплотнениями в	-Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для		июнь 2017г.

притворах, лестничной площадке этажа;	на 2-го	самозакрывания и с уплотнением в притворах; п. 6.18* СНиП 21-01- 97*;	
6. Дверь пожароопасном помещении (склад инвентаря, электрощитовой) не соответствует требуемому пределу огнестойкости;	в	-Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*; СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2;	июнь 2017г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Талипов А.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 14 " июня 20 17 г.

Предписание для исполнения получило:

(подпись)

" 14 " июня 20 17 г.



Заведующая МАДОУ «Детский сад № 5
«Камыр Батыр» Марданшина В.Ш.

(должность, фамилия, инициалы)

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.