

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,
(84345) 2-46-20

г. Нурлат
(место составления акта)

" 16 " февраля 20 15 г.
(дата составления акта)

12 часов 45 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 13

По адресу/адресам: г. Нурлат, ул. Самаренкина, д.9, Нурлатский район, РТ
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 13 от 26.01.2015 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

МАДОУ «Детский сад № 5 «Камыр Батыр»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. " " 20 г. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 50 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрайонным ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Марданшина В.Ш. ✓ 03.02.2015 года 13 часов 20 минут
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: главный специалист Межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан капитан внутренней службы Талипов Альмарис Ниязович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МАДОУ «Детский сад № 5 «Камыр Батыр» Марданшина Венера Шакировна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. Эвакуационная дверь из спальни средней группы «Г», из спальни 1-ой младшей группы «В», из игровой в приемную, с коридора на улицу 2-ой младшей группы «Б», из спальни 1-ой младшей группы «Б» (2шт), из спальни 2-ой младшей группы «А», из игровой (2шт), из спальни средней группы «Б», из игровой на лестницу старшей группы «А» открывается не по ходу направлению выхода из здания;

-Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования. (Требование п. 34 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»); заведующая МАДОУ Детский сад № 5 «Камыр Батыр» Марданшина В.Ш.

2. Дверь эвакуационного выхода из спальни средней группы «Г» пробита гвоздями;

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов; в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках; е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг. (Требование п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»); заведующая МАДОУ Детский сад № 5 «Камыр Батыр» Марданшина В.Ш.

3. Отсутствует второй эвакуационный выход из спальни средней группы «В», из спальни старшей группы «В»;

- Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения класса: Ф1.1 предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек (Требование п. 6.12 СНиП 21-01-97*; СП 1.13130.2009г. п.5.2.12); заведующая МАДОУ Детский сад № 5 «Камыр Батыр» Марданшина В.Ш.

4. На путях эвакуации, в приемной средней группы «Г», в коридоре комнаты охраны напольное покрытие выполнено из материалов с пожарной опасностью выше допустимой;

-В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. (п. 6.25* СНиП 21-01-97*); заведующая МАДОУ Детский сад № 5 «Камыр Батыр» Марданшина В.Ш.

5. Для отделки стен в коридоре, на путях эвакуации применен горючий материал (краска, обои);

-В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных

нять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. (п. 6.25* СНиП 21-01-97*); заведующая МАДОУ Детский сад № 5 «Камыр Батыр» Марданшина В.Ш.

6. Над дверями, расположенными на лестничной площадке 2-го этажа здания, отсутствуют устройства (приспособления, доводчики) для их самозакрывания и уплотнениями в притворах;

-Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах; п. 6.18* СНиП 21-01-97*; заведующая МАДОУ Детский сад № 5 «Камыр Батыр» Марданшина В.Ш.

7. Дверь выхода в чердачное помещение не соответствует требуемому пределу огнестойкости;

-Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*; СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2; заведующая МАДОУ Детский сад № 5 «Камыр Батыр» Марданшина В.Ш.

8. Люк выхода на чердак установить размером 0,6 х 0,8;

В чердаках зданий кроме зданий класса Ф 1.4 следует предусматривать выходы на кровлю оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6х0,8м. *; СНиП 21-01-97* п. 8.4; заведующая МАДОУ Детский сад № 5 «Камыр Батыр» Марданшина В.Ш.

9. Отсутствуют двери с доводчиками и уплотнениями в притворах, на лестничной площадке 2-го этажа;

-Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах; п. 6.18* СНиП 21-01-97*; заведующая МАДОУ Детский сад № 5 «Камыр Батыр» Марданшина В.Ш.

10. Дверь в пожароопасном помещении (склад инвентаря, электрощитовой) не соответствует требуемому пределу огнестойкости;

-Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*; СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2; заведующая МАДОУ Детский сад № 5 «Камыр Батыр» Марданшина В.Ш.

11. На двери склада инвентаря, электрощитовой отсутствуют категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по ПУЭ;

-Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (Требование п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»); заведующая МАДОУ Детский сад № 5 «Камыр Батыр» Марданшина В.Ш.

12. Сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в основном здании не выведен по радиоканалу и другой линии связи «Стрелец» на центральный узел связи «01» (ЕДДС) Государственной противопожарной службы ФГКУ «125 ПЧ ФПС по РТ»).

В помещении дежурного персонала должны быть выведены извещения о неисправности приборов управления, установленных вне этого помещения. Извещения должны передаваться по контролируемой линии. При наличии технической возможности рекомендуется осуществлять вывод сигналов о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения, ответственные за противопожарную защиту объекта, по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи. (Требование п.14.4 СП 5.13130.2009;)

Перечень зданий и помещений, которые целесообразно оборудовать пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы определяется соответствующим территориальным подразделением ГПС МЧС России, исходя из их технических возможностей.

(Требование п.12 НПБ 110-03);

Вывод сигналов о срабатывании пожарной сигнализации по согласованию с территориальными органами управления Государственной противопожарной службы субъектов Российской Федерации и наличии технических возможности рекомендуется осуществлять по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим способом на ЦУС («01») Государственной противопожарной службы.

(Требование п.13.4 НПБ 88-01); заведующая МАДОУ Детский сад № 5 «Камыр Батыр» Марданшина В.Ш.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: _____


А. Н Талипов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Заведующий МАДОУ Детский сад № 5 «Камыр Батыр» Марданшина Венера Шакировна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 16 " февраля 20 15 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонное одел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,
(84345) 2-46-20

Предписание N 13 / 32 / 12

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Заведующей МАДОУ «Детский сад № 5 «Камыр Батыр»

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

Марданшиной Венере Шакировне

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора **Межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан.**

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору N 13 от "26" января 20 15 года, ст. 6 Федерального закона от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. "16" февраля 20 15 г. по 12 ч 00 мин. "16" февраля 20 15 г. проведена проверка

Главным специалистом Межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципаль-

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

ным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ капитаном внут-

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

ренной службы Талиповым Альмарисом Ниязовичем, МАДОУ «Детский сад № 5

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,

«Камыр Батыр» г. Нурлат, ул. Самаренкина, д.9

органов местного самоуправления)

совместно с **заведующей МАДОУ «Детский сад № 5 «Камыр Батыр» Марданшиной Венерой**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,

Шакировной

участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требований пожарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выполне- нии (указывает- ся только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Эвакуационная дверь из спальни средней группы «Г», из спальни 1- ой младшей группы «В», из игровой в приемную, с кори- дора на улицу 2-ой младшей группы «Б», из спальни 1-	-Двери на путях эвакуации откры- ваются наружу по направлению вы- хода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требова- ниями нормативных документов по пожарной безопасности или к ко- торым предъявляются особые тре- бования. (Требование п. 34 Пра- вил противопожарного режима в	март 2016г.	

	спальни 2-ой младшей группы «А», из игровой (2шт), из спальни средней группы «Б», из игровой на лестницу старшей группы «А» открывается не по ходу направлению выхода из здания;	Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);		
2.	Дверь эвакуационного выхода из спальни средней группы «Г» пробита гвоздями;	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов; в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках; е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг. (Требование п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);		март 2016г.
3.	Отсутствует второй эвакуационный выход из спальни средней группы «В», из спальни старшей группы «В»,	- Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения класса: Ф1.1 предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек (Требование п. 6.12 СНиП 21-01-97*; СП 1.13130.2009г. п.5.2.12);		март 2016г.
4.	На путях эвакуации, в приемной средней группы «Г», в коридоре комнаты охраны напольное покрытие выполнено из мате-	-В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожар-		март 2016г.

	допустимой;	заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. (п. 6.25* СНиП 21-01-97*);		
5.	Для отделки стен в коридоре, на путях эвакуации применен горючий материал (краска, обои);	-В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. (п. 6.25* СНиП 21-01-97*);	март 2016г.	
6.	Над дверями, расположенными на лестничной площадке 2-го этажа здания, отсутствуют устройства (приспособления, доводчики) для их самозакрывания и уплотнениями в притворах;	Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах; п. 6.18* СНиП 21-01-97*;	март 2016г.	

	чердачное помеще-ние не соответст-вуют требуемому пределу огнестой-кости;	жарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, ок-на, занавесы - таблице 2*; СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2;	март 2016г.	
8.	Люк выхода на чер-дак установить размером 0,6 х 0,8;	В чердаках зданий кроме зданий класса Ф 1.4 следует предусматри-вать выходы на кровлю оборудован-ные стационарными лестницами, че-рез двери, люки или окна размера-ми не менее 0,6х0,8м. *; СНиП 21-01-97* п. 8.4;	март 2016г.	
9.	Отсутствуют двери с доводчиками и уплотнениями в притворах, на ле-стничной площадке 2-го этажа;	-Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособле-нием для самозакрывания и с уп-лотнением в притворах; п. 6.18* СНиП 21-01-97*;	март 2016г.	
10.	Дверь в пожаро-опасном помещении (склад инвентаря, электрощитовой) не соответствует тре-буемому пределу огнестойкости;	-Заполнения проемов в противопо-жарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, ок-на, занавесы - таблице 2*; СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2;	март 2016г.	
11.	На двери склада инвентаря, элек-трощитовой отсут-ствуют категории по взрывопожарной и пожарной опасно-сти, а также класс зоны по ПУЭ;	-Руководитель организации обеспе-чивает наличие на дверях помеще-ний производственного и складско-го назначения и наружных установ-ках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасно-сти, а также класса зоны в соот-ветствии с главами 5, 7 и 8 Феде-рального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (Требование п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Рос-сийской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режи-ме»);	март 2016г.	
12.	Сигнал о срабаты-вании автоматиче-ской пожарной сигнализации в основном здании не выведен по радио-каналу и другой линии связи «Стре-лец» на централь-ный узел связи «01» (ЕДДС) Госу-дарственной проти-вопожарной службы ФГКУ «125 ПЧ ФПС по РТ»).	В помещение дежурного персонала должны быть выведены извещения о неисправности приборов управле-ния, установленных вне этого по-мещения. Извещения должны переда-ваться по контролируемой линии. При наличии технической возможно-сти рекомендуется осуществлять вывод сигналов о срабатывании ав-томатической пожарной сигнализа-ции в подразделения, ответствен-ные за противопожарную защиту объекта, по выделенному в уста-новленном порядке радиоканалу или другим линиям связи. (Требование п.14.4 СП 5.13130.2009;) Перечень зданий и помеще-ний, которые целесообразно обору-довать пожарной автоматикой с пе-редачей сигнала о пожаре по ра-диотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы определяется соответствую-щим территориальным подразделени-ем ГПС МЧС России, исходя из их технических возможностей.	март 2016г.	

	<p>(Требование п.12 НПБ 110-03); Вывод сигналов о срабатывании пожарной сигнализации по согласованию с территориальными органами управления Государственной противопожарной службы субъектов Российской Федерации и наличии технических возможности рекомендуется осуществлять по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим способом на ЦУС («01») Государственной противопожарной службы. (Требование п.13.4 НПБ 88-01);</p>	
--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

главный специалист межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ кАпигтан внутренней службы Талипов А.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 16 " февраля 20 15 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

" 16 " февраля 20 15 г.



Заведующая МАДОУ «Детский сад № 5 «Камыр Батыр» Марданишина В.Ш.

(должность, фамилия, инициалы)

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.