

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонное одел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому  
муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической  
работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,  
(84345) 2-46-20

Предписание N 30 / 1 / 17

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о  
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на  
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

Детский сад № 14 «Сказка» г. Нурлат Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического  
лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,  
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)  
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного  
инспектора МОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам по

(наименование органа ГПН)  
пожарному надзору N 30 от "31" января 20 18 года, ст. 6 Федерального  
закона от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с  
10 ч 00 мин. по 12 ч 00 мин. "07" февраля 20 18 г. с 14 ч 00  
мин. по 16 ч 00 мин. "13" февраля 20 18 г. проведена плановая проверка  
Начальником МОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Юсуповым Рифкатом

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
Рафаилевичем, МАДОУ «Детский сад № 14 «Сказка» г. Нурлат Республики

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,  
Татарстан, расположенного по адресу: РТ г. Нурлат, ул. Советская, дом № 185а.

совместно с заведующей МАДОУ «Детский сад № 14 «Сказка» г. Нурлат Республики  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,  
Татарстан Якуповой Файрузой Назиповной

участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения  
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| N<br>Пред-<br>писа-<br>ния | Вид нарушения<br>обязательных<br>требований<br>пожарной<br>безопасности с<br>указанием<br>конкретного<br>места<br>выявленного<br>нарушения | Содержание пункта (абзац<br>пункта) и наименование<br>нормативного правового<br>акта Российской Федерации<br>и (или) нормативного<br>документа по пожарной<br>безопасности, требования<br>которого (-ых) нарушены                         | Срок<br>устранения<br>нарушения<br>обязатель-<br>ных<br>требований<br>пожарной<br>безопаснос-<br>ти | Отметка<br>(подпись)<br>о<br>выполнении<br>(указываетс-<br>я<br>только<br>выполнение) |
|----------------------------|--|---|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4   | 5   |
| 1.                         | Не обеспечено<br>проведение<br>регламентных работ<br>по техническому<br>обслуживанию и<br>планово-<br>предупредительному                   | п. 63 Правил противопожарного<br>режима в РФ. Руководитель<br>организации обеспечивает в<br>соответствии с годовым планом-<br>графиком, составляемым с учетом<br>технической документации заводов-<br>изготовителей, и сроками выполнения | 01 февраля<br>2019г.  |   |

|    |   |   |                   |  |
|----|---|---|-------------------|--|
|    | <p>ремонтно-приемного контрольного прибора для передачи информации в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объекта.</p>  | <p>ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).<br/>В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров.</p>   |                   |  |
| 2. | <p>Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).</p> | <p>п. 63 Правил противопожарного режима в РФ. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).<br/>В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров.</p> | 01 февраля 2019г. |  |
| 3. | <p>Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки деревянных элементов чердачного помещения (стропила, обрешетки) периодичностью не реже 1 раза в год.</p>   | <p>Ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 21 Правил противопожарного режима в РФ<br/>Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися</p>   | 01 февраля 2019г. |  |

|    |  |  |                   |  |
|----|--|--|-------------------|--|
|    |  | <p>покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.</p>   |                   |  |
| 4. | Отсутствует по периметру здания ограждение кровле; | <p>ст. 1, 6, 151 ФЗ № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ № 184-ФЗ; СНиП 21-01-97* раздел 8 п. 8.11 табл. 2</p> <p>В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12 % и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие требованиям этого стандарта, следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок; (Требование)</p> <p>п. 2.8. СНиП 2.01.02-85* В зданиях с уклоном кровли до 12 % включительно высотой от уровня земли до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12% высотой от уровня земли до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с <u>ГОСТ 25772-83</u>. Независимо от высоты здания ограждения в соответствии с указанным ГОСТом следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок</p> <p>ст. 1, 6, 151 ФЗ № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ № 184-ФЗ; п. 7.16 СП 4.13130.2013 В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов</p> | 01 февраля 2019г. |  |

|    |   |  |                   |  |
|----|---|--|-------------------|--|
|    |   | включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями настоящего свода правил.   |                   |  |
| 5. | На путях эвакуации, в общих коридорах, лестничных клетках, стены выполнены из материалов с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности, не представлены сертификаты пожарной безопасности на материалы (обои, краска); | Ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; п. 6.25* СНиП 21-01-97*; 6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. п.4.3.2 СП 1.13130.2009 В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола | 01 февраля 2019г. |  |

|    |   |  |                   |  |
|----|---|--|-------------------|--|
|    |   | <p>в общих коридорах, холлах и фойе. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.</p> <p>п. 1.8. СНиП 2.01.02-85*</p> <p>В зданиях всех степеней огнестойкости, кроме V, не допускается выполнять облицовку из горючих материалов и оклейку горючими пленочными материалами стен и потолков в общих коридорах, в лестничных клетках, вестибюлях, холлах и фойе, а также устраивать из горючих материалов полы в вестибюлях, лестничных клетках и лифтовых холлах.</p> <p>п.2.9 СНиП II-2-80</p> <p>Облицовка сгораемыми материалами поверхностей конструкций в коридорах, лестничных клетках, вестибюлях, холлах и фойе зданий (за исключением зданий V степени огнестойкости), а также устройство в указанных помещениях встроенных шкафов из сгораемых материалов не допускается.</p> |                   |  |
| 6. | Отсутствует второй эвакуационный выход из спальных комнат детского сада групп № 1, 11, 12, 13 | <p>Ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 6.12* СНиП 21-01-97* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.;</p> <p>п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.</p>  | 01 февраля 2019г. |  |
| 7. | Отсутствует второй выход на чердачное помещение здания садика.                                | <p>Ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п.2.9 СНиП 2.01.02-85* <b>2.9.</b> Для жилых, общественных и административно-бытовых зданий с чердачными покрытиями необходимо предусматривать выход на кровлю на каждые полные и неполные 100 м длины здания, с бесчердачными покрытиями - один выход на каждые полные и неполные 1000 м<sup>2</sup> площади покрытия.</p> <p>В чердаках зданий следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или</p>  | 01 февраля 2019г. |  |

|    |  |   |                   |  |
|----|--|---|-------------------|--|
|    |  | окна размерами не менее 0,6x0,8 м.<br>п. 8.4* СНИП 21-01-97* В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6x0,8 м.  |                   |  |
| 8. | Прибор приемно-контрольный расположенный не в помещениях с круглосуточным пребыванием не защищен от несанкционированного доступа другими лицами. | ст. 1, 6, 151 ФЗ № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ № 184-ФЗ; п. 12.48 НПБ 88-2001<br>Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении отдельной передачи извещений о пожаре и о неисправности в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении отдельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа. | 01 февраля 2019г. |  |
| 9. | На объектах не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной  | п. 61 Правил противопожарного режима в РФ.<br>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических   | 01 февраля 2019г. |  |

|  |                  |  |  |  |
|--|------------------|--|--|--|
|  | защиты объектов. | <p>(автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p> |  |  |
|--|------------------|--|--|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Начальник межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Юсупов Р.Р.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 13 " февраля 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:

М.Л.П. <\*>

✓   
\_\_\_\_\_

(подпись)

" 13 " февраля 20 18 г.

Заведующая МАДОУ «Детский сад № 14  
«Сказка» г. Нурлат Республики Татарстан  
Якупова Ф.Н.

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

-----  
<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.