

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Татарстан
ул. им. Р. С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,
(84345) 4-44-02

Предписание № 15 / 1 / 05

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
«Белочка» г. Нурлат Республики Татарстан

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора МОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам по
(наименование органа ГПН)

пожарному надзору № 15 от " 19 " января 20 21 года, ст. 6 Федерального

закона от 21 сентября 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с
08 ч 00 мин. " 29 " января 20 21 г. по 11 ч 00 мин. " 29 " января
20 21 г. проведена проверка

Старшим инспектором Межрайонного ОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муници-
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

пальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ майором

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
внутренней службы Талиповым Альмарисом Ниязовичем, МБДОУ «Детский сад № 2

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,
«Белочка», г. Нурлат ул. Школьная, дом № 20.

органов местного самоуправления)

совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад № 2 «Белочка» г. Нурлат Республики Татарстан Сагировой Венерой Ханифовной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 сентября 1994 г. № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопаснос ти	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<u>Не проводится ежегодная проверка состояния огнезащитной обработки конструкций чердачного помещения</u>	- При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного	декабрь 2021 г.	

	(стропила, обрешетка), составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки);	с покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год; (Требование п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	
2.	Допускается хранение горючих материалов в электрошитовой;	в Запрещается, е) Размещать (складировать) в электрошитовых, а также ближе 1 метра от электрошитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы; (Требование п. 35 е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	декабрь 2021 г.
3.	Допускается применение горючих материалов для отделки стен коридора (обои), с 1 младшей группы на путях эвакуации с неисследованными показателями пожарной опасности;	- В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. (Требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*);	декабрь 2021 г.
4.	Дверь из коридора 1-ой младшей группы ведущая к лестничной площадке не оборудовано устройством (доводчиком) для его самозакрывания и уплотнениями	в - Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах; (Требование п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 ч. 1 ст. 89, 4.19 ст.88, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной	декабрь 2021 г.

	притворах;	безопасности"; п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);		
5.	Дверь из коридора 1-ой младшей группы ведущая в гардероб не оборудовано устройством (доводчиком) для его самозакрывания и уплотнениями в притворах;	- Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания; (Требование п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	декабрь 2021 г.	
6.	Дверь из коридора 2-ой младшей группы ведущая к лестничной площадке не оборудовано устройством (доводчиком) для его самозакрывания и уплотнениями в притворах;	- Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах; (Требование п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 ч. 1 ст. 89, 4.19 ст.88, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);	декабрь 2021 г.	
7.	Допускается применение горючих материалов для отделки стен коридора (обои), с 2 младшей группы на путях эвакуации с неисследованными показателями пожарной опасности;	- В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. (Требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*);	декабрь 2021 г.	
8.	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее фонаря на каждого дежурного средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человек от опасных факторов пожара и	декабрь 2021 г.	

	средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (воспитателя);	расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органо дыхания и зрения человека о опасных факторов пожара на каждого дежурного; (Требование п. 3 Правил противопожарного режима Российской Федерации (утвержден Постановлением Правительств Российской Федерации от 16.09.202 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима Российской Федерации»);	
9.	Приемно-контрольные приборы АУПС расположены не в помещении, круглосуточным пребыванием не защищены от несанкционированного доступа другими лицами;	Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа. (Требование ст. 1, 6, 151 ФЗ Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; № 123 - ФЗ; ст. 46 ФЗ № 184-ФЗ; п. 12.48 НПБ 88-2001«Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);	декабрь 2021 г.
10.	Не заключен договор на выполнения ремонтных работ по проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений;	Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. (Требование п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	декабрь 2021 г.
11.	Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту прибора приемно-	Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на	декабрь 2021 г.

контрольного
предназначенного
для передачи
информации в
подразделения
пожарной охраны по
выделенному в
установленном
порядке
радиоканалу или
другим линиям
связи «Стрелец» в
автоматическом
режиме без участия
персонала объекта.

технические
средства,
функционирующие в составе систем
противопожарной
защиты.
(Требование п. 54 Правил
противопожарного режима в
Российской Федерации (утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации от
16.09.2020 г. № 1479 «Об
утверждении правил
противопожарного режима в
Российской Федерации»).

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устраниению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 сентября 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор межрайонного ОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Талипов А.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 29 " января 20 21 г.

Предписание для исполнения получило:

✓ *В.Х.*
(подпись)

" 29 " января 20 21 г.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 «Белочка» г. Нурлат Республики Татарстан, Сагирова В.Х.

(должность, фамилия, инициалы)



M.L.P. <*>

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.