

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул.Хамадеева,17, г.Нурлат, Республика Татарстан,423040,(884345) 2-46-20

**Акт
профилактического осмотра**

«28» июля 2016 года

г. Нурлат
(город, село, поселок)

10 часов 30 минут

Исуповым Рифкатом Рафаилевичем начальником МОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) осмотр

в период с 8 часов 30 минут. « 28 » июля 2016 года до 9 часов 00 минут « 28 » июля 2016 года проведен осмотр объекта

МБДОУ «Детский сад № 6 «Солнышко»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: 423040, РТ, г.Нурлат, ул. Гагарина, д.14 А
совместно с Мугиновой Назлыгуль Насыховной заведующий МБДОУ «Детский сад № 6
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица
«Солнышко»

или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении осмотра, фамилия, имя, отчество

гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

- 1.Не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации (далее АУПС);
- 2.Не оснащено звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.) системой оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре;
- 3.Двери в пожароопасных помещениях (склады № 1,2,3,4, гладильной, пищеблока, электрощитовой, прачечной, люк выхода в чердачное помещение) не соответствуют требуемому пределу огнестойкости;
4. В складе № 1 установлена штепсельная розетка;
5. Не проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши (стропил, обрешеток);
6. Конструкции чердачного помещения (стропила, обрешетки) не подвергнуты огнезащитной обработке по истечении срока в 2015 году;
7. Допускается применение горючего материала (краска) для покраски полов и стен в коридорах, стен лестничных маршей, лестничных маршей на путях эвакуации с неисследованными показателями пожарной опасности;
- 8.Двери из помещений открывающие на две лестничные площадки не оборудованы доводчиками и уплотнениями в притворах;
9. Из музыкального зала, из спальни средней группы не выполнены вторые эвакуационные выходы;
10. Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для применения, как напольное покрытие на путях эвакуации в коридорах и приемных;

11. Из спальни и игровой дверь ведущая на улицу, из коридора на лестничную площадку 2-го этажа открывается не по ходу эвакуации детей из помещения, в подготовительной группе;
12. Из спальни дверь ведущая на улицу открывается не по ходу эвакуации детей из помещения, в средней группе;
13. Дверь из игровой и спальни, из коридора двух групп на площадку открываются не по ходу эвакуации детей из помещения, 2-ой младшей группы;
14. Не проведены испытания наружной пожарной лестницы на прочность (не менее одного раза в 5 лет);
15. Не проведена проверка внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта.

Начальник МОНД по Аксубаевскому и
Нурлатскому муниципальным районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
майор внутренний службы

Р.Р. Юсупов

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 6 «Солнышко»

Н.Н.Мугинова

IX