

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ  
БАЛТАСИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН



Ленина ул., д. 63;  
п.г.т. Балтаси, 422250  
ОГРН 1021607755840  
ИНН/КПП 1612004405/161201001

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
БАЛТАЧ МУНИЦИПАЛЬ  
РАЙОНЫ  
ӨСТӘМӘ БЕЛЕМ БИРУ  
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ  
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ  
МӘКТӘПТӘН ТЫШ ЭШЛӘР  
ҮЗӘГЕ

Ленин ур., 63 нчы йорт,  
Балтач бистәсе, 422250,  
ОГРН 1021607755840  
ИНН/КПП 1612004405/16120100

Телефон 8(84368) 2-49-84; 2-42-02, факс 2-42-02, E-mail: [cvrblt@mail.ru](mailto:cvrblt@mail.ru)

Исх № 10

07.05.2018г

И.о. прокуратура района  
Советнику юстиции  
Шарифуллин Ф.Г.  
от директора МБУДО «Центр  
внешкольной работы»  
Ахметзяновой А.В.

Отчет МБУДО «Центр внешкольной работы»  
О результатах исполнения представления  
по устранению допущенных нарушений  
законодательства в сфере противопожарной  
безопасности.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. №69-ФЗ « О пожарной безопасности» была проведена плановая проверка. По результатам проверки выдано предписание №02- 08- 03-2018 от 09.04.2018 года сроком исполнения в течении 1 месяца МБУДО «Центр внешкольной работы» проведены следующие мероприятия по исполнению предписания

1	В нарушении п.61 Правил №390, на третьем этаже не работает СОУЭ	Устранен
2	В нарушении п.42ж Правил №390, в электрощитовой размещены горючие материалы	Устранены
3	а) В нарушении п.6.29 СНиП 21-01-97, ширина марша лестницы составляет менее 0,9 м б) В нарушении п.6.30 СНиП 21-01-97, уклон	Направлено письмо № 9 от 24.04.2018 г. учредителю для выделения

	наружной лестницы составляет более 1:1, ширина проступи – менее 25 см, а высота ступени- более 22 см/п	финансовых средств из бюджета для устранения нарушений
4	В нарушении п.33 Правил, из зала конференции только один эвакуационный выход	Нарушение будут устранены в каникулярное время
5	В нарушении п.7 ст. Федерального закона №123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», система пожарной сигнализации не дублирует световые и звуковые сигналы о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	Устранен, дублирует

Директор МБУДО «ЦВР»



А.В.Ахметзянова