

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Чистопольскому муниципальному району Республики Татарстан  
ул. Фрунзе, 93 «в», г.Чистополь, Республика Татарстан, 422980, (84342) 5-44-31

### Предписание N 166/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению  
«Чистопольский многопрофильный колледж»

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

Директору Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Чистопольский многопрофильный колледж» Еремеевой Ольге Александровне

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Чистопольского муниципального района по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности по Чистопольскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС РФ по РТ № 166 от «30» сентября 2019 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 13 ч. 00 мин. " 7" октября 2019 г. по 15 ч 00 мин. " 17" октября 2019 г. старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Сафиуллиным Русланом Рамилевичем совместно с заместителем директора по административной работе Назаровым Евгением Александровичем проведена проверка помещений Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Чистопольский многопрофильный колледж», по адресу: РТ, г. Чистополь, ул. К. Маркса, 78.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Допускается эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в помещениях учреждения	п. 42 в) Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390  Запрещается в) обертывать электроматрицы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника,	01.10.2020	
2.	Высота эвакуационного выхода в свету составляет менее 1,9 м (из	п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009) Высота эвакуационных выходов в свету должна	01.10.2020	



	столовой, кабинетов № 66, 67, из спортзала).	быть не менее 1,9 м 4.2.5 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев		
3.	На объекте защиты не организовано проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки.	<b>п. 21 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390</b> Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год	01.10.2020	
4.	Служебное помещение на 2 - этаже со стороны улицы, помещение охраны, гараж №5, металлический гараж, кабинет №61, склад на 2 - этаже (столярно - мастерского здания), подсобное помещение кабинета №67 не оборудованы системой пожарной сигнализации	<b>п. 4 НПБ 110-03.</b> В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками помещения независимо от площади, кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.), вентилямер (приточных и также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), вносных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы, категории В4 и Д по пожарной опасности, лестничных клеток.	01.10.2020	
5.	Допускается размещения пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м до электросветильников в помещениях учреждения	<b>п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»</b> Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до ближайших предметов и устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не менее 0,5 м	01.10.2020	
6.	На объекте защиты кабельные линии системы пожарной сигнализации выполнены проводами покрытыми изоляцией распространяющей горение.	<b>п. 4.4, п. 4.5 СП 6.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»</b> 4.4. Кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 100 мм), должны иметь показатель пожарной опасности не ниже ПРП1-4 по ГОСТ Р 53315. 4.5. Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 100 мм), должны иметь показатель пожарной опасности не ниже ПРП1-4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не выше ПД12 по ГОСТ Р 53315	01.10.2020	
7.	Пожарные извещатели не соответствует требуемому типу в помещениях столярно-мастерских (установлены тепловые извещатели, а требуются дымовые пожарные извещатели)	<b>п. 5.13130.2009 Прил. А, п.А.3 СП 5.13130.2009)</b>	01.10.2020	
8.	Дверь запасного выхода закрывается на электронный замок, при этом не формируется сигнал на отключение электропитания электронных замков при срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации.	<b>п. 14.2 СП 5.13130.2009</b> Формирование сигналов управления системами оповещения 1, 2, 3, 4-го типа по [15], оборудованием противоподымной защиты, общеобменной вентиляции и кондиционирования, инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта, а также формирование команд на отключение электропитания потребителей, облокорованных с системами пожарной автоматики, допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя, удовлетворяющего требованиям, изложенным в приложении Р. В этом случае в помещении (части помещения) устанавливается не менее двух извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ". Расстановка извещателей осуществляется на расстоянии не более нормативного.	01.10.2020	
9.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации (не исправна сигнализация в сварочном учебном	<b>п. 61 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390</b> Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение	01.10.2020	



	классе, учебный класс «ТИР»)	проверка их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства заводо-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.		
10.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 35 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390  Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.	01.10.2020	
11.	Деревянные конструкций сценической коробки и горючие декорации расположенные на сцене не обработаны огнезащитными составами	п. 108 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390  Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты проверки и срока ее действия.	01.10.2020	
12.	Ручной пожарный извещатель не обозначен соответствующим знаком пожарной безопасности	п. 43 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390  Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	01.10.2020	
13.	Пути эвакуации не полностью обозначены соответствующими эвакуационными знаками пожарной безопасности, по ГОСТ Р 12.4.026	п. 33 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390  При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.10.2020	
14.	Перегородки в помещении электрощитовой выполнены не противопожарными	Федеральный закон № 123 - ФЗ от 22.07.2008 г., п. 6.8.19 СП 2.13130.2009	01.10.2020	
15.	Двери на путях эвакуации (из спортзала, столярные мастерские) открываются не по направлению выхода.	п. 4.2.6. СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	01.10.2020	
16.	На путях эвакуации на лестничной клетке допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем установленные требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: допускается применение горючих материалов для отделки потолка на путях эвакуации (потолок лестничного марша отделан ДВП панелями)	(Федеральный закон № 123 – ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 28; п. 6.25* СНиП 21-01-97*; СП 1.13130.2009 п. 4.3.2); В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе.	01.10.2020	
17.	Сигнал о срабатывании приемно-	п. 14.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.	01.10.2020	



<p>контрольного прибора автоматической установки пожарной сигнализации со здания столярной мастерской не выведен в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.</p>	<p><b>Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования</b></p> <p>В помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала должны быть выведены извещения о неисправности приборов контроля и управления, установленных вне этого помещения, а также даны связи, контроль и управления техническими средствами оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией, противодымной завесы, автоматического пожаротушения и других установок и устройств противопожарной защиты.</p>	
--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Сафиуллин Р.Р.

17.10.19

М.Л.П. <\*>



Предписание для исполнения получил:

*Сейсен*  
(подпись)

*Директор Сейсен Д.А.*  
(должность, фамилия, инициалы)

" 17 " 10 20 19 г.

<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.