



2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа №69 для детей с ограниченными возможностями здоровья»

1.2. Адрес объекта 423803, г. Набережные Челны, тракт. Сармановский, д. 36 (пос. ЗЯБ, 18/30)

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3631,5 кв. м.

- часть здания 1 этажей (подвальное помещение), 1240 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 12521 кв. м

1.4. Год постройки здания 1990, последнего капитального ремонта 2023.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

1.6. Название организации (учреждения) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа №69 для детей с ограниченными возможностями здоровья»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
423803, г. Набережные Челны, тракт. Сармановский, д. 36 (пос. ЗЯБ, 18/30)

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) на основании оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Республики Татарстан.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Министерство образования и науки Республики Татарстан и науки Республики Татарстан, 20111, г. Казань, ул. Кремлевская, д.9, телефон :+7(843)294-95-90, 294-95-60, Факс: +7(843)292-44-80, mon@tatar.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации образовательных программ школьного образования.

2.3. Форма оказания услуг на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 7 до 16 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития; нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 200/240/280.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом остановка Сармановский тракт 18 комплекс.. Автобус: № 10, 13 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет. Дорожные бордюры их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН	
1.	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	А
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

* указывается один из вариантов: «А»; «Б»; «ДУ»; «ВНД».

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

- «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

*указывается: ДП-В - - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ –доступно условно; ВНД – временно не доступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: основные функциональные зоны объекта доступны для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения)	Не нуждается

	объекта)	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения по мере выделения финансирования.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично доступно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: на информационном портале <http://zhit-vmeste.ru/map/>

.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: от 7 июля 2025г.

Председатель комиссии:

Директор ГБОУ «Набережночелнинская школа № 69» _____ Р. Р. Киямов

Члены комиссии:

Заместитель директора по хозяйственной работе _____ М. В. Пищевских

Председатель профсоюзной организации

_____ А. А. Абдрахманова

Уполномоченный по охране труда

_____ Т.М. Абазид

Эксперт по обеспечению

доступной среды для инвалидов

и маломобильных групп населения

_____ А.Д. Натилов



УТВЕРЖДАЮ
Директор

«Набережночелнинская школа № 69»

Р.Р.Киямов

08 2025 г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

г. Набережные Челны

07 июля 2025 года

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа №69 для детей с ограниченными возможностями здоровья»
- 1.2. Адрес объекта 423803, г. Набережные Челны, тракт. Сармановский, д. 36 (пос. ЗЯБ, 18/30)

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3631,5 кв. м
 - часть здания 1 этажей (подвальное помещение), 1240 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 12521 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1990, последнего капитального ремонта 2023.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

1.6. Название организации (учреждения) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа №69 для детей с ограниченными возможностями»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
423803, г. Набережные Челны, тракт. Сармановский, д. 36 (пос. ЗЯБ, 18/30)

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) на основании оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Республики Татарстан.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Министерство образования и науки Республики Татарстан и науки Республики Татарстан, 20111, г. Казань, ул. Кремлевская, д.9, телефон: +7(843)294-95-90, 294-95-60, Факс: +7(843)292-44-80, mon@tatar.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование.

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.

2.3. Форма оказания услуг на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 7 до 16 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития; нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 200/240/280.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом остановка Сармановский тракт 18 комплекс. Автобус: № 10, 13 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет. Дорожные бордюры их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	А
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
5	с нарушениями зрения	А
6	с нарушениями слуха	А
7	с нарушениями умственного развития	А

* указывается один из вариантов: «А»; «Б»; «ДУ»; «ВНД».

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;
- «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		1
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	Лит.а3	2
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	5,57	3
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	13,4	4,5
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	10	6
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	2	7
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		8

*указывается: ДП-В - - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ –доступно условно; ВНД – временно не доступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: основные функциональные зоны объекта доступны для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

- Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения нет.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации нет.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: на информационном портале <http://zhit-vmeste.ru/map/>.

5. Особые отметки.

Приложения:

1. Результаты, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входа (входов) в здание на 1 л.
3. Путей движения в здании на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.
7. Результаты фото фиксации на объекте 13 фото на 13 л.

Председатель комиссии:

Директор ГБОУ «Набережночелнинская школа № 69» _____ Р.Р.Киямов

Члены комиссии:

Заместитель директора по хозяйственной работе _____ М.В.Пищевских

Председатель профсоюзной организации

_____А.А.Абдрахманова

Уполномоченный по охране труда

_____Т.М. Абазид

Эксперт по обеспечению
доступной среды для инвалидов
и маломобильных групп населения

_____А.Д. Натифов

Комиссией по проведению обследования и паспортизации объектов (здания, помещения и иные сооружения) и предоставляемых на них услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа №69 для детей с ограниченными возможностями здоровья»

423803, г. Набережные Челны, тракт. Сармановский, д. 36 (пос. ЗЯБ, 18/30)

Наименование объекта, адрес

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1. 1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Доступ обеспечен	ДП-В (К,О, С,Г,У)	Соответствует нормативам	-
1. 2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2	Доступ обеспечен	ДП-В (К,О, С,Г,У)	Соответствует нормативам	-
1. 3	Лестница (наружная)	есть	-	9	Доступ обеспечен	ДЧ-В (Г,У,О)	Соответствует нормативам	-
1. 4	Пандус (наружный)	есть	-	9, 12	Доступ обеспечен	ДП-И (К)	Соответствует нормативам	-
1. 5	Автостоянка и парковка	есть	-	1	Доступ обеспечен	ДП-И (К,О,,Г,У)	Соответствует нормативам	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В		1,2,8, 9,12	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа №69 для детей с ограниченными возможностями здоровья»

423803, г. Набережные Челны, тракт. Сармановский, д. 36 (пос. ЗЯБ, 18/30)

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	2	Доступ обеспечен	ДЧ-В (Г,У,О)	Соответствует нормативам	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	9, 12	Доступ обеспечен	ДЧ-И (К)	Соответствует нормативам	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Лит.а3	2	Доступ обеспечен	ДЧ-В (К, Г, У, О)	Соответствует нормативам	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	2	Доступ обеспечен	ДЧ-В (К,О, С,Г,У)	Соответствует нормативам	-
2.5	Тамбур	есть	-	2	Доступ обеспечен	ДЧ-В (К,О, ,Г,У)	Соответствует нормативам	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Доступ обеспечен	ДЧ-В (К,О, С,Г,У)	Соответствует нормативам	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-В	Лит.а7	2	Не нуждается
Пандус (наружный)	ДП-В	-	9,12	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа №69 для детей с ограниченными возможностями здоровья»

Адрес объекта 423803, г. Набережные Челны, тракт. Сармановский, д. 36 (пос. ЗЯБ, 18/30)

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1,2	3, 10	Доступ обеспечен	ДЧ-В (К,О, С,Г,У)	Соответствует нормативам	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	6, 58	13	Доступ обеспечен	ДЧ-В (К,О, С,Г,У)	Соответствует нормативам	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Дверь	есть	-	2,9	Доступ обеспечен	ДЧ-В (К,О, С,Г,У)	Соответствует нормативам	-
3.5	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1,8 40, 76, 63,	10, 11	Доступ обеспечен	ДЧ-В (К,О, С,Г,У)	Соответствует нормативам	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	5,57,40	3,10, 11,12,13	Ремонт (текущий)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа №69 для детей с ограниченными возможностями здоровья»

Адрес объекта 423803, г. Набережные Челны, тракт. Сармановский, д. 36 (пос. ЗЯБ, 18/30)

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	11	4	Доступ обеспечен	ДЧ-В (К,О, С,Г,У)	Соответствует нормативам	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	13	5	Доступ обеспечен	ДЧ-В (К,О, С,Г,У)	Соответствует нормативам	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет			-		-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	5, 57, 40	10, 3	Доступ обеспечен	ДЧ-В (К,О, С,Г,У)	Соответствует нормативам	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	есть	14	6	Доступ обеспечен	ДЧ-В (К,О, С,Г,У)	Соответствует нормативам	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				-		-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	11,13,25	4,5	Не требуется

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _ доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1
«07» июля 2025 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа №69 для детей с ограниченными возможностями здоровья»

1.2. Адрес объекта 423803, г. Набережные Челны, тракт. Сармановский, д. 36 (пос. ЗЯБ, 18/30)

Наименование объекта, адрес

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	10	6	Доступ обеспечен	ДЧ-В (К,О, С,Г,У)	Соответствует нормативам	-
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	10	6	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа №69 для детей с ограниченными возможностями здоровья»

Адрес объекта 423803, г. Набережные Челны, тракт. Сармановский, д. 36 (пос. ЗЯБ, 18/30)
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	7, 11	-	ДЧ-И (К, О, Г, У)	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДП-В	-	7, 11	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _ доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



Фото № 5



Фото № 6



Фото № 7



Фото № 8



Фото № 9



Фото № 10







Фото № 13

