

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН МИНИСТРЛЫГЫ
Түбән Кама муниципаль районы "Югары
Чаллы урта гомуми белем биру мәктәбе"
Яшьләр ур., 5, Югары Чаллы ав.
Түбән Кама районы, 423558
т. (8555) 44-50-16



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МБОУ "Верхнечелнинская средняя
общеобразовательная школа" НМР РТ
Молодежная ул., д. 5, с. Верхние Челны
Нижнекамский район, 423558
т. (8555) 44-50-16

Исх. № 11 от 18 августа 2017 г.

Начальнику территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике
Татарстан (Татарстан) в
Нижнекамском районе и г.
Нижнекамск

Р.М.Изиятуллину

Уважаемый Руستم Маратович!

Дирекция муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верхнечелнинская средняя общеобразовательная школа» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан сообщает ВАМ, что выявленные нарушения при плановой проверке и указанные в предписании № 81/28 от 29 марта 2017 г.:

- П.1. Выполнить отделку потолка и стен допускающим проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (отремонтировать кровлю);
 - П.2. Обеспечить покрытие пола в учебных классах, рекреации без щелей, дефектов и механических повреждений.
 - П.3. Обеспечить возможность открывать окна (фрамуги, форточки) для проветривания учебных классов и проведения влажной уборки, мытье окон;
 - П.4. Заменить в классах имеющие перегоревшие и шумящие лампы;
 - П.5. Оснастить учебные классы бытовыми термометрами;
 - П.7. Оснастить гардероб ячейками для обуви, скамейками;
- Обеспечить столовую школы подводкой горячего водоснабжения, для мытья рук обучающихся;
- П.10. Не использовать в пищеблоке кухонную и столовую посуду со скалами, трещинами, заменить разделочные доски с трещинами и механическими повреждениями (ВО, ВК, ВМ)
 - П.11. Провести косметический ремонт в моечном помещении пищеблока, (со стены упали облицовочные плитки, стены неровные)
- устранены, фотографии и сканированные копии прилагаются.



Директор

Ф.Г. Ахтямов

Коридор 1 этаж



После ремонта



Лестничная площадка до ремонта



После ремонта



Коридор 3 этаж до ремонта



После ремонта



Коридор 2 этаж до ремонта



После ремонта



Коридор 2 этаж до ремонта



После ремонта



Коридор 2 этаж до ремонта



После ремонта



Кровля 2 этаж



3 этаж кровля



3 этаж кровля







Коридор 1 этаж до ремонта





Коридор 2 этаж до ремонта



После ремонта
3 этаж



2 этаж





1 этаж





Кабинет 1 класса до ремонта







После ремонта





Кабинет русского языка до ремонта



Кабинет русского языка после ремонта



Кабинет татарского языка до ремонта



Кабинет татарского языка после ремонта



Окна, форточки (проветривание)



3 класс



Кабинет химии



Кабинет математики



Кабинет русского языка



Кабинет истории



Кабинет биологии



Библиотека



Кабинет начальных классов (1 класс)



Кабинет русского языка



Кабинет татарского языка

Кассовый и товарные чеки ламп



Бытовые термометры в учебных классах




4 класс



2 класс



Кабинет татарского языка



Кабинет русского языка




1 класс



Кабинет биологии



Кабинет русского языка



Кабинет математики



Кабинет истории

Гардероб с крючками для обуви



Скамейки возле гардероба



Горячее водоснабжение в столовой для мытья рук





Разделочные доски



Ремонт в моечном помещении

