

Согласовано  
Начальник отдела  
Управления образования  
А.К.Герасимова  
« 31 » \_\_\_\_\_ 01 2023 г.



Утверждено  
Директор МБОУ «Нижнемактаминская  
СОШ№2»  
М.Г.Закирова  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.  
Приказ №196 от « 28.10. » 2022 г.



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) МБОУ «Нижнемактаминская СОШ№2»

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта объект образования
- 1.2. Адрес объекта Республика Татарстан Альметьевский район, пгт.Нижняя Мактама, ул.Некрасова, 1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажа, 4969 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка – да: общая площадь земельного участка – 12507 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта : 2022 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущей ремонт школы- 2023 г, дата капитального ремонта не установлена
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнемактаминская средняя общеобразовательная школа №2», МБОУ «Нижнемактаминская СОШ№2»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 423440, Республика Татарстан Альметьевский район, пгт.Нижняя Мактама, ул.Некрасова, 1
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Альметьевского муниципального района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: РТ, г.Альметьевск, ул.Р.Фахретдина,50.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: начальное общее образование, среднее общее образование, основное общее образование.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 6,5 – 18 лет

Согласовано  
Начальник отдела  
Управления образования  
\_\_\_\_\_ А.К.Герасимова  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Утверждено  
Директор МБОУ «Нижемактаминская  
СОШ№2»  
\_\_\_\_\_ М.Г.Закирова  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.  
Приказ № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » 202\_\_ г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) МБОУ «Нижемактаминская СОШ№2»

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта объект образования
- 1.2. Адрес объекта Республика Татарстан Альметьевский район, пгт.Нижняя Мактама, ул.Некрасова, 1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажа, 4969 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка – да: общая площадь земельного участка – 12507 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта : 2022 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущей ремонт школы- 2023 г, дата капитального ремонта не установлена
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижемактаминская средняя общеобразовательная школа №2», МБОУ «Нижемактаминская СОШ№2»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 423440, Республика Татарстан Альметьевский район, пгт.Нижняя Мактама, ул.Некрасова, 1
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Альметьевского муниципального района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: РТ, г.Альметьевск, ул.Р.Фахретдина,50.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: начальное общее образование, среднее общее образование, основное общее образование.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 6,5 – 18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями речи, соматические заболевания.

2.6 Плановая мощность: 624 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: троллейбус №1,7А до остановки – Мактама Парк

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями умственного развития	-

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ

### 3.5. Основные показатели доступности для инвалидов объекта:

- выделенные стоянки автотранспортных средств – нет
- пандус - да
- пандус переносной - нет
- антивандальная кнопка вызова для улицы - нет
- наклейка на дверь «жёлтый круг» - нет
- гусеничный подъёмник - нет
- адаптация официального сайта организации для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) - нет
- оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения всем категориям инвалидов при передвижении внутри помещений и на прилегающей территории – да
- умение использовать специальную технику (гусеничный подъёмник) при оказании помощи инвалидам передвигающихся на креслах-колясках - нет

### 3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан частично доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушениями зрения и речи.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ)

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий- Территория, прилегающая к зданию (участок):

отремонтировать подходы к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функции, устранить неровности дороги); снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выделить места отдыха (установить скамейки), выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами.

Вход (входы) в здание:

установить пандус на высоту входной площадки главного входа (придерживаться требований п. 4.1.14СП 59.13330.2012); установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы, включая разделительные (0,9м. п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012); увеличить ширину рабочего полотна в свету до 90 см.(входные двери); снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд, предусмотреть смотровые панели.

**Путь (пути) движения внутри здания:**

установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц;

**Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):**

в актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в классах.

**Санитарно-гигиенические помещения:**

Оборудовать на каждом этаже школы по две (женскую/мужскую) туалетных кабины в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д); оборудовать поручнями одну раковину у столовой зоны(п. 5.3 СП 59.13330.2012).

**Система информации на объекте:**

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Восстановление асфальтового покрытия на территории учреждения
2	Вход (входы) в здание	КР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия
---	--------------------	---

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения частичных работ: 2023-25гг. в рамках исполнения программы по доступности образовательной среды.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДУ (Б)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_ дата

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки.

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

2. Акта обследования объекта: №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.