



ПТВЕРЖДАЮ  
Заведующий  
МАДОУ «Детский сад № 145»  
Р.Н.Ситдикова  
« 08 » 2018 г.

### АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

МАДОУ «Детский сад № 145 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Ново-Савиновского района г.Казани по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (к паспорту доступности)

« 27 » 08 2018г.

#### 1. Общие сведения об объекте:

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МАДОУ «Детский сад № 145»
  - 1.2. Адрес объекта г.Казань, ул.Мусина, д.50а
  - 1.3. Сведения о размещении объекта:
    - отдельно стоящее здание 2 этажа, 2547,3 кв. м
    - наличие прилегающего земельного участка (да. нет); 10710 кв. м
  - 1.4. Год постройки здания 1983, последнюю капитального ремонта - нет
  - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт 2019г.
  - 1.6. Название организации: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 145 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Ново-Савиновского района г.Казани.
  - 1.7. Юридический адрес организации: г.Казань, ул.Мусина, д.50а
- Информация на пути следования к объекту: нет.
- Перепады высоты на пути: есть, (бордюры). Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте:

- 2.1. Сфера деятельности: Образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
- 2.3. Форма оказания услуг (на объектах, дистанционно, на дому, с круглосуточным пребыванием): на объектах
- 2.4. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалид-соматическое заболевание

#### 3. Состояние доступности объекта:

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус-остановка «39 квартал»  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Расстояние до объекта от остановки транспорта – 750 м.

Информация на пути следования к объекту: нет

Перепады высоты на пути: есть (бордюры). Их обустройство для инвалидов на коляске (нет)

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках- К	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата- О	ВНД
4	с нарушениями зрения- С	ДЧ
5	с нарушениями слуха – Г	ДЧ
6	с нарушениями умственного развития - У	ДЧ

\* - указывается один из вариантов: «ДЧ» - ДОСТУПНО ЧАСТИЧНО, «ВНД» - НЕДОСТУПНО  
Категории инвалидов: К- на кресле коляске; О- с нарушением опорно-двигательного аппарата; Г- с нарушением слуха; С-с нарушением зрения; У- с нарушением умственного развития

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на план с	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У)		
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)		
3.	Путь (пути) движения внутри	ДЧ-И (Г,У)		

	здания (в т.ч. пути эвакуации)			
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)		
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У)		

\*\* Указывается: ДП-В-доступно полностью всем ДП-И (К,О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У)-доступно частично избирательно(указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД-недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности МАДОУ:

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон- недоступно для всех категорий инвалидов, лиц с ОВЗ -доступно частично.

Необходимо провести следующие работы:

- 1.Адаптация путей движения для всех категорий инвалидов и лиц с ОВЗ
- 2.Оборудование автостоянки для инвалидов-колясочников.
- 3.Оборудование санитарно-гигиенических помещений
4. Оборудование входов в здания - пандусов снаружи и внутри здания, установка нескользящих покрытий, установка тактильных средств и поручней на пути передвижения, расширение дверных проёмов.
- 5.Оборудование информационных табличек для всех категорий инвалидов и лиц с ОВЗ.

### 4. Управленческое решение (проект)

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания
2.	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны -организация

		альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания
8.	Все зоны и участки	технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП: технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: до 2023 года (по мере поступления соответствующего финансирования)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_ г.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется .

4.4.1. Согласование с Комиссией по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН;

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов;


4.5. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет

4.6. Особые отметки:  
ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту: Приложение 1
2. Входа (входов) в здание: Приложение 2
3. Путей движения в здании: Приложение 3
4. Зоны целевого назначения объекта: Приложение 4
5. Санитарно-гигиенических помещений: Приложение 5
6. Системы информации (и связи) на объекте: Приложение 6.


Председатель комиссии:  Р.Н.Ситдикова

Члены комиссии:  Г.Х.Бадертдинова

 Э.Г.Низамова

 И.В.Александрова

Председатель общества инвалидов

Ново – Савиновского района г. Казани  Л.В. Милованов

### 3. Результаты обследования: Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАДОУ «Детский сад №145», город Казань, ул.Мушина, д.50А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	Содержание		Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зоны ожидания, коридоры)	есть	Ширина коридоров составляет 1000 см, нет тактильных средств	К,О,С,Г	Нанесение тактильных средств. Расширение коридора	Техническое решение по расширению коридора невозможно
3.2.	Лестницы - 2 (внутри зданий) Ширина 1000 см	есть	- Отсутствуют пандусы, - Отсутствует твердого нескользкое покрытие - отсутствуют с одной стороны поручни - нет тактильных средств	К,О К,О,С,Г К,О,С,Г СГ	Нанесение тактильных средств. Установление пандусов, установление твердого нескользкого покрытия, установление поручней	Текущий ремонт Техническое решение по установлению пандусов невозможно
3.3.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	Отсутствует	К,О,С,Г	Установка	Техническое решение по установлению лифта или подъемника невозможно
3.4.	Дверь входная в группы и в залы общего пользования	есть	- Отсутствует широкий дверной проём, -отсутствуют тактильные средства	К,О,С,Г	Расширение дверных проёмов, установка тактильных средств	Текущий ремонт
3.5.	Пути эвакуации в т.ч. зоны безопасности	есть	Отсутствие тактильной предупредительной информации о препятствии	О,С,Г,У,К	Выполнить работы по нанесению тактильной информации	Текущий ремонт

3.6.	Общие требования к зоне		Не адаптирована Для всех групп инвалидов	О,С,Г,У,К	Обеспечить доступность для всех групп	Капитальный ремонт, Техническое решение по установлению лифта или подъемника, пандусов НЕВОЗМОЖНО
------	-------------------------	--	---	-----------	---------------------------------------	---

**Заключение по зоне:**

Нанесение визуальной и тактильной информации о препятствии, установка горизонтальных поручней

**Глава 1 Результаты обследования:**

Входа (входов) в здание

МАДОУ «Детский сад № 145», город Казань, ул. Мусина, д. 50А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	Содержание		Содержание	Виды работ
2.1	Лестница наружная	есть 5 штуки	- Отсутствует приспособление для подъема к дверям группы - Отсутствует, поручни, - отсутствуют тактильные средства	К,О,С	Установление приспособлений для подъема к дверям. Установление поручней. Нанесение тактильных средств	Капитальный ремонт
2.2	Пандус наружный	нет	Отсутствует	К	Установление пандуса	Реконструкция
2.3	Входная площадка перед дверью	Есть 5 штук	- Отсутствует твердого нескользкое покрытие - отсутствуют поручни	К,О,С	Установление нескользкого твердого покрытия, установление поручней	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	Есть 5 штук	- Имеются пороги 10 (см) не превышающей нормы; - Отсутствует знак «Инвалид»; - отсутствуют тактильные покрытия	К,О,С,У	Установить знак «Инвалид», Нанесение тактильных средств	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	Есть 5 штук	Габариты не соответствуют нормам	К,О,С,У	Увеличение площади тамбура не предусмотрено ТСД	Реконструкция
2.6	Общие требования к зоне		Не адаптирована для всех групп инвалидов	О,С,Г,У,К	Обеспечить доступность для всех групп	Капитальный Ремонт

**Заключение по зоне:**

Выполнить ремонт площадки, занизить порог перед дверью, установка пандуса, установить нескользящее покрытие, увеличить площадь тамбура



1. Результаты обследования:  
**Территории, прилегающей к зданию (участка)**  
 МАДОУ «Детский сад №145», город Казань, ул. Мусина, д.50А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	Содержание		Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути	К,О,С	Нанесение тактильных средств	Капитальный ремонт
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути	К,О,С	Нанесение тактильных средств	Текущий ремонт
1.3.	Автостоянка и парковка	нет	Отсутствует автостоянка с дорожным знаком «Инвалид» и разметкой	К	Оборудовать автостоянку	Текущий ремонт
1.4.	Общие требования к зоне		Не адаптирована для всех групп инвалидов	О,С,Г,У,К	Обеспечить доступность для всех групп	Капитальный ремонт

**Заключение по зоне:**

Необходим капитальный ремонт территории, прилегающей к зданию(ремонт асфальтового покрытия, нанесение тактильных средств, нескользкого покрытия, установление поручней). Организация автостоянки для транспорта инвалидов и оборудовать знаком «Инвалид» и разметкой. Провести все виды работ по адаптации объектов.

3. Результаты обследования:

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объект)

МАДОУ «Детский сад № 145», город Казань, ул.Муслина, д.50А

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категории)	Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	Содержание		Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания (логопедический кабинет и психолога)	есть	- Не выделены контрастным цветом ручки и дверные проемы, ширина дверного проема менее 90 см - Нет тактильных средств по маршруту передвижения, нет поручней	К,О,С	Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном Выделение дверного проема контрастным цветом, расширение проема. Установка тактильных средств, установка поручней по пути передвижения	Капитальный ремонт
4.2.	Групповые комнаты	есть	- Не выделены контрастным цветом ручки и дверные проемы, ширина дверного проема менее 90 см - Нет тактильных средств по маршруту передвижения, нет поручней	К,О,С	Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном Выделение дверного проема контрастным цветом, расширение проема. Установка тактильных средств, установка поручней по пути передвижения	Капитальный ремонт
4.3.	Зальная форма (музыкальный, физкультурный)	есть	- Не выделены контрастным цветом ручки и дверные проемы, ширина дверного проема менее 90 см. - нет тактильных средств по маршруту передвижения - Нет поручней	К,О,С	Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном. Выделение дверного проема контрастным цветом, расширение проема. Установка тактильных средств, установка поручней по пути передвижения	Капитальный ремонт

4.4.	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.5.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.6.	Кабинет индивидуального обслуживания	нет					
1.4.	Общие требования к зоне		Не выделены контрастным цветом ручки и дверные проемы, ширина дверного проема менее 90 см - Нет тактильных средств по маршруту передвижения, нет поручней	К,О,С,Г	Замсна ручек на контрастные по цвету с дверным полотном Выделение дверного проема контрастным цветом, расширение проема. Установка тактильных средств, установка поручней по пути передвижения	Капитальный ремонт	

#### Заключение по зоне:

Для обеспечения доступа к зоне обслуживания требуется замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном, расширить проем. Установка тактильных средств и поручней по пути передвижения

к Акту обследования и к паспорту доступности от 24.08.2018

3. Результаты обследования: Санитарно-гигиенических помещений  
 МАДОУ «Детский сад № 145», город Казань, ул. Мусина, д. 50А

№ н/н	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	Содержание		Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	- Нет тактильных средств - Дверные проёмы узкие - Установка кабинок без учёта особенностей инвалидов	К,О,С	Установка тактильных средств, расширение дверных проёмов	Капитальный ремонт
5.2.	Душевой поддон/ ванная комната	Есть/нет	- Нет тактильных средств - Дверные проёмы узкие	К,О,С	Установка тактильных средств, расширение дверных проёмов	Капитальный ремонт
5.2.	Бытовая комната ( гардеробная раздевалка)	Есть	- Нет тактильных средств - Дверные проёмы узкие	К,О,С	Установка тактильных средств, расширение дверных проёмов	Капитальный ремонт
4.4.	Общие требования к зоне		- Нет тактильных средств - Дверные проёмы узкие	К,О,С	Установка тактильных средств, расширение дверных проёмов	Капитальный ремонт

**Заключение по зоне:**

Установка тактильных средств и поручней, расширение дверных проёмов