

**Акт  
обследования (технического осмотра) состояния ТСО  
и инженерно-технической укреплённости объекта**

г. Агрыз  
(наименование населённого пункта)

« 30 » января 2018 г.

**Комиссия в составе:**

Представителя заказчика (далее «Заказчик»):

\_\_\_\_\_ (должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителя МВД:

Инспектора ПДН ОМВД России по Агрызскому району майора полиции Глуховой А.А.  
(должность представителя и наименование МВД)

-представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Начальника ПЦО ОВО по Агрызскому району - филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Татарстан капитана полиции Калядина Н.В.  
(должность представителя и наименование ОВО)

-представителя обслуживающей организации (далее «ФГУП «Охрана»):

Ст. инженера отдела филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по РТ г. Наб. Челны Хабибуллиной С.Р.  
(должность представителя и наименование организации)

- заинтересованных организаций:

\_\_\_\_\_ (должности представителей и наименование организаций)

произвела обследование объекта «Заказчика»:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №5 г. Агрыза Агрызского муниципального района РТ  
(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: РТ, г. Агрыз, ул. К. Маркса 4а

(адрес объекта)

оборудованного средствами \_\_\_\_\_

тревожной сигнализацией

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО ОВО по Агрызскому району

(полное наименование ОВО)

**ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:**

**Краткая характеристика объекта:**

Категория объекта Б2. Объект расположен в северной части города в двухэтажном, кирпичном здании. По периметру территория детсада с северной и восточной сторон огорожена забором из профнастила высотой около 2 метров, с южной и западной сторон – деревянным забором высотой около 1,5 метра. Стены и перегородки здания кирпичные, капитальные. Пол, потолок капитальный. Крыша детсада скатная, кровля выполнена из профнастила. Имеется чердачное помещение. Подъездной путь к объекту осуществляется через двory многоэтажных квартирных домов. С тыльной стороны здания имеется дополнительный корпус, проход к которому осуществляется через веранду. В вечернее, ночное время, в выходные и праздничные дни МБДОУ детсад №5 охраняется сторожами, включенные в штат учреждения.  
(указывается категория объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподпольий, технический этажей; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

**Инженерно-техническая укреплённость:**

В здании имеется 8 входов и выходов. С торцевых сторон к основному зданию пристроены  
(указывается техническая укреплённость строительных конструкций, дверей, оконных проёмов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

веранды, двери которых двойные, одностворчатые, деревянные, запираются на засовы. В дополнительном корпусе имеется одностворчатая металлическая дверь, запираемая двумя накладными замками. Входная дверь двойная через тамбур. Обе двери одностворчатые деревянные, запираются на засовы. Двери запасных выходов основного корпуса в исправном состоянии, двухстворчатые, двойные, деревянные, запираются на засовы. Двери запасных выходов дополнительного корпуса одностворчатые, металлические, запираются двумя накладными замками. Наиболее уязвимые места объекта входные деревянные двери, и деревянный забор с южной и западной стороны. Оконные проёмы здания дополнительными защитными конструкциями не усилены, оконные рамы выполнены из металлопластика.

**Оснащенность техническими средствами охраны:**

На объекте установлена тревожная сигнализация с радиобрелком с выводом на ПЦО ОВО по  
(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства; а так же наличие и тип резервного источника питания)

Агрызскому району. Оконечное устройство установлено на лестничной площадке первого этажа здания. Структура КТС: БРО-5 GSM – 1 шт., UMB-100 – 1 шт., Астра-321 – 1 шт.

**Проверка технического состояния средств ТСО:** технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2009 г.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.  
(исправном / не исправном)

**Выводы комиссии:**

Техническая укрепленность данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.  
(соответствует/не соответствует)

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации. Сигнал «Тревога» проходит на ПЦН в течение 3 секунд.  
(пригодными / непригодными)

**Предложения комиссии:****1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.**

1.1. Оконные проемы первого этажа усилить бронепленкой, либо установить металлические распашные решетки.

(указываются конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

**2. Мероприятия по усилению оснащенности объекта техническими средствами охраны.**

2.1. Тревожную сигнализацию дооборудовать радиопередающим устройством типа РПД «Браслет»  
(указываются конкретные дополнительные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных узвнмых для проникновения мест объекта)

2.2. Установить систему видеонаблюдения, охватывающую всю территорию, с архивированием и хранением данных в течение 30 дней.

2.3. Установить систему контроля и управления доступом.

**3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.**

3.1 Ежедневно проверять работоспособность КЭВП.

3.2 Ежедневно проверять целостность и исправность запорных устройств замков и остекления

3.3 Не допускать посторонних лиц к местам хранения материальных и денежных средств

3.4 Своевременно предоставлять список ответственных лиц за сдачу и снятие объекта с охраны

(указываются конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта – например: организация технического обслуживания (при его отсутствии или неудовлетворительной организации), дезинфекция от мелких грызунов; удаление с объекта птиц, животных и т.п.)

**Примечания:**

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 3-х экземплярах.

2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.

3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».

4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укрепленности, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

**Представители:**

«МВД»

А.А. Глухова/

«ОВО»

Н.В. Калядин/

ФГУП «Охрана»

С.Р. Хабибуллина/

Заинтересованных организаций

«Заказчика»

детский сад № 5

города Агрыз

Агрызского

муниципального

района

Республики

Татарстан

ИНН 1601044000

Закороче З.М.