АКТ
ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ
СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ
в МДБОУ «Д/с «Голбакча с.Кульшарипово»

«26» мая 2023 г.

Комиссия в составе:
председателя комиссии –заведующий Илатдинова Р.А.

членов комиссии – заведующий хозяйством Хабибрахманова Э.С,
- воспитатель Габдрахманова Э.И,
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Ягфаров А.А.
составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования.

Был проведен осмотр спортивной площадки на территории в МДБОУ «Д/с «Голбакча с.Кульшарипово» на предмет исправности спортивного и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.
Характеристика спортивной площадки:
Площадка расположена, на территории учреждения, за игровой площадкой.
Общая площадь спортивной площадки составляет не менее _180,2 м2.
Территория площадки имеет покрытие: травяное 255 м2,
На спортивной площадке имеется место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки) и спортивное оборудование.
Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Количество	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Яма для прыжка	1	Без повреждений	Без повреждений	
2	Брусья для ходьбы	1	Без повреждений	Без повреждений	
3	Металлическая лесенка для лазанья	1	Без повреждений	Без повреждений	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности игрового оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.
Опасные предметы (стекло, ветки и др.) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках.
Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Председателя комиссии _____ Илатдинова Р.А.

членов комиссии _____Хабибрахманова Э.С,
_____Габдрахманова Э.И,
_____ Ягфаров А.А.