AKT



о техническом состоянии газоходов и боровов котельной установки

г. Бавлы

«09 » Июля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель: ООО «Климат-Сервис (наименование организации, должность)

отв. За безопасную эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления: Сапинъ мов и. Г

именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и представитель МБО ТРО ВДПО Буранов Н.А. № удостоверения 11

(наименование филиала-райорганизации ВДПО, должность)

с другой стороны, именуемый в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК» составили настоящий акт о том, что

«09 » Июля 2025 г. проведена периодическая проверка мини-котельной Карабашского детского сада.

(указать первичная или периодическая)

технического состояния газоходов и боровов котельной расположенной по адресу г Бугульминский район н.п.Карабаш ул. Комсомольская, 1.

Обследованием установлено

1. Дымовая труба

металлическая

2. Сечение дымовой трубы-

Ф-219 мм; 2 шт.

3. Высота дымовой трубы

5 метров.

4. Состояние дымовой трубы

очищено

5. Количество котлов:

FERROLI; SIMe. №-1;2.

- 6. Состояние боровов
- 7. Состояние тяги на время проверки

имеется

8. Состояние ветрового подпора

Вне зоны

9. Заключение: Дымоотводящее устройство от котлов №-1;2 пригодны к эксплуатации.

Вентиляция обеспечивает 3-хкратный воздухообмен в час через

Вентиляция Ф 150 мм сэндвич-труба

фрамуги имеются

Приток воздуха в помещение осуществляется через форточку и прорезь в нижней части двери.

АКТ зарегистрирован за № 219 от «09 » Июля 2025 года

Представители

Проверку проводил масте

.М. Матвеев

«Заказчик»

OFBETCTBEUNDIU 30 FEBOR FREMBARAGULD

1 Panuasaura ai C

Н.А. Буранов

WECT