

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида №5»
г. Лениногорска муниципального
образования «Лениногорский
муниципальный район» Республики
Татарстан

423250 г. Лениногорск, ул. Кошевого, д 26
тел.(85595)2-10-88, e-mail: l-mdou@mail.ru



Татарстан Республикасы
Лениногорск муниципаль
районы Лениногорск шәһәре
"5нче номерлы катнаш тор
балалар бакчасы" мәктәпкәчә
белем бирү муниципаль бюджет
учреждениесы

423250 Лениногорск шәһәре, Кошевой урамы,
26 нче йорт, тел: (85595) 2-10-88,
e-mail: l-mdou@mail.ru

Исх. № 822 от «18» 08 2015г.

*Ганеев
Ринат*

Начальнику
Юго-Восточного Территориального отдела
Приволжского Управления Ростехнадзора
А.И.Липатову
заведующей МБДОУ «Детский сад №5»
муниципального образования
«Лениногорский муниципальный район»
Республики Татарстан
Ю.Н.Илюхиной


информационное письмо

на предписание об устранении выявленных нарушений при плановой проверке от 14.04.2015 года № 43-18-10/37/88-055, проведенной в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №5» г. Лениногорска муниципального образования Лениногорский муниципальный район Республики Татарстан. Проверку проводили:

- Липатов Александр Иванович – начальник Юго-Восточного территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора;
- Ганеев Ринат Габдулхаевич – старший государственный инспектор Юго-Восточного территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора;
- Клименко Ольга Александровна – государственный инспектор Юго – Восточного территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора.

Заведующая Ю.Н.Илюхина информирует:

№ п/п	Описание выявленного нарушения	Информация об устранении нарушения
1	Отсутствует план мероприятий по экономии потребления электрической энергии	План мероприятий по экономии потребления электроэнергии на 2015 год имеется.
2	Отсутствует график (план ППР) очистки светильников наружного (уличного и внутреннего освещения)	Составлен график (план ППР) очистки светильников наружного (уличного и внутреннего освещения)



3	Отсутствует однолинейная схема электроснабжения детского сада	Однолинейная схема электроснабжения детского сада имеется;
4	Отсутствуют ведомости показания электросчетчиков	Показания электросчетчиков снимает ООО «Татэнергосбыт», в детском саду ведется журнал учета показания электросчетчика;
5	В помещении подвала детского сада установлены лампы накаливания	В подвальном помещении используются лампы накаливания на 36 вт.
	Отсутствуют плафоны нескольких светильников в помещениях подвала детского сада	В подвальном помещении на светильники установлены плафоны.
7	На втором этаже повреждены светильники внутреннего освещения.	Светильники, имеющие повреждения заменены.
8	Не испытаны по нормам эксплуатационных испытаний диэлектрические перчатки	Диэлектрические перчатки имеются, прошли эксплуатационные испытания
9	Не заземлен металлический щит учета тепловой энергии	Металлический щит учета заземлен пятым каналом.
10	Отсутствуют надписи на лицевых и обратных сторонах панелей силовых щитов, щитов освещения, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование, предупреждающие знаки об опасности поражения электрическим током.	Переоформлены надписи на лицевых и обратных сторонах панелей силовых щитов, щитов освещения, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование, предупреждающие знаки об опасности поражения электрическим током.
11	В электрощитовой отсутствуют корпус розетки, и крышка распределительной коробки.	В электрощитовой корпус розетки и крышка распределительной коробки установлены.
12	В электрощитовой установлены автоматические выключатели с открытыми токоведущими частями	В электрощитовой на автоматические выключатели с открытыми токоведущими частями установили перегородки, загораживающие доступ посторонних лиц к открытым проводам.
13	Отсутствует технический паспорт индивидуального теплового пункта (ИТП)	Технический паспорт индивидуального теплового пункта (ИТП) имеется.
14	Не обеспечена надежная и экономичная работа всего оборудования теплового пункта, имеются утечки теплоносителя через сальниковую набивку запорной арматуры	техническое и регламентное обслуживание всего оборудования теплового пункта проводится ООО «Энергосервис» с составлением акта проверки. Последний акт проверки от 20.05.2015 года, где прописано, что было произведено техническое и

		регламентное обслуживание теплосчетчика, проверены заводские настройки, очищены и промыты первичные преобразователи счетчика ЦО (с полной разборкой узла).
15	Запорная арматура в ИТП не пронумерована согласно схеме.	Запорная арматура в ИТП пронумеровали согласно схеме.
16	Администрацией детского сада не обеспечивается содержание ИТП в исправном состоянии, потолочное перекрытие теплового пункта протекает.	ИТП детского сада находится в подвальном помещении под первым этажом здания детского сада. Над ИТП нет никаких коммуникаций, следовательно потолок (т.е.бетонная плита) над ИТП не протекает.
17	Администрацией детского сада не проводится своевременный ремонт приборов отопления	Произведен ремонт регистров, допустивших утечку во время отопительного сезона (в зимний период) .

Заведующая муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
г. Лениногорска муниципального образования.
«Лениногорский муниципальный район
« Республики Татарстан



Ю.Н.Илюхина