



Утверждаю  
Заведующий МБДОУ  
№16 «Скворушка»  
А И Миннегалиева

### АКТ

внепланового обследования на прочность и устойчивость элементов благоустройства малых архитектурных форм и спортивных сооружений  
на 15.05.2025 года

МБДОУ г. Набережные Челны «Детский сад №16 «Скворушка»

(наименование учреждения ДОУ)

Адрес: пр Вахитова 2а 5 (53\04)

Характеристика игровых площадок:

На территории ДОУ находятся 14 игровых площадок из них 3 бесхозных, действующих 11 веранд огороженных кустарниками. Поверхность игровой зоны засеяна газонной травой, которая скашивается по мере роста.

На участках расположено игровое оборудование:

- дугообразные лесенки- 10 шт.;
- песочница - 12 шт.;
- веранда – 14 шт.;
- скамейки - 10 шт.
- машинка – 10 шт.
- прыжковая яма с песком – 1 шт.
- стойка для волейбольной сетки – 2 шт.
- шведская стенка с турником -1 шт.
- шведская стенка -7 шт
- домик-6шт
- кольцо для перепрыгивания-3шт

#### Перечень оборудования игровой площадки группы №1

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница-1шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Дугообразные лесенки-1шт	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Машина-1шт	Соответствует	Нет дефектов		
5	Шведская стенка-1шт	Соответствует	Нет дефектов		

#### Перечень оборудования игровой площадки группы №2

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Дугообразные лесенки-1шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница –1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Шведская стенка 2шт	Соответствует	Нет дефектов		
4	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Машинка-1шт	Соответствует	Нет дефектов		
6	Домик-1шт	Соответствует	Нет дефектов		

7	Кольцо для перепрыгивания-1шт	Соответствует	Нет дефектов		
---	-------------------------------	---------------	--------------	--	--

Перечень оборудования игровой площадки группы №3

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Машинка-1шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1 шт.	Не соответствует	Частична сгнела половая доска	Заменить доски	
4	Дугообразные лесенки-1шт	Соответствует	Нет дефектов		
5	Домик	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №4

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Дугообразные лесенки-1шт	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда -1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Машинка-1шт	Соответствует	Нет дефектов		
5	Кольцо для перепрыгивания-1шт	Соответствует	Нет дефектов		
6	Шведская стенка-2шт	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №5

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница -1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Дугообразные лесенки-1шт	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда- 1 шт.	Не соответствует	Не соответствует	Заменить доски	
4	Домик-1шт	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №6

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Домик-1шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1 шт.	Не соответствует	Не соответствует	Заменить доски	
4	Машинка	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №7

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Машинка-1шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда-1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Шведская стенка-2шт	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №8(кабинет дополнительных услуг)

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Дугообразная лесенка	Соответствует	Нет дефектов		
3	Домик	Соответствует	Нет дефектов		
4	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

6	Шведская стенка-2шт	Соответствует	Нет дефектов		
---	---------------------	---------------	--------------	--	--

Перечень оборудования игровой площадки группы № 9(группа не функционирует)

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Машинка-1шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Дугообразные лесенки	Соответствует	Нет дефектов		
5	Кольцо для перепрыгивания-1шт	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 10

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Машинка-1шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №7

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Машинка-1шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда-1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Шведская стенка-2шт	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №8(кабинет дополнительных услуг)

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Дугообразная лесенка	Соответствует	Нет дефектов		
3	Домик	Соответствует	Нет дефектов		
4	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

6	Шведская стенка-2шт	Соответствует	Нет дефектов		
---	---------------------	---------------	--------------	--	--

Перечень оборудования игровой площадки группы № 9(группа не функционирует)

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Машинка-1шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Дугообразные лесенки	Соответствует	Нет дефектов		
5	Кольцо для перепрыгивания-1шт	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 10

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Машинка-1шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

4	Домик	Соответствует	Нет дефектов		
5	Дугообразные лесенки	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №11

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Машинка	Не соответствует	Нет сидения на кузове машины	Установить доску	
2	Песочница- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Дугообразная лесенка	Соответствует	Нет дефектов		
4	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №12(группа не функционирует)

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Машинка	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Дугообразные лесенки	Соответствует	Нет дефектов		
5	Кольцо для перепрыгивания- 1шт	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования спортивной площадки

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Дуги для перепрыгивания	Соответствует	Нет дефектов		
2	Прыжковая яма с песком – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Стойка для волейбольной сетки – 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Шведская стенка турником -1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Шведская стенка - 2шт	Соответствует	Нет дефектов		
6	Скамейки	Соответствует	Нет дефектов		

**1. Регулярный визуальный осмотр детской площадки** Частичный дефект

Ежедневно воспитателями проводится регулярный визуальный осмотр детской игровой площадки (повреждённые детали, износа или влияния погодных условий, опасные сколы и т.д.) и передаются воспитателями по смене. Результаты, замечания записываются в журнал по охране труда I уровня (для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с) и устраняются.

**2** Ежедневно инструктором физической культуры проводится визуальный осмотр спортивной площадки. Беговая дорожка засыпана песком, зона разбега и яма для прыжков в длину наполнена песком, стойки, футбольные ворота и шведские стенки закреплены в земле, не имеют

механических и коррозионных повреждений. Результаты, замечания записываются в журнал по охране труда I уровня (для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с) и устраняются.


**Заключение комиссии:** учитывая, что при проверке частичные замечаний ТБ не выявлены, проведение спортивных мероприятий и подвижных игр на игровых площадках разрешается. 1. МАФы частично не исправны, не соответствуют нормам и правилам техники безопасности и СанПиНа.

Комиссия по ОТ по осмотру здания и игровых площадок:

Председатель комиссии:  А И Миннегалиева

Члены комиссии:

Заместитель заведующего  А В Хисматуллина

Старший воспитатель  З Л Гарипова

Старшая медицинская сестра  Л В Шаповал

Инструктор физической культуры  А А Нотфуллина

Уполномоченный по охране труда  А А Нотфуллина

Рабочий по обслуживанию здания  В М Дмитриев

