

«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ №3
«Эллюки»
И.В.Шестак



АКТ

внепланового обследования малых архитектурных форм и спортивных сооружений
на 22.05. 2024 года

МБДОУ г. Набережные Челны «Детский сад № 3 «Эллюки»
(наименование учреждения ДОУ)

Адрес: ул. Гвардейская дом 11 (30Б)

Характеристика игровых площадок:

На территории ДОУ находятся 14 игровых площадок, 13 веранд (теневые навесы), частично огороженные кустарниками.

На участках расположены следующие игровые оборудования:

- песочница - 13 шт.
- веранда – 13 шт.
- прыжковая яма с песком – 1 шт.
- турникет – 2 шт.
- радуга – 3 шт.
- глобус – 2 шт.
- лестница для лазания - 13 шт.
- шведская стенка -1 шт.
- беговая дорожка – 1 шт.
- счеты -1 шт.
- гусеница-паровоз-1шт.

Перечень оборудования игровой площадки группы № 1

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница- 1 шт.	соответствует	Нет дефектов		
2	Веранда – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Радуга – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 2

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Турник -1шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 3

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Веранда – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Лесенка для лазанья -1шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 4

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Лесенка для лазания -2шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 5

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Лесенка для лазанья – 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Веранда- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Песочница- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Гусеница- паровоз-1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 6

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Лесенка для лазанья – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 7

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Счеты -1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Песочница- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 8

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда -1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Лестница для лазанья -1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Песочница- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 9

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Турник – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Лестница для лазанья – 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Глобус -1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Радуга – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
6	Песочница- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 10

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Лестница для лазанья – 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 11

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Лесенка для лазанья– 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		

3	Веранда-1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
---	---------------	---------------	--------------	--	--

Перечень оборудования игровой площадки группы № 12

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Веранда – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Радуга -1шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 13

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования спортивной площадки

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Прыжковая яма с песком – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Лесенка для лазания -1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Беговая дорожка-1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

1. Регулярный визуальный осмотр детской площадки.

Ежедневно воспитателями проводится регулярный визуальный осмотр детской игровой площадки (повреждённые детали, износа или влияния погодных условий, опасные сколы и т.д.) и передаются воспитателями по смене. Результаты, замечания записываются в журнал по охране труда I уровня (для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с) и устраняются.

2. Ежегодный осмотр детской площадки.

Перед началом летнего оздоровительного периода и учебного года проводится осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования и возможность безопасной эксплуатации с составлением акта данной формы.

3. Регулярный осмотр спортивного оборудования.

Ежедневно инструктором физической культуры проводится визуальный осмотр спортивной площадки. Беговая дорожка засыпана песком, зона разбега и яма для прыжков в длину наполнена песком, шведская стенка закреплена в землю, не имеет механических и коррозионных повреждений (повреждённые детали, износа или влияния погодных условий, опасные сколы и т.д.). Результаты, замечания записываются в журнал по охране труда I уровня (для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с) и устраняются.

Заключение комиссии: учитывая, что при проверке замечаний и нарушений ТБ не выявлены, проведение спортивных мероприятий и подвижных игр на игровых площадках разрешается.

1. Игровые площадки соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности.
2. МАФы спорт оборудование исправны, соответствуют нормам и правилам техники безопасности и СанПиНа.

Комиссия по ОТ по осмотру здания и игровых площадок:

Члены комиссии:

Заместитель заведующего

Л.В.Ганиева

Старший воспитатель

Н.А. Закирова

Старшая медицинская сестра

Ю.В.Огородникова

Уполномоченный по охране труда

член комиссии по проведению СОУТ

Г.М. Вафина