

Утверждаю
Заведующий МБДОУ «Центр
развития ребенка
-детский сад №34
«Золотая рыбка»
_____ Л.И.Карамова

АКТ
обследования малых архитектурных форм и спортивных сооружений
на 20 мая 2025года

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №34 «Золотая рыбка»

(наименование учреждения ДОУ)

Адрес: РТ, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, дом 15

Характеристика игровых площадок:

на территории ДОУ находятся 12 игровых площадок, 12 веранд (тентовые навесы), спортивная площадка.

На участках расположено игровое оборудование:

Перечень оборудования игровой площадки группы №1

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница	Соответствует	Нет дефектов		
3	Зонт	Соответствует	Нет дефектов		
4	Стол со скамейками	Соответствует	Нет дефектов		
5	Паровоз Гусеница	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №2

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница	Соответствует	Нет дефектов		
3	Горка	Соответствует	Нет дефектов		
4	Качельки – 2 шт	Соответствует	Нет дефектов		
5	Скамейка	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №3

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница	Соответствует	Нет дефектов		
4	Стол со скамейками	Соответствует	Нет дефектов		
5	Паровоз «Гусеница»	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №4

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница	Соответствует	Нет дефектов		
3	Стол со скамейками	Соответствует	Нет дефектов		
4	Горка «Машина»	Соответствует	Нет дефектов		
5	Паровоз «Гусеница»	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №5

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница	Соответствует	Нет дефектов		
3	Стол со скамейками	Соответствует	Нет дефектов		
4	Лазелка «Петушок»	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №6

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница	Соответствует	Нет дефектов		
3	Паровоз	Соответствует	Нет дефектов		
4	Домик	Соответствует	Нет дефектов		
5	Стол парковый	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №7

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница	Соответствует	Нет дефектов		
3	Вертолет	Соответствует	Нет дефектов		
4	Горка «Машина»	Соответствует	Нет дефектов		
5	Скамейка	Соответствует	Нет дефектов		
6	Турник	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №8

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница	Соответствует	Нет дефектов		
3	Горка	Соответствует	Нет дефектов		
4	Стол со скамейками	Соответствует	Нет дефектов		
5	Ворота футбольные	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №9

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница	Соответствует	Нет дефектов		
3	Скамейка -2шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Кораблик	Соответствует	Нет дефектов		
5	Машина	Соответствует	Нет дефектов		
6	Стол со скамейками	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 10

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница	Соответствует	Нет дефектов		
3	Стол со скамейками	Соответствует	Нет дефектов		
4	Лазелка «Верблюд»	Соответствует	Нет дефектов		
5	Машинка	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 11

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда	соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница	Соответствует	Нет дефектов		
3	Машина	Соответствует	Нет дефектов		
4	Стол со скамейками	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 12

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница	Соответствует	Нет дефектов		
3	Карусель	Соответствует	Нет дефектов		
4	Стол со скамейками	Соответствует	Нет дефектов		

На территории ДОУ имеется Горка «Космос», МАФ «Рыбка», скамейка соответствует, без дефектов.

1. Регулярный визуальный осмотр детской площадки.

Ежедневно воспитателями проводится визуальный осмотр детской игровой площадки (повреждённые детали, износ или влияния погодных условий, опасные сколы и т.д.) и передаются по смене. Результаты, замечания записываются в журнале заявок (для рабочего по обслуживанию здания) и устраняются.

3. Регулярный осмотр спортивного оборудования.

Ежедневно инструктором по физической культуре проводится визуальный осмотр спортивной площадки. Результаты, замечания записываются в журнале заявок (для рабочего по обслуживанию здания) и устраняются.

Заключение комиссии: учитывая, что при проверке замечаний и нарушений ТБ не выявлены. Требуется частичный ремонт и покраска полов теневых навесов, срок до 20.05.2025г.. Проведение спортивных мероприятий и подвижных игр на игровых площадках. разрешается.

1. Игровые площадки соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности.
2. МАФы спорт оборудование исправны, соответствуют нормам и правилам техники безопасности и СанПиНа.

Комиссия по осмотру здания и игровых площадок:

Члены комиссии:

Старший воспитатель

ППО

Старшая медицинская сестра

Инструктор по физкультуре

Воспитатель группы

А.М.Костикова

Г.Ф.Мифтахова

С.Ш.Нурутдинова

Н.С.Филянина