

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №42
«Аленький цветочек»

Набережные Челны
423802, бульвар П Корчагина, д.9
(10/17)

т/факс: 8(8552)71-05-71, 71-00-07
ОКПО: 57240600, ОГРН: 1031616001361
ИНН/КПП 1650085772/165001001
Эл.адрес: 42-sad@mail.ru



42 НЧЕ «Ал чәчәккәй»
БАЛАЛАР БАКЧАСЫ МБМББУ
Яр Чаллы шәһәре

423802, П. Корчагин бульвары, 9 йорт
(10/17)

т/факс: 8(8552)71-05-71, 71-00-07
ОКПО: 57240600, ОГРН: 1031616001361
ИНН/КПП 1650085772/165001001
Эл.адрес: 42-sad@mail.ru

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ № 42 Детский сад
«Аленький цветочек»

Д.Ф. Сафаргалиева
«31» марта 2025г



АКТ

**обследования малых архитектурных форм и спортивных сооружений
на 01.06.2025 года**

г. Набережные Челны МБДОУ «Детский сад № 42 «Аленький цветочек»
(наименование учреждения ДОУ)

Адрес: ул. Б-р П.Корчагина д.9 (ГЭС 1/17)

Характеристика игровых площадок:

На территории ДОУ находятся 11 игровых площадок, 11 веранд (теневые навесы), все одинарные. Поверхность игровой зоны засеяна газонной травой, которая скашивается по мере роста.

На участках расположено игровое оборудование:

- маф – кораблик - 1 шт.;
- маф – паровозик - 1 шт.;
- маф – машинка – 1 шт.;
- маф – трамвайчик – 1 шт.;
- маф – для метания мячей - 4 шт.;
- маф – турник 4-х уровневый – 4шт.;
- маф – лестница дуга для лазания - 4шт.;
- маф горка – 1 шт.;
- маф качалка лягушка – 1 шт.;
- маф качалка-балансир – 1 шт.;
- маф бревенчатый паровозик – 1 шт.;
- песочница с крышками - 11 шт.;
- веранда – 11 шт.;
- бревно – 1 шт.
- прыжковая яма с песком – 1 шт.
- стойка для волейбольной сетки – 2 шт.
- стойка для баскетбола – 2шт.
- шведская стенка вертикальная лестница 3-х рядная -1 шт.
- шведская стенка с канатом и вертикальными кольцами – 1 шт.

Перечень оборудования игровой площадки группы №11

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница с крышкой – 1 шт.	Соответствует	нет дефектов	Требуется покраска	
2	Машинка-1 шт.	Не соответствует	нет дефектов	Требуется покраска	
3	Турник 4-х уровневый – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	Требуется покраска	
4	маф – для метания мячей – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	Требуется покраска	
5	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
6	Скамейка по периметру веранды	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №2

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница с крышкой – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	Требуется покраска	
2	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Аварийная	боковая стена разобрана	Используется для велосипеда и самокатов
3	Скамейка по бокам на веранде	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №9

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница с крышкой – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	Требуется покраска	
2	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	маф кораблик – 1 шт.	Соответствует	Закрепить скамейку	Требуется покраска	16.05.2025
4	маф – лестница дуга для лазания	Соответствует	Нет дефектов		
5	Турник 4-х уровневый – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	Требуется покраска	16.05.2025

Перечень оборудования игровой площадки группы № 8

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница с крышкой – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	Требуется покраска	16.05.2025
2	Веранда– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Скамейка по бокам на веранде	Соответствует	Нет дефектов		

4	маф – для метания мячей – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	Требуется покраска	16.05.2025
---	---------------------------------	---------------	--------------	--------------------	------------

Перечень оборудования игровой площадки группы №6

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	маф – лестница дуга для лазания 2 шт	Соответствует	Нет дефектов	Требуется покраска	16.05.2025
2	Песочница с крышкой– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	Требуется покраска	16.05.2025
3	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
4	Скамейка по периметру веранды	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
5	Турник 4-х уровневый – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	Требуется покраска	16.05.2025

Перечень оборудования игровой площадки группы № свободная

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница с крышкой– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	Требуется покраска	16.05.2025
2	Веранда– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №3

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	маф – лестница дуга для лазания– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
2	Песочница с крышкой– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	Требуется покраска	16.05.2025
3	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	окрашена	

Перечень оборудования игровой площадки группы №7

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	маф паровозик	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница с крышкой– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов	Требуется покраска	16.05.2025
3	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Скамейка – 4 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	маф – для метания мячей – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 1

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
---	---------------------------	-------------------	-------------------	---------------	------------

1	Песочница крышкой – 1 шт.	с	Соответствует	Нет дефектов	Требуется покраска	16.05.2025
2	Веранда – 1 шт.		Соответствует	Нет дефектов	окрашена	
3	Скамейка периметру веранды	по	Соответствует	Нет дефектов	Требуется покраска	16.05.2025
4	маф – для метания мячей – 1 шт.		Соответствует	Нет дефектов	окрашена	

Перечень оборудования игровой площадки группы № 4

N	Наименование оборудования		Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Скамейка периметру веранды	по	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница крышкой – 1 шт.	с	Соответствует	Нет дефектов	Требуется покраска	16.05.2025
3	Веранда – 1 шт.		Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 5

N	Наименование оборудования		Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница крышкой – 1 шт.	с	Соответствует	Нет дефектов	Требуется покраска	16.05.2025
2	Веранда – 1 шт.		Соответствует	Нет дефектов		
3	Скамейка периметру веранды	по	Соответствует	Заменить скамейку		
4	Маф трамвайчик		Соответствует	Нет дефектов		
5	Маф качалка - балансир		Соответствует	Нет дефектов		
6	Маф качалка лягушка		Соответствует	Нет дефектов		
7	Маф горка		Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования спортивной площадки

N	Наименование оборудования		Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	гимнастическое бревно – 1 шт.		Не соответствует	Нет дефектов	Требуется покраска	16.05.2025
2	прыжковая яма с песком – 1 шт.		Не соответствует	Нет дефектов	Требуется покраска	16.05.2025
3	стойка для волейбольной сетки – 2 шт.		Соответствует	Нет дефектов		
4	шведская стенка с канатом и вертикальными кольцами – 1 шт.		Соответствует	Нет дефектов		

5	стойка для баскетбола – 2шт.	Соответствует	Нет дефектов		
6	шведская стенка вертикальная лестница 3-х рядная -1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

1. Регулярный визуальный осмотр детской площадки.

Ежедневно воспитателями проводится регулярный визуальный осмотр детской игровой площадки (повреждённые детали, износа или влияния погодных условий, опасные сколы и т.д.) и передаются воспитателями по смене. Результаты, замечания записываются в журнал III-х ступенчатого контроля I уровня (для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с) и устраняются.

2. Ежегодный осмотр детской площадки.

Перед началом летнего оздоровительного периода и учебного года проводится осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования и возможность безопасной эксплуатации с составлением акта данной формы.

3. Регулярный осмотр спортивного оборудования.

Ежедневно инструктором физической культуры проводится визуальный осмотр спортивной площадки. Беговая дорожка засыпана песком, зона разбега и яма для прыжков в длину наполнена песком, стойки, и шведские стенки закреплены в земле, не имеют механических и коррозионных повреждений (повреждённые детали, износа или влияния погодных условий, опасные сколы и т.д.). Результаты, замечания записываются в журнал III-х ступенчатого контроля I уровня (для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с) и устраняются.

Заключение комиссии: выявленные замечаний и нарушений необходимо устранить до 16.05.2025г.

Комиссия по ОТ по осмотру здания и игровых площадок:

Члены комиссии:

Заведующий ДОУ



Старший воспитатель

Старшая медицинская сестра

Зам.Заведующего по хозяйственной работе

Уполномоченный по ОТ

Рабочий по обслуживанию здания

 Д.Ф. Сафаргалиева
 Л.Р. Вахитова
 Л.Б. Гульмаматова
 Л.В.Старикова
 Е.А. Сясегова
 Р.Ф. Садыков